

招贤矿业公司 3 月份材料巡查通报

（第 20200301 期）

序号	巡查时间	责任单位 队别	巡查地点及存在问题	整改 期限	巡查人	备注
1	3.7	矿业二队	1、1302 风巷部分材料与牌板不相符，予以 100 元处罚。 2、无待回收物资堆放点，予以 500 元处罚。 3、1304 机联巷水泥码放不整齐，且无材料牌，予以 200 元处罚。 4、1304 机联巷隔爆水带、废旧钢圈风筒，且无材料牌，予以 200 元处罚。	3 天	边红印	
2	3.7	掘进一队	1、+980 辅助运输巷 90 节风筒下有 1 根接杆钎子，予以 50 元处罚。	立即	边红印	
3	3.8	通防部	1、1304 机联巷口埋吸管码放不整齐，且未挂牌管理； 2、+980 水平大巷存放的抽采管路等材料均未挂牌管理； 3、1305 机联巷有 3 桶水玻璃存放时间较长，外表已生锈，且未挂牌管理；	3 天	徐涛	
4	3.8	采煤部	1、1304 机巷绕道处采煤材料码放不整齐，予以 100 元处罚。 2、1304 机巷 141 号风水管路处皮带机下有一块大板，予以 50 元处罚。 3、采煤部材料牌板缺失较多，巷道内有零星材料，需及时补充材料牌，并挂牌管理。 4、+980 水平大巷存放材料部分无材料牌板	3 天	徐涛	
5	3.9	掘进二队	1、+980 皮带机巷 93 节风筒下有 3 个摩擦片、35 节风筒下有 1 个直托辊，予以 200 元处罚。	立即	徐涛	
6	3.9	矿业三队	1、1305 风联巷处材料已整理，但缺少材料牌。	3 天	徐涛	
<p>注：通过本周材料巡查，各单位存在以下共性问题：1、目前各单位材料牌板缺失严重，且部分牌板与实物不相符，在以后检查中发现没有材料牌一律视为材料浪费；2、采掘、修护部门需加强施工地点材料管理，材料放置要合理、整齐，做到文明生产；3、掘进部加强喷浆回弹料的回收复用。</p>						

二〇二〇年三月十日