

招贤矿业公司 6 月份材料巡查通报（第 20200603 期）

序号	巡查时间	责任单位 队别	巡查地点及存在问题	整改期限	责任人	备注
1	6.18 6.19	采煤部	1、1304 风巷 2 号联巷处，芭片码放不整齐；塘柴未挂牌管理；材料牌为工字钢，实际物资是半圆木。 2、1304 风巷后路链板机备件码放不整齐；有千斤顶一直放在巷道中间；放置在道边的单体有个别磨绳。 3、1304 机巷沿途材料未挂牌管理，如塘柴多处放置。 以上对采煤部予以 500 元处罚。	7 天	林浩	
3	6.18 6.19	矿业公司	1、1304 风巷外段链板机备件存放点后侧有一盒皮带扣散乱放置； 2、1304 风巷挑顶施工段有两部气动锚杆钻机平放在道边； 3、1305 风巷镀锌电缆钩散乱放置在工作面地点； 4、1305 风巷回收的小线散乱挂在帮部； 5、1305 风巷 1 号钻场内托辊、道木、H 架延长腿及一捆小线，未进行挂牌管理。 6、1305 风巷 1 号钻场对面有 3 捆废旧皮带、1 根高压胶管放置在道边。 以上对矿业公司予以 800 元处罚，风动工具按文件要求管理，迎头回收小线尽快安排整理，材料码放整齐且挂牌管理。	3 天	孟宁	
3	6.18 6.19	通防部	1、1305 风巷 118 节抽采管路，轨道边有两节风筒； 2、1304 机巷及 1304 高抽巷有隔爆水袋一直未回收； 以上对通防部予以 200 元处罚，隔爆水袋、风筒安排回收，	1 天	梁坤柱	
4	6.18 6.19	防冲队	1、1304 风巷施工段材料码放不整齐，且未挂牌管理； 2、1304 高抽巷施工段材料管理不到位，炮棍、压车柱等乱丢乱放； 3、1305 风巷施工段材料码放不整齐，前后 100 米范围内编织袋乱丢乱放； 4、1305 风巷施工地点钻机压弯数根皮带杠杆； 5、1305 风巷小线未吊挂，且非常乱。 以上对防冲队予以 1000 元处罚。材料悬挂管理牌板，并整齐码放，闲置压车柱靠帮放置，小线吊挂整齐。	3 天	崔宏磊	

5	6.18 6.19	修护部	1、1304 高抽巷 91#风水管路对侧有一个点铃； 2、1304 高抽巷内有 1 箱锚固剂，回收的废旧道木后有一箱锚固剂； 3、1304 机巷注浆材料未挂牌管理； 以上对修护部予以 200 元处罚，点铃、锚固剂安排回收。	3 天	方大生	
---	--------------	-----	--	-----	-----	--

二〇二〇年六月二十日