

招贤矿业公司 10 月份材料巡查通报（第 20201003 期）

序号	巡查时间	责任单位	巡查地点及存在问题	整改期限	责任人	巡查人
1	10.13	采煤部	1、1304 机巷皮带机尾处 2 个灭火器未管理随地丢弃，予以 300 元处罚。 2、1304 机巷装载机处（风水管路下）1 根锚索，予以 120 元处罚。 以上对采煤部合计处罚 420 元。	1 天	郝虎	邢立召
3	10.14	矿业公司	1、1305 风巷 201#抽采管路下方有 2 根接杆钎子，予以 50 元处罚； 2、1305 风巷 194#抽采管路下方有 1 根旧锚杆，予以 40 元处罚； 3、1305 风巷 190#皮带机下方有 1 根皮带机挡煤用加工件及 1 根锚固剂，予以 100 元处罚； 4、1305 风巷 178#皮带机下方有一个截止阀，予以 55 元处罚； 5、10 月 3 日 1304 机巷丢失铁柱鞋 12 个，予以 3240 元处罚； 以上对矿业公司合计处罚 3485 元。	1 天	孟宁	徐涛 李大才
3	10.14	安装工区	1、1307 机巷联巷处存放的材料全部回收升井； 3、1307 机联巷皮带机巷两根锚索绳、一根旧锚杆，予以 280 元处罚； 4、1307 机联巷皮带机巷 2#H 架旁边有 1 根接杆钎子，予以 23 元处罚； 6、1307 机联巷皮带机巷有 7 个电缆吊挂钩，部分被砸碎，予以 12 元处罚； 6、1305 机巷 104#抽采管路下方有 2 根旧锚杆，予以 75 元处罚； 7、1305 工作面有 400 根道木（价值 4 万元）未回收，其中有半数已被压在后部车下方； （安排回采期间回收） 8、1305 机巷无极绳机头处（风门前）一堆电缆钩需回收或或加强管理，予以 50 元处罚。 以上对矿业公司安装工区合计处罚 440 元。	5 天	胡祝峰	徐涛 邢立召
4	10.14	防冲队	1、1305 风巷 5#钻场内 4 个托绳轮；绳卡、直通等小材料扔在地面上，予以 200 元处罚； 2、1305 风巷几个钻场内材料管理混乱，且责任牌板随意吊挂，予以 100 元处罚； 以上对防冲队合计处罚 300 元。防冲队需加强责任区的材料管理。	3 天	崔宏磊	徐涛
5	10.13	131 地质队	1、1304 风巷 2#联巷内放置的注浆材料，无材料管理排版，予以 100 元处罚。	1 天		邢立召

二〇二〇年十月十四日