

招贤矿业公司 11 月份材料巡查通报（第 20201103 期）

序号	责任单位	巡查地点及存在问题	责任人	巡查人
1	采煤部	1、1305 机巷 131#皮带下方有 1 根锚杆被埋，予以 50 元处罚。	郝虎	徐涛
2	安装工区	1、1304 机联巷处所下道木码放不整齐，通报后仍未挂牌管理，予以 400 元处罚； 2、1304 机巷巷道内各类材料仍然未码放，定置化管理不到位，予以 1000 元处罚； 以上对安装工区合计处罚 1400 元。	胡正峰	徐涛
3	掘进部	1、+980 辅助运输巷 70#、27#风筒下方水泥、黄沙无材料牌，予以 200 元处罚。 以上对掘进部合计处罚 200 元。	苗现华	徐涛
4	通防部	1、+980 水平大巷存放的 7 根抽采管路里侧有 1 节废旧风筒，予以 500 元处罚； 2、二采区变电所后门门前有 1 根梯子梁、1 根长钎、1 根弯曲镀锌管及 1 根铁撞楔，予以 200 元处罚； 以上对通防部予以 700 元处罚。	梁坤柱	徐涛
5	综掘部	1、1305 机巷口构筑防火墙剩余材料码放在道边，无责任管理牌板，底部用风筒垫层高度不够，底部一袋水泥有板结现象，予以 200 元处罚。	孟宁	徐涛

二〇二〇年十一月二十日