

各单位，务必更加高度重视。

集团公司关于恒泰公司“1.16”矿堆坍塌挤伤 事故的通报

16/2

各单位：

1月16日夜班，恒泰公司矿井生产部二队在I1920采房施工第三次反向挑顶的最后一茬炮。0时20分因行人通道高度不够，当班带班班长毛红振站在行人通道中上部，使用2m的找顶钎子处理，同茬作业人员徐志刚站在上部观察。处理过程中，矿堆上部出现松动，行人通道矸石滑落，毛红振被滑落矿石滑带到行人通道下口。事故发生后，恒泰公司立即启动应急预案组织抢救，经医院初步诊断伤者右侧多发肋骨骨折伴双肺挫伤。事故暴露出现场作业人员作业过程中存在操作不规范、违章作业、安全防范措施落实不到位等情况，事故原因正在进一步调查中。为深刻吸取事故教训，进一步强化当前安全工作，特提出如下要求：

一、认真吸取事故教训。正值深入贯彻岁末年初全国安全防范工作视频会议精神之际，恒泰公司“1.16”工伤事故的发生，给当前安全工作敲响了警钟，并致使集团公司安全生产形势更加复杂、严峻。各单位要认真吸取事故教训，24小时内将事故情况传达到班组和员工。

二、集中精力抓好安全。新年伊始，各单位必须保持安全思想不松、精力不散、力度不减，统筹抓好安全生产和疫情防控。各单位主要负责人要按照岁末年初安全攻坚行动要求，组织开展“生命至上、安全第一”思想研讨，树牢安全

红线、守住安全底线，加大宣教力度，营造集中精力抓安全工作的浓厚氛围，坚决筑牢安全思想防线。

三、坚定不移稳固安全。各单位要深刻吸取山东烟台五彩龙金矿“1·10”爆炸等近期重大涉险事故教训，认真贯彻落实1月8日、1月13日等安全生产工作会议精神，增强忧患意识，突出重大灾害治理，立即组织开展一次重大风险管控措施落实及事故隐患排查整治行动，重点对临时支护打设、敲帮问顶措施落实、作业人员站位等全面排查，确保安全形势的持续稳定。

四、贴近现场转变作风。岁末年初，各单位安全管理重心必须下沉，各单位主要负责人、分管负责人细化工作安排部署，现场重点工作任务必须明确管技人员现场全过程跟班督导，并及时汇报作业情况。各单位分管安全负责人要组织开展一次现场安全技术措施落实专项检查，严查不安全行为。各单位要压实跟带班人员职责，开展“四不两直”干部作风督查，坚决用干部辛苦指数提升员工安全系数。

皖北煤电集团公司

2021年1月16日