

# 宝鸡市应急管理局文件

宝市应急发〔2021〕25号

---

## 宝鸡市应急管理局 关于转发省应急管理厅《近期煤矿安全检查 问题隐患的通报》的通知

麟游县应急管理局，徐矿集团陕西能源化工有限公司、东岭集团股份有限公司：

现将省应急管理厅《近期煤矿安全检查问题隐患的通报》（陕应急〔2021〕88号）转发你们，请认真对标对表通报中指出的问题，举一反三，认真组织开展自查，坚决避免类似问题的发生。同时，要按照2月20日国家矿山安全生产视频会议精神和市安办《关于全面深入开展煤矿安全生产大排查活动的实施方案》（宝市安办发〔2020〕131号）的安排部署，要在煤矿自查自改上、上级公司检查上、监管部门排查上持续用力，扎实深入开展煤矿安全大排查，确保取得实实在在成效。

宝鸡市应急管理局  
2021年2月23日



---

抄送: 安徽省皖北煤电集团有限责任公司、陕西能源投资股份有限公司煤业分公司

宝鸡市应急管理局办公室

2021年2月23日印发

共印7份

# 陕西省应急管理厅文件

陕应急〔2021〕88号

---

## 陕西省应急管理厅关于 近期煤矿安全检查问题隐患的通报

各设区市煤矿安全监管部门，陕西煤业化工集团公司、陕西投资集团公司、陕西省益秦集团公司、陕西延长石油矿业公司、陕西有色榆林煤业公司、华能陕西矿业分公司、国能神东煤炭集团公司：

近期，省应急厅和煤矿瓦斯督导组对各产煤市、县及煤矿企业开展安全检查时发现一些突出问题，现通报如下：

### 一、存在的主要问题

（一）部分煤矿企业存在专项整治三年行动“两个清单”质量不高，只是把一般的日常检查内容列入清单。陕安委〔2020〕

128号文件要求煤矿企业全面深入开展煤矿安全生产大排查，形成高质量的问题隐患和整改措施清单，但从检查情况看，煤矿企业大排查活动虽然有布置、有行动，但是自查自改和风险研判不认真、不深入，没有剖析真正影响安全发展的深层次问题、老大难问题。

(二)个别煤矿灾害治理机构人员设置不全。陕西彬长胡家河矿业有限公司水文地质类型极复杂，未按照《煤矿防治水细则》规定配备防治水副总工程师；陕西彬长孟村矿业有限公司属高瓦斯矿井，未按规定配备通风副总工程师。

(三)个别煤矿“一通三防”管理不到位。韩城矿业公司下峪口煤矿2020年未进行反风演习；蒋家河煤矿反风演习记录报告中显示，反风过程中本应回风的进风井仍有约400m<sup>3</sup>/min进风量，矿井通风系统存在严重问题；延川县新泰煤矿存在违规反转主扇，反向通风。下峪口煤矿1月26日2-2采区瓦斯治理巷、边界回风巷局部通风机停止运转，导致两处巷道瓦斯超限90分钟左右，最大瓦斯浓度2.62%。

(四)个别煤矿采掘布局不合理。韩城矿业公司桑树坪煤矿存在采掘接续紧张；下峪口煤矿现采21314工作面为孤岛工作面；宝塔区华龙煤业贯屯煤矿目前已形成两处孤岛工作面。

(五)仍存在违法违规生产情况。子长市永兴煤矿存在图纸报表作假、不安装监测监控系统、隐瞒井下采掘工程、超能力组

织生产、未按安全设施设计施工、矿级领导值班带班制度执行不严格、井下单班作业人数超规定等突出问题。

## 二、下一步工作要求

(一) 持续深入开展煤矿安全大排查。严格按照我省关于开展“大排查”相关要求，继续扎实做好煤矿安全大排查大检查工作，对排查发现的突出问题、共性问题、深层次问题要纳入三年行动“两个清单”进行集中攻坚。

(二) 扎实推进重大灾害治理。煤矿企业要落实主体责任，切实提高矿井防灾治灾救灾的能力，强化瓦斯“零超限”、煤层“零突出”目标管理，强化综合防灭火措施和综合防尘措施落实。严格落实煤与瓦斯突出、冲击地压灾害顶层方案各项防治措施，确保灾害治理到位。

(三) 健全安全管理机构、人员配备。煤矿要结合所属煤矿灾害特点，建立健全相应的管理、技术等职能部门，配齐配强治理相应灾害的专业技术人员和管理人员。煤矿上级公司要结合所属煤矿实际情况，特别是风险灾害情况，督促煤矿配齐相应工作经历和能力的副矿长和副总工程师，进一步健全灾害治理机构、配备施工装备。

(四) 进一步加强“两会”和“春节”期间煤矿安全监管工作。各级监管部门要结合本地实际对煤矿安全工作进一步部署安排，紧盯措施落实，落实盯守责任，加强对停工停产矿井巡查确

保“两会”和“春节”期间煤矿安全生产。



(信息公开形式：依申请公开)

陕西省应急管理厅办公室

2021年2月9日印发

承办单位：煤矿灾防处

经办人：曹涛

电话：61166168

共印5份