

招贤矿业公司 3 月份材料巡查通报（第 20210302 期）

序号	责任单位	巡查时间	巡查地点及存在问题	整改期限	责任人	巡查人	扣款合计（元）
1	综掘部	03.10	1304 机巷皮带机头处，顶板留有几跟起吊链条，须及时回收。	2	徐现堂	邢立召	0
2		03.10	1304 机巷皮带机头处，三根大皮带杠杆随意丢放，其中一根被埋。两根小皮带机杠杆随意丢弃。	2	徐现堂	邢立召	0
3		03.10	1304 机巷皮带机头处半袋水泥随地放置。	1	徐现堂	邢立召	0
4		03.10	+980m 回风巷外段，一根 2.5m 风锤钎子，一根皮带机杠杆，一根四分钢管，一个小电缆排勾，一个无极绳压绳轮组，一个电缆勾（在轨道边）。	2	徐现堂	邢立召	200
5		03.10	1302 机巷 142 号帮部锚杆处悬挂一根新锚杆（已弯曲变形）。	1	杨彪	邢立召	50
6		03.10	1302 机巷道木摆放处三块锚索托盘一块锚杆托盘随意丢弃。	1	杨彪	邢立召	160
7		03.10	1302 风巷里段 f14 测点牌板处一根锚杆随意丢弃。	1	赵先坤	邢立召	50
8		03.10	1302 风巷里段材料架上锚杆、管缝锚杆、麻花钻杆混放。	1	赵先坤	邢立召	100
9		03.10	1302 风巷里段锚固剂堆放处，锚固剂箱破损，几根锚固剂已破损。	1	赵先坤	邢立召	50
11	通防部	03.10	1302 机巷 138#管路处，有一堆信号线随意堆放。	1	陈诚	邢立召	100
12		03.10	1302 机巷随地摆放一节已裁剪的风筒（通防部落实）。		郑超	邢立召	0
13	掘进部	03.10	1303 风巷口油脂堆放点地面有漏出油脂。（已通报问题）	2	邵守平	徐涛	200
14		03.10	1303 风巷料场黄沙上堆放 10 袋水泥其中两袋已板结。	2	邵守平	徐涛	100

强调问题：1、下期经管部将对井下各头面同种材料未归类集中码放现象及井下长期闲置未使用的支护建工材料情况进行重点检查。

2、生产技术部要对归口管理的支护建工材料加强现场巡查管理。

附典型材料浪费曝光

二〇二一年三月十日

材料浪费图片曝光:





SHOT ON AGM H1
OUTDOOR CAMERA