

## 招贤矿业公司3月份材料巡查通报（第20210303期）

序号	巡查时间	问题	责任单位	责任人	绩效考核	巡查人
1	3.20	1302机巷与总回交叉处码放的尤安特内有4袋水泥板结。	综掘部	杨彪	200	徐涛、刘传玉
2	3.20	1302机巷与总回交叉处码放的尤安特旁边有10根轨道拉杆，帮部有2根废旧锚杆。	综掘部	杨彪	150	徐涛
3	3.22	980辅助运输巷口一辆装垃圾矿车内有5个新锚杆托盘，三根锚链。	掘进部	闫兴斌	150	梁超
4	3.22	980辅助运输巷口安全监控分站处有3个新绳卡。	掘进部	闫兴斌	20	梁超
5	3.22	980配电点门前巷道内有一车水泥用风筒布覆盖其中两袋水泥已破损。	综掘部	徐现堂	100	梁超
6	3.22	980水平5#联巷变坡点处（下部）皮带下面2根锚固剂随意丢弃。	掘进部	闫兴斌	10	梁超
7	3.22	980水平5#联巷后路水泥未垫高。	掘进部	梁超	200	梁超
8	3.22	地面瓦斯抽放站门口堆放一堆升井材料包括管缝锚杆、梯子梁、瓦斯抽放管等	综掘部	孟宁		邱丹丹 邢立召

注：3月20日井下环境卫生巡查，通报内容中材料问题较多，本周重点对通报的材料问题进行闭合，未予以整改加倍处罚。