

## 集团公司关于吸取近期事故教训强化安全工作的紧急通知

各单位：

进入7月份以来，集团公司范围内连续发生6起工伤事故，现通报如下：

1.7月3日22时18分，祁东煤矿采煤预备区职工陈方向在924工作面进行拆除前挪移单体时，搬运单体的左手无名指垫到底板矸石上，造成左手无名指末节骨折。

2.7月12日0时50分，祁东煤矿采煤一区职工马小三在7<sub>1</sub>36工作面施工固定U型棚锚杆眼准备安装锚固剂时，从顶板切顶爆破孔处掉落一块约200mm×100mm×100mm的矸石，砸到其右脚面，造成右脚第1跖骨基底部骨折。

3.7月17日4时46分，恒昇煤业9302安装工作面，皖煤矿业公司职工曹从言站在风巷供水管路上使用拉葫拉超前支架顶梁时，顶梁碰到超前支架立柱，立柱歪斜挤到曹从言的大腿，造成伤者右大腿肌肉挤伤。

4.7月17日17时30分，新淮化工丰乐项目部职工马义胜在使用移动式液压手推车搬运桶装物料过程中，途经减速带时手推车把手撞击其左胸部，造成其第五、六根肋骨骨折。

5.7月18日18时37分，五沟煤矿掘进区职工刘标在1010-1风巷准备进行右帮支护时，右帮一块矸石（300mm×200mm×200mm）从顶板下1000mm处滚落，挤伤左小腿造成其左小腿胫腓骨骨折。

6.7月19日17时20分，祁东煤矿预备区职工王龙雷在924风巷拆除硐室外5米处绞车硐室打设绞车护身单体支柱

时未找净顶板，被顶部掉下大块浆皮砸中头部及后背，造成其右额头擦伤破皮、右脚拇指破皮。

“七一”过后，生产安全事故集中多发暴露出当前部分单位和人员思想上存在“过关松劲”的现象、管理上存在“宽松软”的情况。为深刻吸取事故教训，警惕思想松懈、纪律松散、管理松放、质量滑坡（三松一滑坡）情况，保持从严管理态势，特提出如下要求：

一、紧思想。多起事故的发生暴露出部分单位和人员没有充分认清当前严峻的安全形势和面临的风险挑战。各单位要立即对事故进行通报，并召开会议分析研判当前安全形势和差距不足，制定防范措施。各分管负责人要下沉到区队、班组，掌握干部员工思想动态，传压力、紧思想、强作风，切实保障安全生产形势稳定。

二、强管理。6起工伤事故暴露出现场作业过程中存在风险意识不强、违章作业现象突出、跟带班人员职责落实不到位等突出问题。各单位要进一步强化“不安全行为”集中整治，严厉打击现场违章作业行为。按照“工人违章、干部反省”的要求，各分管负责人每周对分管范围内发生的“三违”情况进行剖析、点评，深化改进措施。强化事故警示教育力度，对于吸取事故教训不深刻重复发生的同类型事故，从严问责。各单位要强化新工人安全培训，严格落实导师带徒奖惩制度，新工人安全培训不到位、日常管理不到位发生事故的同时追究管理责任。新淮公司强化外派作业项目部的

监管，落实副总师及以上管理人员分片包保职责，发生各类事故按规定对包保人员和现场安全负责人进行问责。

三、盯重点。6起工伤事故，2起发生在安装拆除作业过程中、3起为顶板类事故。在安装拆除作业中存在员工站位操作不当情况，在顶板管理上存在敲帮问顶制度执行不到位情况，暴露出现场“五位一体”岗位作业标准实施流于形式。凡安装拆除、巷道修护、零星工程、顶板管理、斜巷运输、停送电检修等作业员工安全站位、安全确认执行不到位或性质严重的同类型事故重复发生的轻伤事故，一律按典型性轻伤事故进行问责处理，同时追究同茬作业人员、跟带班人员、当班安全监管人员的责任。

四、抓执行。调阅查看6起工伤事故视频监控，其中5起工伤事故未能按照《集团公司煤矿安全生产视频监控系统管理办法》的规定实现视频监控。各单位要严格落实关键作业地点视频监控安装管理规定，凡采煤工作面上下出口、掘进工作面、安装拆除作业地点、斜巷上下口、灾害治理过程等关键地点无故未安装、随意停电导致失去监控作用，视频监控图象不清晰、不完整、不能有效监控关键工序或未严格落实举牌确认制度的，除追究直接责任人责任外同时追究责任单位分管负责人责任。

五、严问责。严格事故调查处理，发生轻伤事故各单位分管负责人、分管安全负责人必须参加事故追查，24小时内将事故调查报告报集团公司调度中心、安全监察局备案。事故追查原因分析不透彻、防范措施缺乏针对性的将责成事故

单位重新追查；凡月度内同一类型事故重复发生的一律追究  
分管负责人责任。

皖北煤电集团公司

2021年7月20日