

招贤矿业1月份材料巡查通报（第20220102期）

序号	责任单	巡查日	巡查地点及存在问题	责任人	巡查单位	巡查人	绩效考核
1	掘进部	1.11	北翼带式输送机大巷131#风水管路处丢弃四只树脂锚固剂。	卢大岭	技术部	张乾龙	40
2	掘进部	1.12	980带式输送机大巷6#联巷口，一堆混合喷浆料已淋水，造成部分失效。	卢大岭	技术部	邢立召	300
3	防冲队	1.14	北翼回风上口凯密安AB料未挂牌管理。	石斐	技术部	赵超	100
4	掘进部	1.14	北翼回风上口锚索、钢带未挂牌管理。	曹应理	技术部	赵超	100
5	运输部	1.13	地面回收中心废料堆内有两个道尖。	张焕杰	经管部	邱丹丹	200
6	防冲队	1.16	1303机巷三袋凯密安包装袋破损，未按要求进行遮盖，洒水导致板结。	石斐	技术部	张乾龙	300
7	防冲队	1.17	1305高抽联巷下口30余根聚乙烯瓦斯抽放管未集中管理，且码放较乱。需与原家具房内抽放管集中码放整齐。	石斐	经管部	邱丹丹	100
8	防冲队	1.17	1305风巷原无极绳绞车处，聚乙烯瓦斯抽放管分多处散放，一根瓦斯抽放钢管丢在轨道边管路下方。	石斐	经管部	邱丹丹	255
9	采煤部	1.17	1305高抽联巷内3捆塑料网未转走，散放的斜巷下口。	郜祝伟	经管部	邱丹丹	252
10	机电部	1.17	780胶带机巷慢速绞车旁、1305风巷原无极绳绞车处各一根皮带机杠杆需回收。	黄威	经管部	邱丹丹	200
11	掘进部	1.17	+980回风大巷尤安特无机加固料洒水时未保护，直接洒在材料袋上。	闫兴彬	技术部	张乾龙	100
12	防冲队	1.18	1302风巷，防冲队存放的无机加固材料未做覆盖，淋水滴到了材料上	石斐	经管部	宋崇柏	200
13	采煤部	1.18	1302风巷中断，采煤部下的水泥无垫层。	毛黎明	经管部	宋崇柏	100
14	掘进部	1.19	+980辅助运输巷巷刚过两道风门皮带机里侧有1把铁丝	单勇敢	经管部	徐涛	20
15	掘进部	1.19	+980辅助运输巷3#联巷U型棚未挂牌管理，未安装好的皮带上布满淤泥。	李德伟	经管部	徐涛	100
16	掘进部	1.19	+980辅助运输巷3#联巷对面有5根长螺栓埋在杂物里。	单勇敢	经管部	徐涛	50
17	掘进部	1.19	+980回风巷斜巷上口帮部有一根轨道、一根钢管、4根钎子及3根带锚注装置的锚索	闫兴彬	经管部	徐涛	1000
18	掘进部	1.19	+980回风巷斜巷上口小绞车后面有4块道夹板。	闫兴彬	经管部	徐涛	100

19	采煤部	1.19	1302机巷口至+980回风段，巷道内有一架可伸缩铝合金梯子（已损坏）横放在人行道上。	李晨	经管部	徐涛	820
20	采煤部	1.19	1302机巷口至+980回风段，各类材料异常混乱，除H架做了码放外，风筒、张紧绞车、皮带、胶管、道木等材料混放。原存放的尤安特混在回收的各类铁器里；水泥无垫层、未挂牌；月底前整改完毕，否则按材料巡查管理办法处罚。		经管部	徐涛	
21	防冲队	1.19	1302机巷口至+980回风段，防冲队所下铝塑管（热水管）、聚乙烯瓦斯抽放管混在回收的废旧物资里。防冲队对矿属材料的管理不重视，生产技术部、防冲办、通防部加强对该单位的日常监督管理。	石斐	经管部	徐涛	1000
22	采煤部	1.19	1302机巷口至1302机联巷风门前，回收的皮带机护栏、过桥、材料架及其他配件乱丢乱放。月底前整改完毕，否则按材料巡查管理办法处罚。		经管部	徐涛	
合计							5337