

招贤矿业4月份材料巡查通报（第20220401期）

序号	责任单位	巡查日期	巡查地点及存在问题	责任人
1	掘进二部	4.2	1305机巷与1303风巷交叉处一件支架安全阀在地上，需回收。（随手拍）	赵先坤
2	掘进二部	4.2	1305机巷封闭墙前一捆菱形网、两根锚索需转运料场使用。（随手拍）	赵先坤
3	掘进二部	4.2	1303风巷迎头地上一只树脂锚固剂丢在地上已破损。（随手拍）	赵先坤
4	掘进二部	4.2	1303风巷一件灭火器在巷道边，未在消防箱处集中码放。（随手拍）	赵先坤
5	钻探事业部	4.2	1303机巷封孔剂存放较多，一袋封孔剂已破损，出现板结。（随手拍）	
6	掘进二部	4.2	1303机巷电缆吊挂槽钢需集中码放。（随手拍）	王虎
7	修护部	4.2	北翼带式输送机大巷下山修护刷帮的水槽需及时回收升井。（随手拍）	
8	钻探事业部	4.4	980带式输送机大巷91节风筒处皮带机下面两袋钻孔充填材料（美固德）已报废。	
9	掘进一部	4.5	980系统6#联巷内吊挂钢丝绳码放较乱，需整理复用。（随手拍）	李海军
10	掘进一部	4.5	980辅助运输大巷半圆木与玻璃钢锚杆混放，且码放乱。（随手拍）	李海军
11	掘进一部	4.5	980辅助运输大巷水泥轨与W钢带、混合料混放，且码放乱。（随手拍）	李海军
12	掘进一部	4.5	980辅助运输大巷旧锚杆放在地上，未上架挂牌管理。（随手拍）	李海军
13	掘进一部	4.5	980辅助运输大巷多处水泥洒落到轨道中，造成浪费。（随手拍）	李海军
14	掘进一部	4.5	二采区集中运输巷两根新锚杆丢在平板车内。（随手拍）	黄金
15	掘进一部	4.7	980回风大巷219节风筒下方，一根接杆钎子在帮部风水管路里侧。	闫兴彬
16	掘进一部	4.7	980系统5#联巷皮带机尾里侧，一根刮板机链条、一件连接环、麻花钻杆、杠杆等材料码放较乱。	李德伟
17	钻探事业部	4.7	980辅助运输大巷235排处美固德及太阳能热水管未挂牌管理。3月31日通报，4月7日仍未挂牌。	
18	掘进一部	4.1	回收的电铃信号（D-127-103）灯罩破碎，三联接钮压板螺丝断线	何元庆
19	掘进一部	4.3	980带式输送机大巷闲置电缆堆积杂物码放较乱。	王霄
20	掘进一部	4.4	980带式输送机大巷上交的电缆绝缘遥测为零。	李德伟
21	修护部	4.6	在原1307家具房内存放的支护材料、加工件、尤安特等材料混放，管理混乱，其中有一箱锚固剂显示出厂日期为1.25。	方大生
22		4.6	1305高抽巷外段，原水仓上有盖水仓的护栏及11根工字钢未回收；1305高抽巷施工钻场处部分材料未转运；1305风巷旧锚杆、钢丝绳、钢管、材料架、风筒、约有100根锚索等材料未回收。	
23	掘进一部	4.6	1305机联巷至总回三岔门处，瓦斯抽采管路中间有3捆塑料网，掘进一部安排回收。	
24	运输部	4.6	在一采区变电所后门处、+980辅助运输巷下口等多处存放回收的轨道，运输部尽快安排复用或挂牌建账管理。	
25	运输部	4.6	1303机巷至皮带机巷三岔门处有一堆皮带机缓冲材料存放时间较长，且未挂牌管理	王彬
26	掘进二部	4.6	1303机巷无极绳绞车处材料管理混乱，钻杆、螺栓等乱丢乱放。	王虎
27	钻探事业部	4.6	1303机巷存放的钻杆等材料未挂牌管理，且有一处存放在掘进部料场	
28	掘进二部	4.6	1303风巷巷道口一矿车内（K115）铁器与杂物混装。	赵先坤
29	修护部	4.6	柴油机车硐室，躲避硐室内通防部回收小线挂牌管理，但是其他小线与杂物散乱放置在地上；帮部有一个锚索托盘；一个沙箱成为杂物箱，内有三个灭火器、一个材料牌及其他杂物；沙箱边有一袋1.2米钻杆（约20根）被喷浆料掩埋（安排回收）。	
30	机电部	4.7	地面废料场边土地上有一件直托辊。	
31	掘进一部	4.7	二采区集中运输巷锚网锚杆混放，且未挂牌管理	黄金
32	掘进一部	4.7	皮带机大巷水泥未码放，且遗漏较多	卢大岭
33	钻探事业部	4.7	1303机巷钻杆处一袋水泥	

34	修护部	4.7	北翼轨道下口使用风筒遮盖水泥。	张振东
合计				

巡查单位	巡查人	绩效考
公司领导		
公司领导		
公司领导		10
公司领导		50
公司领导		192
公司领导		50
公司领导		
公司领导		230
公司领导		100
公司领导		200
公司领导		252
经管部	邱丹丹	66
经管部	邱丹丹	200
经管部	邱丹丹	200
机电部	罗亮	100
机电部	李洋	200
机电部	罗亮	100
经管部	徐涛	200
经管部	徐涛	
经管部	徐涛	
经管部	徐涛	
经管部	徐涛	100
经管部	徐涛	200
经管部	徐涛	200
经管部	徐涛	100
经管部	徐涛	
公司领导		100
生产技术部	邢立召	100
生产技术部	邢立召	200
生产技术部	邢立召	50

通防部	李东	50
		3550