关于事故通报贯彻落实和信息传送专项检查 的通报

2022年9月14日至16日,公司组织生产技术部和相关单位人员对恒源煤矿、任楼煤矿、祁东煤矿、五沟煤矿、钱营致煤矿、朱集西煤矿进行了专项检查。本次重点对公司近期事故通报的贯彻落实、制度建设、流程管控、智能管控平台内容填报、视频监控管理等工作进行了检查,共检查发现问题31条,其中事故通报贯彻落实7条、制度建设7条、信息收集传递11条、智能管控平台管理5条、视频监控管理1条。现将检查情况通报如下:

一、存在问题

(一) 共性问题

- 1. 恒源煤矿、任楼煤矿、祁东煤矿、钱营孜煤矿、朱集西煤矿均存在对朱集西矿"9. 3"信息梗阻事故通报、恒源矿"9. 10"甲烷传感器越警事故通报未贯彻落实和贯彻落实不及时;恒源煤矿、任楼煤矿、祁东煤矿、五沟煤矿、钱营孜煤矿、朱集西煤矿未根据通报要求制定针对性措施、规定。
- 2. 恒源煤矿、任楼煤矿、祁东煤矿、五沟煤矿、朱集西煤矿 2022 年"一通三防"技术管理规定没有根据公司"一通三防"技术管理规定对气体异常短信发布做具体规定。
 - 3. 恒源煤矿、任楼煤矿、祁东煤矿、五沟煤矿、钱营孜煤

- 矿、朱集西煤矿部分矿领导、职能科室人员、调度人员、监测 监控中心站值班人员未列入气体异常短信发送人员名单中。
- 4. 恒源煤矿、任楼煤矿、五沟煤矿、钱营孜煤矿、朱集西煤矿智能管控平台生产调度模块中部分信息填报不及时、不准确。

(二)个性问题

- 1. 恒源煤矿 9 月 10 日发生甲烷传感器越警事故,未按规 定及时向公司汇报。
- 2. 恒源煤矿 9 月 5 日深部井-960m 西翼轨道大巷千米钻机 故障信息,记录故障发生时间错误。
 - 3. 任楼煤矿调度管理制度中缺少事故汇报流程图。
- 4. 祁东煤矿值班调度员查看视频记录内容简单,不能反映现场存在和发现的问题。
- 5. 五沟煤矿 9 月 2 日 1022 风巷钻场放炮器故障处置信息 无闭合落实时间。
- 6. 钱营孜煤矿调度员对生产现场动态信息掌握不及时、不准确。
- 7. 朱集西煤矿未根据 "9. 3" 事故信息梗阻通报要求,及 时将追查问责情况上报公司备案。
- 8. 朱集西煤矿 9 月 3 日甲烷传感器数据异常事故汇报记录中,缺少向矿副值班人员、职能科室相关人员汇报信息的记录

内容; 9月15日工伤事故记录中,缺少安排运输区接送工伤的处置信息记录内容。

二、相关要求

- (一)强化事故通报贯彻落实。集团公司各单位对上级机 关和集团公司下发的各类安全生产事故通报的贯彻落实工作 须高度重视,及时宣传贯彻,深刻吸取教训,积极对照整改。 特别是对通知通报提出的要求,必须制定针对性的整改措施、 完善相关制度规定。
- (二)健全完善制度流程。各单位须认真梳理安全生产管理制度和业务流程,对漏洞和缺陷及时修订完善,确保公司部门间、公司和基层单位间的管理制度、业务流程统一标准、统一要求、统一考核。
- (三)完善信息发布范围。各单位必须对安全生产信息收集汇报应严格管理,确保信息收集、传送准确及时,应急处置迅捷,措施采取得当。针对本次检查发现的气体异常短信发布人员范围不符合集团公司"一通三防"制度规定的情况,公司通防部负责、各相关单位配合,尽快予以解决处理。
- (四)发挥视频监控作用。各单位须优化细化视频管理规定,充分发挥视频监控作用,采取多种手段措施,协调指挥安全生产工作。
 - (五)精准平台数据填报。各相关单位必须提高公司智能

管控平台数据填报的认识程度,加大智能管控平台管理和监督考核力度,明确管控平台日常填报的职责,确保平台数据填报准确、完整、及时。

皖北煤电集团公司 2022年9月18日