

# 招贤矿业公司2023年4月份绩效考核汇总（单位部分）

统计单位：（盖章）

时间：2023.5

时间：2023.5

序号	时间	被处罚人员所在单	被处罚人员姓名	事由	金额	罚款单编号	开票人姓名	开票单位	备注
1	2023.4.1	采煤部		1304升井电机ZX26-170经小组鉴定绝缘值为0电机烧，耦合器也损坏，根据《机电设备管理办法》第七条第一项、第三项给予考核共计4350元。	4350	ZX2003769	设备队	机电部	
2	2023.4.3	掘进二部	七队	2306风巷升井的慢绞ZX8-24经小组鉴定涡轮损坏，齿轮罩丢失，根据《机电设备管理办法》第七条第一项考核共计800元。	800	ZX2003772	设备队	机电部	
3	2023.4.5	掘进一部	五队	980辅助运输巷第二部皮带机H架107#、67#和第三部皮带机H架97#、125#143#三联托已磨穿，根据《机电设备管理办法》第七条第一项给予考核300元。	300	ZX2003774	设备队	机电部	
4	2023.4.7	掘进一部	二队	入井轴滚式通风机（ZX4-53）在装卸过程中操作不当，造成二台严重损坏，根据《机电设备管理办法》第七条第一项给予考核2000元。	2000	ZX2003775	设备队	机电部	
5	2023.4.11	修护部		980皮带机巷机头修护施工扩硐处完工后电缆未吊挂，联系多次推诿扯皮，根据《电气管理考核细则》第40条给予1000元处罚。	1000	ZX2003552	电管队	机电部	
6	2023.4.14	掘进二部	六队	升井一台17#千斤顶擅自给机体内加注类似白乳胶的液体，造成机械不能正常使用，根据《招贤矿业风动工具管理办法》第五条第3项给予考核200元。	200	ZX2001754	机修厂	机电部	
7	2023.4.17	掘进二部	六队	1304机巷第一部皮带机H架45架下方扔有一根杠杆，根据《机电设备管理办法》第七条第一项考核100元。	100	ZX2000996	设备队	机电部	
8	2023.4.19	掘进一部	二队	2306机巷升井局扇ZX4-19)经小组鉴定电机损坏，风叶损坏，根据《机电设备管理办法》第七条第三项共计索赔9625元。	9625	ZX2003783	设备队	机电部	
9	2023.4.21	掘进一部	三队	980系统升井煤尘注水泵调压阀损坏，馈电ZX18-87接线柱损坏三个，根据《机电设备管理办法》第七条第一项给予考核190元。	190	ZX2003784	设备队	机电部	
10	2023.4.22	掘进一部	机电队	980辅助运输大巷迎头随机电缆落地未加防护并有大矸石埋压，根据《井下电气管理考核细则》第37条规定给予机电队300元处罚。	300	ZX2001951	电管队	机电部	

11	2023. 4. 22	掘进二部	六队	1304风巷升井煤尘注水泵经鉴定压力表损坏，减压阀损坏，根据《机电设备管理办法》第七条第一项给予考核共计180元。	180	ZX2003785	设备队	机电部	
12	2023. 4. 24	掘进二部	六队	1304外段下联系单闲置设备未在规定日期内升井，按《机电设备管理办法》第七条第六小条给予考核300元	300	ZX2001638	设备队	机电部	
13	2023. 4. 26	掘进一部	一队	四采区带式输送机巷迎头动力电缆表面喷浆料未清理，根据《井下电气管理考核细则》第40条给予掘进一部一队500元处罚。	500	ZX2001955	电管队	机电部	
14	2023. 4. 28	掘进二部	六队	1304机巷第二部皮带机有一处皮带扣损坏长度达300mm，根据《机电设备管理办法》第七项第一条给予	100	ZX2001642	设备队	机电部	
15	2023. 4. 28	掘进二部	六队	1304机巷第二部皮带机储带仓内有皮带跑偏，皮带磨张紧游动小车框架，根据《阻燃胶带管理规定》第七项第1条规定给予考核100元；	100	ZX2001641	设备队	机电部	
16	2023. 4. 28	掘进一部	三队	980皮带机巷第三部150皮带现场遗留一个φ320*1150改向滚筒一个同步齿轮，一个联轴器护罩未回收，根据《机电设备管理办法》第七项第九条考核300元。	300	ZX2001640	设备队	机电部	
17	2023. 4. 29	掘进一部	二队	2306机巷第一部皮带机张紧绞车电机堆积大量水煤，根据《机电设备管理办法》第七项第四条规定考核100	100	ZX2001639	设备队	机电部	
18	2023. 4. 29	掘进一部	二队	2306机巷第一部皮带机四轮张紧滑轮组未正确使用2个，易造成张紧绞车因过载烧坏电机，根据《机电设备管理办法》第七项第一条考核500元。	500	ZX2003743	设备队	机电部	
19	2023. 04. 14	掘进一部	二队	4月12日早班检查，2306机巷迎头巷道超宽，现场实测7.0m，根据技术管理规定，给予掘进二队绩效考核	1000	2002410	技术部	生产技术部	
20	4月2日	掘进一部	一队	根据《关于对四采区带式输送机大巷联巷停止作业的通报》的处理决定，绩效考核掘进一部8000元；	8000	3003551	安监部	安监部	
21	4月30日	掘进二部	六队	根据《关于对1304(外)切眼导确停止作业的通报》的处理决定，绩效考核掘进二部10000元；	10000	3004441	安监部	安监部	