

招贤矿业公司2023年5月份各单位绩效考核汇总（内部）

汇总单位：经营管理部

汇总时间：2023.6.8

序号	时间	被处罚人员所在单位	被处罚人员姓名	事由	金额	罚款单编号	开票人姓名	开票单位	备注
1	5月1日	通防部	综合队	5月1日，根据《4月29日1303机巷注液态CO2管路泄漏追查报告》处理决定，绩效考核扣除通防部1000元；	1000	3003924	安监部	安监部	1000
2	5月24日	运输部	保运队	根据《关于对运输部矸石仓上口第一部皮带机停止使用的处理通报》的处理决定，绩效考核扣除运输部6000元；	6000	2000009	安监部	安监部	6000
3	2023.5.1	掘进二部	七队	1306风巷闲置一台119#锚杆机未按规定使用造成护圈而出开焊，一台77#涨拉机具进气管没封堵，根据《招贤矿风动工具管理办法》第七条第6、9项规定给予合计索赔考核100元。	100	ZX2001755	机修厂	机电部	100
4	2023.5.4	掘进二部	六队	1304风巷使用的一部150皮带机，中间带滚筒处有少量堆煤泥，机尾处开关有黄沙掩埋底座，刮板机开关上灰尘较多，根据《机电设备管理办法》第七条第一项给予考核300元整。	300	ZX2003750	设备队	机电部	300
5	2023.5.6	掘进二部	六队	1304外切眼风筒风筒31#、53#、56#、57#处无极绳无衍生轮装置，按《机电设备管理办法》第七条第一项考核200元。	200	ZX2003745	设备队	机电部	200
6	2023.5.7	掘进二部	七队	二采区集中运输巷无轨胶轮车都变形开焊，根据《机电设备管理办法》第七项第一条给予考核300元整。	300	ZX2001647	设备队	机电部	300
7	2023.5.7	掘进二部	七队	2306风巷升井的回柱绞车电机（11KV）经鉴定已烧坏，根据《机电设备管理办法》第七条第三项考核1100元整。	1100	ZX2003746	设备队	机电部	1100
9	2023.5.8	掘进二部	七队	2306风巷第三部皮带机涨紧绞车钢丝绳安装不规范，仅从一个滑轮上穿过，且使用链条捆绑在槽撑生根；未使用弹簧筒张紧力调整，根据《机电设备管理办法》第七项第一条考核500元整。	500	ZX2001643	设备队	机电部	500
10	2023.5.8	掘进一部	二队	2306机巷第一部皮带机头仓内皮带机跑偏严重，皮带边沿受损，根据《阻燃胶带管理规定》给予200元考核。	200	ZX2001645	设备队	机电部	200
11	2023.5.9	掘进一部	二队	2306机巷第一部机头放置1捆皮带长度6米，根据《机电设备管理办法》第七项第12条规定给予考核900元整。	900	ZX2001646	设备队	机电部	900
12	2023.5.10	掘进一部	五队	码放的皮带未按联系单挂牌管理，按照《机电设备管理办法》第七条考核100元整。	100	ZX2003766	设备队	机电部	100
13	2023.5.12	掘进二部	七队	2306风巷第二部皮带机与第三部皮带机机头处三联托与顶板摩擦严重，根据《设备管理办法》第七条第一项给予考核。	200	ZX2003747	设备队	机电部	200
14	2023.5.15	掘进二部	六队	1304机巷升井620机尾轮经小组鉴定磨损严重无法继续使用，摩擦耦合器花键磨损严重，根据《机电设备管理办法》第七条第一项考核共计750元（折旧）。	750	ZX2004199	设备队	机电部	750
15	2023.5.15	掘进二部	六队	1304外切眼第二部150皮带机27架底托辊脱落，根据《机电设备管理办法》第七条第一项考核100元。	100	ZX2003749	设备队	机电部	100
16	2023.5.17	掘进二部	六队	1304机巷（外）闲置一台118#锚杆机进水、气孔没有封口，根据《招贤矿业风动工具管理办法》第七条第9项规定，给予合计考核100元。	100	ZX2001757	机修厂	机电部	100

17	2023.5.18	掘进一部	一队	980带式输送机大巷迎头巷修机电缆及喷浆机电缆喷浆时防护不当，喷浆料未清理，根据《井下电气管理考核细则》第40条给与在责任单位	500	ZX2004202	电管队	机电部	500
18	2023.5.18	掘进一部	一队	四采区皮带机巷升井水泵一台（191024出厂编号）经鉴定7.5KW电机烧坏，根据《机电设备管理办法》第七项第一条考核750元整。	750	ZX2000662	电管队	机电部	750
19	2023.5.18	掘进一部	一队	四采区皮带机巷升井水泵一台（ZX2-42）经鉴定7.5KW电机烧坏，根据《机电设备管理办法》第七项第一条考核750元整。	750	ZX2000661	电管队	机电部	750
20	2023.5.18	掘进二部	七队	2306风巷第四部皮带机尾处缓冲托辊脱至皮带处，根据《机电设备管理办法》第七条第一项给予考核100元整。	100	ZX2000660	设备队	机电部	100
21	2023.5.26	掘进一部	一队	980回风皮带七号联巷绞电缆多次联系未回收，根据《井下电气管理考核细则》第48条给予责任单位掘进一队机电队1000元处罚。	1000	ZX2004208	电管队	机电部	1000
22	2023.5.27	掘进一部	三队	980—号变电所外拆装硐室施工地点使用一台MW7.8/0.322型矿用挖机机斗缺失为及时补齐，造成三个斗齿齿根损坏无法修复，根据《机电设备管理办法》第七项第一条给予考核1000元。	1000	ZX2001648	设备队	机电部	1000
23	2023.5.28	掘进一部	一队	四采区皮带机运输巷皮带机涨紧绞车使用一台JH-8型回柱绞车；涨紧绞车钢丝绳未按设计标准要求从定滑轮组合游动小车动滑轮组绕过，根据《机电设备管理办法》第七项第一条给予考核500元整。	500	ZX2001649	设备队	机电部	500
24	2023.5.28	掘进一部	一队	980皮带机巷原第五部皮带机机头备用一台YBS-75-4型电机表面覆盖结块的游泥块未清理按《机电设备管理办法》第七项第一条考核100元	100	ZX2001650	设备队	机电部	100
25	2023.5.28	运输部	机电队	主井机尾升井2台37KW水泵经小组鉴定水叶轮损坏，根据《机电设备管理办法》第七条第一项给予考核400元。	400	ZX2000665	设备队	机电部	400
26	2023.5.5	掘进一部	二队	2023年5月5日2306机巷临时避难硐室通防联系单经生产技术部转发至施工单位后，施工单位未严格按联系单要求组织施工的、不符合安全生产标准化的，未造成重大隐患的，根据《一通三专业处罚管印》规定，扣除施工单位绩效工资500元。	500	zx2000774	李东	通防部	500
27	总计				17450				

如有疑问，请及时向考核单位及经营管理部反馈。