

招贤矿业公司2023年6月份各单位绩效考核汇总（内部）

汇总单位：经营管理部

汇总时间：2023.7.18

序号	时间	被处罚人员 所在单位	被处罚人 员姓名	事由	金额	罚款单 编号	开票人 姓名	开票单位	备注
1	2023.6.1	掘进一部	五队	980辅助运输巷迎头电缆喷浆时未防护，浆皮未及时清理，根据《招贤矿电气考核细则》第40条给予责任单位500元考核。	500	ZX2003754	电管队	机电部	500
2	2023.6.1	掘进一部	二队	升井的JH-8回柱绞车经小组鉴定7.5KW电机烧，对轮罩变形，齿轮丢失，根据《机电设备管理办法》第七条第一项给予考核	1000	ZX2000668	设备队	机电部	1000
3	2023.6.1	掘进一部	一队	四采区皮带机巷皮带机储带仓皮带跑偏，一副皮带扣损坏，根据《设备管理办法》第七条第2项考核200元。	200	ZX2000670	设备队	机电部	200
4	2023.6.2	采煤事业部		井下检查1302工作面机巷闲置一台18#风镐进气孔没封口；一台2#涨拉机具进气孔没封口，不按规定上架码放，根据《招贤矿业风动工具管理办法》第七条第7、9项规定，给予合计考核	200	ZX2001765	机修厂	机电部	200
5	2023.6.3	掘进一部	三队	井下检查980调车硐室闲置一台50#涨拉机具，供油孔没封堵；一台16#隔膜泵（350型）进水口没封口，根据《招贤矿业风动工具管理办法》第七条第9项规定给予合计考核100元。	100	ZX2001764	机修厂	机电部	100
6	2023.6.3	掘进一部	一队	四采区皮带机巷皮带机储带仓皮带跑偏，一副皮带扣边沿撕开，根据《设备管理办法》第七条第一项考核100元。	100	ZX2000675	设备队	机电部	100
7	2023.6.4	掘进一部	三队	980调车硐室顶板悬挂40T链条4根，按《机电设备管理办法》第七条第一项考核200元。	200	ZX2000663	设备队	机电部	200
8	2023.6.6	掘进二部	六队	1304机巷升井7.5KW水泵一台经小组鉴定轴承落架，根据《机电设备管理办法》第七条第一项给予考核200元。	200	ZX2003668	设备队	机电部	200
9	2023.6.6	掘进一部	一队	四采区升井2台QFZ\QBE-80启动器经小组鉴定换向开关损坏；防爆门闭合不到位。根据《机电设备管理办法》第七条第一项共计索赔800元。	800	ZX2003667	设备队	机电部	800
10	2023.6.8	掘进一部	一队	四采区带式输送机巷联巷处16 ² 电缆未及时回收（闲置）碰烂2处，根据《招贤矿电气考核细则》第41条给予责任单位考核500	500	ZX2003751	电管队	机电部	500
11	2023.6.14	掘进一部	二队	6月14日查2306机巷综掘机自移机尾电缆架与电缆槽之间电缆磨损未防护，液压泵多条电缆带电盘圈码放较乱，根据《电气管理考核细则》第35条给予1000元处罚。	1000	ZX2004622	电管队	机电部	1000
12	2023.6.15	掘进一部	五队	四采区辅助运输巷使用的喷浆机（JPS6I-L经机厂鉴定电机烧2台：分别是5.5KW和1.1KW）设备管理好丢失；部分配件被拆掉，按《机电设备管理办法》第十一条考核1000元。	1000	ZX2004674	设备队	机电部	1000
13	2023.6.15	掘进一部	一队	四采区带式输送机巷回收升井16m ² 电缆20米因使用维护不当造成电缆护套破损，露芯线，根据《井下电气管理考核细则》第35条给予责任单位500元处罚。	500	ZX2004631	电管队	机电部	500
14	2023.6.15	掘进一部	一队	四采区带式输送机巷回收升井回收400A接线盒（编号：ZX400-167）使用不当造成喇叭口瓷座损坏，，根据《井下电气管理考核细则》第45条给予责任单位按原值进行索赔606元。	606	ZX2004633	电管队	机电部	606

15	2023.6.15	掘进一部	一队	四采区皮带机巷使用的一台电机 (YBS-7.5)升井后经机修厂鉴定电机烧, 按《机电设备管理办法》第十一条考核750元。	750	ZX2004673	设备队	机电部	750
16	2023.6.16	掘进二部	六队	1304机巷44号H架下托辊缠绕于8#铁丝按《机电设备管理办法》第7条第一项给予考核100元。	100	ZX2003676	设备队	机电部	100
17	2023.6.16	掘进二部	六队	1304机巷无极绳机头张紧缓冲装限拉杆弯变形, 根据《机电设备管理办法》第七项第四条考核100元。	100	ZX2003677	设备队	机电部	100
18	2023.6.16	采煤部		你部在龙门吊作业使用的氧气和乙炔间距不够, 按招贤矿文件考核200元。	200	ZX2003680	设备队	机电部	200
19	2023.6.16	掘进二部	六队	1304机巷无极绳梭车头乘人车座位杂物多, 按《机电设备管理办法》考核200元。	200	ZX2003678	设备队	机电部	200
20	2023.6.16	运输部	保运队	980系统150P带第二部机尾拉回头矸石较多, 造成磨皮带, 根据《电气设备管理办法》第7条第1项考核100元。	100	ZX2003679	设备队	机电部	100
21	2023.6.17	掘进一部	三队	6月17日早班隐患排查时发现掘进一部三队施工调车硐室过程中造成980一号变电所高压电缆绝缘护套破损, 电缆防护不到位, 根据《井下电气管理考核细则》第41条规定, 给予掘进一部三队500元处罚。	500	ZX2004630	电管队	机电部	500
22	2023.6.17	掘进二部	六队	1304机联巷闲置一台83#隔膜泵 (350型) 进水、出水孔没封口, 根据《招贤矿业风动工具管理办法》第七条第9项给予考核	100	ZX2001766	机修厂	机电部	100
23	2023.6.18	掘进二部	六队	1304机联巷闲置一台12#帮部锚杆机进水口没有封口; 一台137#锚杆机消音器丢失 (120元) 原值2倍索赔, 根据《招贤矿业风动工具管理办法》第七条第9、6项规定, 给予合计考核290	290	ZX2001767	机修厂	机电部	290
24	2023.6.20	掘进一部	三队	升井液压挖掘机MWC7.8小臂油卸坏, 气启动开关保护器坏, 按《机电设备管理办法》第七条第三项共计索赔5002元整。	5002	ZX2003684	设备队	机电部	5002
25	2023.6.20	掘进一部	一队	升井馈电开关KJZ-400扭子开关坏2个, 试验电阻坏, 漏电实验板坏, 按《机电设备管理办法》第七条第三项共计索赔403元。	403	ZX2003683	设备队	机电部	403
26	2023.6.20	掘进一部	一队	升井软启动QJR-400,WTR-200CPU主控板烧, 按《机电设备管理办法》第七条第三项索赔3945元。	3945	ZX2003681	设备队	机电部	3945
27	2023.6.20	掘进一部	五队	升井启动器QJZ-80N先导插件坏, 真空接触器坏, 中间继电器坏, 按《机电设备管理办法》第七条第三项共计索赔3108元整	3108	ZX2003682	设备队	机电部	3108
28	2023.6.22	掘进一部	五队	四采区辅助运输巷综掘机切割点击电缆防护不当造成绝缘降低, 根据《电气管理考核细则》第37条给予300元处罚。	300	ZX2004633	设备队	机电部	300
29	2023.6.22	掘进一部	三队	升井的搅拌机混凝土输送机经小组鉴定承载小车丢失, 根据《机电设备管理办法》第七条第一项给予考核计400元。	400	ZX2004223	设备队	机电部	400
30	2023.6.22	掘进二部	六队	1304机联巷闲置一台45#风镐进气孔没封口, 不按规定码放, 根据《招贤矿业风动工具管理办法》第七条第9项规定给予合计考核150元。	150	ZX2001768	机修厂	机电部	150
31	2023.6.26	采煤部	生产一队	1302风巷升井单轨吊经小组鉴定承载小车丢失, 根据《机电设备管理办法》第七条第一项索赔400元。	400	ZX2004224	设备队	机电部	400
32	6月1日	掘进二部	6队	1304机巷67#风筒处皮带过桥未按规定捆扎固定	100	2000685	涂肖龙	防冲办	100

33	6月7日	掘进一部	2队	2306机巷37#风筒处瓦斯管路捆扎不合格	100	2000697	闫龙	防冲办	100
34	6月9日	掘进一部	2队	2306机巷137#风筒处捆皮带钢丝绳未用绳卡	100	2000652	闫龙	防冲办	100
35	6月10日	掘进一部	2队	2306机巷151#风筒处1根大链放在钻杆架上未捆扎	100	2000653	闫龙	防冲办	100
36	6月11日	掘进一部	2队	2306机巷91#风筒处一盘电缆未固定	100	2000659	闫龙	防冲办	100
37	6月12日	掘进一部	2队	2306机巷111#风筒处2个皮带跑偏传感器未捆扎	100	2000662	闫龙	防冲办	100
38	6月12日	掘进一部	2队	2306机巷165#风筒处手推车未固定	100	2000664	闫龙	防冲办	100
39	6月14日	掘进一部	2队	2306机巷131#风筒处皮带捆扎不合格	100	2000673	闫龙	防冲办	100
40	6月14日	掘进一部	2队	2306机巷164#风筒处齿轮捆扎少绳卡	100	2000674	闫龙	防冲办	100
41	6月14日	掘进一部	2队	2306机巷173#风筒处两台锚杆机用铁丝捆扎	100	2000675	闫龙	防冲办	100
42	6月26日	掘进一部	2队	2306机巷164#风筒处一个开关未打地锚固定	100	2000610	闫龙	防冲办	100
43	6月27日	掘进一部	2队	2306机巷131#风筒处两堆锚索托盘未捆扎固定	200	2000611	闫龙	防冲办	200
44	6月27日	掘进一部	2队	2306机巷164#风筒处开关未打地锚固定	200	2000612	闫龙	防冲办	200
45	6月28日	掘进一部	2队	2306机巷允许进尺单只允许进尺J22点前87m, 2306机巷6月27日夜班超尺	200	2000617	王树友	防冲办	200
46	6月29日	掘进一部	2队	2306机巷6月28日中班巡查, 119#风筒处锚索托盘未上架固定	100	2000620	涂肖龙	防冲办	100
47	6月29日	掘进一部	2队	2306机巷141#风筒处, 28日中班巡查, 旧皮带未做防冲措施	100	2000621	涂肖龙	防冲办	100
48	6月8日	掘进一部	掘进一部 二队	6月7日中班, 2306机巷综掘机冷却器漏水(19:03-4:11), 根据调度10#文19章180条规定给予考核	2000	2002757	调度	调度	2000
49	6月27日	掘进二部	掘进二部 六队	6月26日中班, 1304外切眼一部链板机开不动(21:10-10:00), 根据调度10#文19章180条规定给予考核	2000	2002807	调度	调度	2000
50	6月23日	掘进一部	五队	根据《关于对四采区辅助运输巷第二部皮带机停止使用的通报》处理决定, 绩效考核掘进一部6000元;	6000	2000657	安监部	安监部	6000
51	6月23日	掘进二部	六队	根据《关于对1304外切眼皮带机停止使用的通报》处理决定, 绩效考核掘进二部6000元;	6000	2000661	安监部	安监部	6000
52	6月23日	运输部	机电队	根据《关于对副井下口进车侧铃停止使用的通报》处理决定, 绩效考核运输部6000元;	6000	2000665	安监部	安监部	6000
53	总计				46854				46854

如有疑问, 请及时向考核单位及经营管理部反馈。