

## 招贤矿业公司2023年7月份各单位绩效考核汇总（内部）

汇总单位：经营管理部

汇总时间：2023.8.13

序号	时间	被处罚人员 所在单位	被处罚人 员姓名	事由	金额	罚款单 编号	开票人 姓名	开票单位	备注
1	7月12日	掘进一部	掘进一部 二队	7月12日夜班，2306机巷迎头皮带机机尾滚筒环（1:20-10:30）影响进尺，按10#文19章180条规定给予考核	2000	2002848	调度	调度指挥中心	
2	2023.7.1	掘进二部	六队	1304机巷升井启动器（ZX62-362）经小组鉴定保护器损坏，根据《机电设备管理办法》第七条第三项索赔2743元。	2743	ZX2004226	电管队	机电部	
3	2023.7.2	掘进二部	七队	2306风巷41#软启经小组鉴定旋钮损坏一个，保险座损坏，根据《机电设备管理办法》第七条第三项索赔共计40元。	40	ZX2004229	设备队	机电部	
4	2023.7.5	掘进二部	八队	1304机巷升井喷浆机（ZX22-25）经小组鉴定7.5KW电机烧，根据《机电设备管理办法》第七条第三项索赔750元整。	750	ZX2004231	设备队	机电部	
5	2023.7.8	运输部	保运队	980二部皮带升井张紧绞车经鉴定齿箱漏油，电滚筒部分胶皮脱落，根据《机电设备管理办法》第七条第一项、第三项共计考核100元。	100	ZX2004234	设备队	机电部	
6	2023.7.8	运输部	保运队	980三部皮带升井75KW电机风叶罩变形，根据《机电设备管理办法》第七条第一项给予考核50元。	50	ZX2004233	设备队	机电部	
7	2023.7.18	掘进二部	六队	升井一台420#刮板机齿箱经机厂鉴定损坏严重，造成报废，按《机电设备管理办法》第一条第十一条考核6900元。	6900	ZX2004238	设备队	机电部	
8	2023.7.18	掘进二部	七队	升井一台巷道修复剂（WP2-37/600）部分部件损坏造成送外维修索赔	5000	ZX2004237	设备队	机电部	
9	2023.7.18	掘进一部	五队	升井的80#皮带机机头齿箱电机一套无招贤矿设备管理牌；涨紧绞车外壳部件损坏，按《机电设备管理办法》第一条第七项分别考核100元，	200	ZX2004235	设备队	机电部	
10	2023.7.18	掘进二部	五队	升井一台YBSH0-4电机丢失叶片一件，按《机电设备管理办法》给予考核100元。	100	ZX2004236	设备队	机电部	
11	2023.7.20	运输部	机电队	地面皮带机拆除过桥处24个塑料电缆钩未及时回收入库，根据《电气管理考核细则》第31条给予责任单位200元考核。	200	ZX2004182	电管队	机电部	
12	2023.7.20	掘进一部	三队	调车硐室电控机在使用中防护不到位，造成两处电缆护套破损，根据《电气管理考核细则》第35条给予责任单位500元处罚。	500	ZX2004181	电管队	机电部	
13	2023.7.25	掘进一部	一队	四采区带式输送机巷迎头综掘机后边电缆用铁丝吊挂一处，根据《井下电气管理考核细则》第37条规定，给予200元处罚。	200	ZX2004183	电管队	机电部	
14	7月2日	掘进一部	二队	1日中班巡查，2306机巷168#风筒处梯子未捆扎，178#风筒处皮带H架未	200	2000716	王树友	防冲办	
15	7月4日	掘进一部	二队	2306机巷141#风筒处一卷皮带未捆扎	100	2000719	王树友	防冲办	
16	7月10日	掘进一部	二队	2306机巷153#风筒处，锚杆托盘未做防冲措施	100	2002671	闫龙	防冲办	
17	7月17日	掘进一部	二队	2306机巷137#风筒注浆机后铁罩未固定	100	2002682	闫龙	防冲办	
18	7月21日	掘进一部	二队	2306机巷119#风筒处滚筒只捆扎一道，捆扎松动不合格	100	2002690	闫龙	防冲办	
19	7月24日	掘进一部	二队	2306机巷165#风筒处，一个大水泵捆扎不合格，用钢丝绳捆在风水管路托架上，未用绳卡	100	2002699	王树友	防冲办	
20	7月26日	掘进一部	二队	2306机巷165#风筒处水泵固定在管托上，未用绳卡	100	2002704	闫龙	防冲办	
21	7月28日	掘进一部	二队	1304切眼内锚杆第30排处物料筒挂在帮部未捆扎	100	2002707	王树友	防冲办	
22	7月28日	掘进一部	二队	1304切眼内锚杆第204排机尾保护罩未捆扎	100	2002708	王树友	防冲办	
23	7月30日	掘进一部	二队	30号早班巡查发现，1304外风巷第535排，328排锚杆处风筒未捆扎	200	2002724	涂肖龙	防冲办	
24	7月31日	掘进一部	二队	1304外风巷第535排锚杆处风筒未捆扎	100	2002731	涂肖龙	防冲办	
25	总计				20083				

如有疑问，请及时向考核单位及经营管理部反馈。