

皖北煤电集团公司关于落实 国家矿山安全监察局重要工作安排的通知

请查收
11/11

各矿、矿业公司、西部公司筹备组、公司安全生产部室及单位：

2023年11月11日，国家矿山安全监察局综合司下达《重要工作安排》，通报国务院安全生产和消防工作考核巡查组第十二组当天抽查宁夏吴忠市3对煤矿使用自救器和爆破作业管理存在的突出问题，再次就自救器配备、培训及相关工作重申和提出五点要求，现将《重要工作安排》转发给你们，并提出如下要求，请认真贯彻落实。

一、进一步提高对自救器配备和使用培训工作的思想认识。贵州省盘州市山脚树煤矿“9.24”重大火灾事故后，国家矿山安全监察局先后通过全国矿山安全生产紧急视频会、下达书面通知、在全国范围开展抽查检查等，对自救器使用进行特别部署、专项督导。国务院考核巡查组本次抽查宁夏吴忠市永安、韦二、宋新庄3对煤矿19人使用自救器情况，合格率仅15.8%。对此，各单位要高度警觉，立即传达《重要工作安排》精神，从保护矿工生命安全的角度和讲政治的高度，进一步提高对自救器配备、使用培训工作的思想认识，以此推动安全培训工作、提升培训效果。

二、进一步加强自救器使用专项培训。各单位即日起立即开展一次全员（含外包单位人员）全覆盖自救器使用再培训，按照“开盖、佩戴、制氧”步骤反复演练，选取典型示

范制作培训视频，确保每人能够在 30 秒内正确佩戴使用，各单位凡下井人员（含矿处副总师以上人员），必须接受自救器使用培训并合格，否则不得入井开展检查和相关业务工作。集团公司机关人员培训，由通防部提供培训用自救器和教材（视频），部门负责人亲自组织培训和考核，安全监察局负责监督抽查。

三、进一步加强自救器使用抽查检查。集团公司季度安全生产标准化验收时检查自救器配备、培训和实际佩戴使用情况，各专业检查组每次到班前会抽查检查不少于 2 人，发现自救器不完好或不会正确使用的，不得入井、重新培训，并追责问责，抽查结果提交安全监察局汇总。西部公司筹备组负责省外矿井自救器配备、培训和实际佩戴使用情况监督检查。恒泰公司加强入井人员的管理，严禁未佩戴自救器人员入井。

四、进一步加强爆破管理。井下爆破作业必须严格执行“一炮三检”和“三人连锁放炮”“电子雷管组网检测”等制度，保证装药前、起爆前、爆破后检查瓦斯浓度，杜绝假检、漏检或检查不到位、不检查、不换牌即放炮现象。

附：《重要工作安排》（见集团公司安全监察网 - 工作通知栏）

皖北煤电集团公司

2023 年 11 月 15 日