

陕西省应急管理厅

陕应急函〔2024〕70号

陕西省应急管理厅 关于加强省政府督查室对煤矿企业 暗访督查发现问题整改的通知

各设区产煤市煤矿安全监管部门：

2023年12月20日至26日，省政府督查室联合省应急管理厅、国家矿山安全监察局陕西局、省消防救援总队，赴铜川市、榆林市、延安市部分县（区、市）开展安全生产隐患排查整治情况暗访督查，共计检查煤矿企业8家，发现问题隐患22条。现将有关情况通知如下，请各单位认真抓好落实。

一、检查发现的主要问题

一是消防安全主体责任落实不力。暗访发现有的单位消防安全管理制度不健全，针对性不强，没有按照消防安全重点部位和火灾风险分布制定灭火和应急预案。特别是一些单位仅对消防、公安和行业主管部门抽查查出部位的火灾隐患进行了整改，没有按照日巡查、月检查要求举一反三进行自查自改。如：延安市羊马河煤矿消防控制室值班人员未持证上岗，对消防设施监控、操作要求不掌握。

二是行业部门监管没有形成整治合力。暗访的榆林永乐煤矿和延安南家咀煤矿、羊马河煤矿等单位，经消防部门抽查、煤矿监察部门检查后，仍然存在室内消火栓无水，微型消防站人员配备不到位、不会进行火灾处置等问题。

三是部分单位隐患整改工作进展缓慢。国家矿山安全监察局陕西局 2023 年 11 月 28 日帮扶式监察发现神木市瓷密塔煤矿“整体托管后未重新办理安全生产许可证，责令 40 日整改到位”，但 12 月 23 日暗访时发现该煤矿还处于安全生产许可证资料准备阶段；国家矿山安全监察局陕西局 12 月 8 日帮扶式监察发现“宝塔区四咀煤矿 46 条隐患”，12 月 18 日宝塔区煤矿事务中心复查时仍有 10 条隐患未整改到位，至 12 月 25 日暗访时仍有 2 条问题的整改在等待鉴定结果。

四是个别煤矿未严格执行安全技术措施。铜川市耀州区秀房沟煤矿采矿许可证于 2023 年 9 月 26 日过期，矿井自行停产办理采矿许可证。但 12 月 20 日暗访时发现秀房沟煤矿未严格执行《24220 综放工作面停产期间防灭火方案及安全技术措施》，对停产超过 1 个月的 24220 综放工作面上下顺槽未进行封闭。

五是个别煤矿驻矿安全监督员工作不扎实。宝塔区四咀煤矿驻矿安全监督员 12 月份出入井登记不严格，记录上仅有 1 次入井登记，且入井未携带固定人员定位卡；延安市宝塔区和榆林市榆阳区驻矿安全监督员工作日志无统一格式，从抽查的宝塔区四咀煤矿和榆阳区永乐煤矿情况看，驻矿安全监督员工作日志不完

善，仅有发现的问题，缺少煤矿确认环节和整改结果闭环等内容。

二、下一步工作要求

(一) 加强托管煤矿安全管理。各级煤矿安全监管部门要严格按照《煤矿整体托管安全管理办法(试行)》(煤安监行管〔2019〕47号)和《关于加强托管煤矿安全工作的通知》(陕应急〔2023〕500号)文件要求，严格煤矿托管准入条件，持续加强托管煤矿安全监管，夯实托管方和承托方安全管理职责，确保托管煤矿依法依规安全生产。

(二) 夯实煤矿企业主体责任。煤矿企业法定代表人、实际控制人、主要负责人要严格履行安全生产第一责任人责任，对本单位安全生产负总责，要深刻汲取近期江西新余“1·24”和河南南阳“1·19”连续两起重大火灾事故教训，带头开展企业“三堂一舍”等重点部位、薄弱环节的消防安全管理隐患排查，要举一反三迅速行动，建立台账逐条整改。

(三) 严格驻矿安监员管理考核。各级煤矿安全监管部门要切实加强对驻矿安监员管理考核，严格按照省安委办印发的《陕西省煤矿驻矿安全监督员管理办法》，细化本地区驻矿安全监督员管理办法，强化驻矿安监员教育培训和监督考核，持续发挥驻矿安监员“前哨”作用，紧盯驻矿安监员上报的问题隐患，持续跟踪督促整改落实，不能让驻矿安监员变成“煤矿不敢管、部门没人管”的“摆设人”。

各市级煤矿安全监管部门要迅速将通知精神传达至各县(区、

市)和煤矿企业,认真对照检查发现问题,举一反三排查整改。榆林、延安、铜川市级煤矿安全监管部门要持续督促检查发现问题的整改工作,并将整改情况于2月5日前统一报省应急管理厅。

附件:安全生产隐患排查整治情况暗访发现问题清单(煤矿企业)



(联系人:张竣淇 联系电话:029-61166155)

附件

安全生产隐患排查整治情况暗访 发现问题清单（煤矿企业）

序号	市县（区）	单位	存在问题
1	铜川市耀州区	秀房沟煤矿	1. 煤矿采矿许可证于2023年9月26日过期，矿井在停产办理采矿许可证期间未严格执行《24220综放工作面停产期间防灭火方案及安全技术措施》，对停产超过1个月的24220综放工作面上、下顺槽未进行封闭； 2. 调度大楼未设置疏散指示标志和应急照明。
		陈家山煤矿	1. 指挥中心火灾自动报警探测器、控制器安装位置不正确； 2. 灭火和应急疏散预案未按照重点部位和实际需求制定。
2	榆林市榆阳区	永乐煤矿	1. 员工宿舍楼室内消火栓无水，内走道无应急照明，疏散指示标志非电光型，电器线路敷设不符合要求； 2. 员工洗澡间安全出口不足2个； 3. 指挥中心设备间缺少防火门； 4. 驻矿安全监督员“前哨”作用发挥不明显，对工作职责掌握不全面，十项职责只掌握五项。
		榆树湾煤矿	1. 消防控制室值班人员未持证上岗，仅有培训证； 2. 部分消防软管破裂。

3	榆林市神木市	瓷窑塔煤矿	<p>1. 瓷窑塔煤矿对国家矿山安全监察局陕西局 2023 年 11 月 28 日帮扶式监察发现“煤矿整体托管后未重新办理安全生产许可证问题整改缓慢，暗访督导时该煤矿还处于安全生产许可证资料准备阶段；</p> <p>2. 存在超能力生产现象。国家矿山安全监察局陕西局 2023 年 11 月 28 日帮扶式监察发现“矿井核定生产能力 90 万吨/年，截至 2023 年 11 月 28 日已生产原煤 134.5 万吨。</p>
4	延安市子长市	南家咀煤矿	<p>1. 宿舍火灾自动报警系统不能正常使用。消防控制设备值班人员对消防设施监控、操作要求不掌握；</p> <p>2. 消防控制室与地下线管封堵不严、存在安全隐患；</p> <p>3. 宿舍楼消火栓无水，水带排水不及时存在结冰现象，微型消防站人员配备不到位、不会火灾处置情况；</p> <p>4. 矿井瓦斯管理不到位，8、9、11 月份均有瓦斯超限报警情况。</p>
		羊马河煤矿	<p>1. 室内消火栓无水；</p> <p>2. 消防控制室无人值班；</p> <p>3. 消防控制室与地下设备间未完全进行防火分隔。</p>
5	延安市宝塔区	四咀煤矿	<p>1. 标准化月度考核不认真，查出问题少，每个专业只有三至问题；</p> <p>2. 驻矿安全监督员 12 月份记录上仅有 1 次入井登记，且入井未携带固定人员定位卡；</p> <p>3. 消防控制室值班人员未持证上岗，对消防设施监控、操作要求不掌握。</p>

(信息公开形式：依申请公开)

陕西省应急管理厅办公室

2024 年 1 月 25 日印发

承办单位：煤监处

经办人：张竣淇

电话：61166155

共印 8 份