

陕西省应急管理厅

陕应急函〔2024〕691号

陕西省应急管理厅 关于陕西彬长小庄矿业有限公司“7·11” 亡人事故和瓦斯超限情况的通报

各设区产煤市煤矿安全监管部门，陕西煤业化工集团有限责任公司、陕西投资集团有限公司、陕西延长石油（集团）有限责任公司、国家能源神东煤炭集团公司、华能煤业有限公司陕西矿业分公司、山东能源集团西北矿业有限公司、陕西省益秦集团公司、陕西有色榆林新材料集团有限公司：

今年以来，陕西彬长小庄矿业有限公司（以下简称小庄煤矿）发生多起瓦斯气体超限事件，监管监察部门检查发现存在人为删除安全监测监控系统甲烷传感器测点等违法违规行为，特别是7月11日又发生一起亡人事故，该起事故发生于党的二十届三中全会前期，影响较大，性质恶劣，打破了全省煤矿安全持续稳定形势。为深刻吸取教训，进一步加强近期煤矿安全工作，现将有关情况通报如下：

一、基本情况

2月21日至22日，该矿40207运输顺槽掘进工作面施工瓦

斯预抽钻孔时，瓦斯瞬时异常涌出，造成巷道瓦斯传感器发生 3 次超限报警，最高浓度达到 7.47%，持续时长 6 分 4 秒。经调查，该矿存在人为删除安全监测监控系统甲烷传感器测点和矿井瓦斯超限后不能断电两条重大隐患。

7 月 11 日 14 时许，该矿抽采队职工徐某行走至 40307 综放工作面回风顺槽 2000m 处时，为工作面支架供液的高压胶管突然爆裂，高压液体将该职工左侧脸击伤，经医院抢救无效死亡。

二、暴露出的问题

一是尊法守法意识不强。该矿工作面瓦斯即将超限时，当班监测监控值班人员不采取措施及时处置，而是违规删除监测监控传感器测点，造成监测数据未实时上传，瓦斯超限后不能实现该区域机电设备断电，反映出个别管理人员缺乏尊法守法意识。

二是风险管控不到位。该矿瓦斯抽采设计前未充分研判该区域瓦斯赋存情况，未对打钻过程中可能出现裂隙导致瓦斯涌出的风险进行研判，第一次超限报警后，未引起重视，在钻孔内瓦斯积聚情况下违规实施退钻作业，造成第二、三次瓦斯高值超限，反映出该矿灾害风险防范意识不强，瓦斯风险超前研判治理不到位。

三是安全管理水平滑坡。该矿对关键设备、薄弱环节、风险人群缺乏有效管理，安全管理水平滑坡，导致瓦斯接连超限。对井下高压胶管日常检查维护不到位，导致亡人事故发生。

四是自保互保意识缺乏。个别从业人员安全意识不强，安全

培训不到位，跟班区队长、班组长履职不到位，现场风险辨识及处置能力差，“看惯了、干惯了、习惯了”仍然存在，缺乏基本的自保互保意识，导致亡人事故发生。

三、相关要求

（一）提高政治站位。三季度历来是煤矿水害事故的多发期，也是煤矿较大事故的高发期，特别是党的二十届三中全会召开在即，做好当前煤矿安全防范工作意义重大、责任重大。各级煤矿监管部门和煤矿企业要提高政治站位，认清当前煤矿安全面临的严峻形势，保持清醒头脑，切实增强抓好煤矿安全生产工作的政治自觉、思想自觉、行动自觉，为三中全会胜利召开营造良好安全环境。

（二）全面压实责任。各市县和煤矿企业要聚焦贯彻落实两办《意见》《煤矿安全生产条例》，对照《〈硬措施〉相关责任主体任务清单》中政府层面6条、监管部门15条、企业层面15条责任清单，自查是否履职尽责到位。要强化联系指导、联系包保、驻矿盯守、安全巡查责任落实。各市县主要负责同志要带头深入一线，统筹监管力量、执法资源，聚焦灾害严重、重大隐患未整改到位和60万吨/年以下矿井，采取突击查、夜查等方式，对安全不放心、无把握、重大风险管控不力的矿井必须坚决责令停产整改，坚决防范遏制事故发生。

（三）细化安全措施。二十届三中全会期间，各市县煤矿安全监管部

系统各环节全面“大扫除”、逐一“过筛子”，建立问题台账，限期整改销号。各中省煤炭集团公司要制定巡查计划，由集团公司总部领导带队下沉一线，既要督查督战、压实责任，也要协调解决所属煤矿企业存在的突出问题。煤矿上级公司要向所属煤矿派驻工作组，驻矿工作组要严格落实驻矿盯守职责。各煤矿要召开一次安全生产专题会，结合实际，制定关键时段保安全措施，并严格落实；各煤矿企业要认真汲取事故教训，要组织对井上下高压胶管全面排查，对存在破皮、受过挤压等质量不合格的要全部更换；要开展一次全员安全培训教育，观看一次安全警示教育片，进行一次安全事故“大反思”，做到警钟长鸣、以案示警、以案促改、以案促治，切实提高从业人员安全防范意识和业务能力。

（四）强化现场管理。各煤矿企业要严格落实矿级领导下井带班、区队长现场跟班制度。班组长要落实现场管理第一责任，入井后全面排查工作区域安全风险，紧盯各项技术措施落实落细。各岗位工种要落实岗位责任制，严格按章操作。安检员要加强当班全过程巡查，狠抓“三违”行为，对重大安全风险及时督促整改。煤矿开展搬家倒面、巷道贯通、密闭启封、排放瓦斯、清理煤仓等高风险作业前，要开展专项风险辨识，制定安全技术措施，带班矿领导要亲自盯守危险作业现场安全，严防零敲碎打事故发生。

（五）严肃追责问责。针对小庄煤矿生产安全事故要严肃认

真组织事故调查，查清事故原因，追查问题根源，依法依规严肃
追责，切实做到事故原因未查清不放过、责任人未处理不放过、
整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。



(信息公开形式：依申请公开)

陕西省应急管理厅办公室

2024年7月15日印发

承办单位：煤监处

经办人：谷度超

电话：61166155

共印10份