



关于对 4306 机巷钻机开关停止使用的通报

一、事故经过

2024 年 9 月 12 日早班巡查发现：4306 机巷钻机开关上盖防爆面一个螺栓松动，接线腔内电源线电缆护套伸入器壁超过 15mm，违反《皖北煤电集团公司安全管理制度体系（2024 版）》（皖北煤电安〔2024〕10 号）《矿井停止作业规定》机运专业部分第六十四条规定，责令 4306 机巷钻机开关停止使用。

二、处理意见

根据《关于加强 2024 年安全生产工作的决定》（陕招安全〔2024〕1 号），对责任单位及相关人员作出如下绩效考核：

1. 给予钻探事业部考核扣除 5000 元。
2. 给予钻探事业部负责人孙晓伟考核扣除 1000 元。
3. 给予钻探事业部责任人孙向如考核扣除 1000 元。

陕西金源招贤矿业有限公司

2024 年 9 月 13 日