

关于对 2302 风巷回风联巷挖掘机停止使用的通报

一、事故经过

2024 年 9 月 17 日夜班巡查发现：2302 风巷回风联巷挖掘机运行时机载瓦斯断电仪无电，不能使用。违反《皖北煤电集团公司安全管理制度体系（2024 版）》（皖北煤电安〔2024〕10 号）《煤矿“四新”停止作业规定》第十二条，责令 2302 风巷回风联巷挖掘机停止使用。

二、处理意见

根据《关于加强 2024 年安全生产工作的决定》（陕招安全〔2024〕1 号），对责任单位及相关人员作出如下绩效考核：

1. 给予掘进二部考核扣除 5000 元。
2. 给予掘进二部党政负责人考核扣除 1000 元。
3. 给予掘进二部机电队负责人赵松考核扣除 1000 元。

陕西金源招贤矿业有限公司

2024 年 9 月 17 日

王彬彬

