

关于对 2306 风巷 825 钻机停止运行的通报

一、事故经过

2024 年 9 月 16 日中班巡查发现：2306 风巷 825 钻机电机喇叭口处电缆破损，豁口超电缆直径 1/3。违反《皖北煤电集团公司安全管理制度体系（2024 版）》（皖北煤电安〔2024〕10 号）《矿井停止作业规定》第六十四条，责令 825 钻机停止作业。

二、处理意见

根据《关于加强 2024 年安全生产工作的决定》（陕招安全〔2024〕1 号），对责任单位及相关人员作出如下绩效考核：

1. 给予钻探事业部考核扣除 5000 元。
2. 给予钻探事业部负责人孙晓伟考核扣除 1000 元。

陕西金源招贤矿业有限公司

2024 年 9 月 17 日

孙晓伟

