招贤矿业5月份材料巡查通报（第20220504期）

序号	责任单位	巡查日期	巡查地点及存在问题	责任人	巡查单位	巡查人	绩效考核
1	掘进二部	5.21	1303机巷局扇下方，三根旧麻花钻杆、3米铁丝丢在地上。	邵守平	经管部	邱丹丹	50
2	掘进二部	5.21	1303机巷迎头右帮及掘进机二运左帮地上各有一只树脂锚固剂破损丢在地上。	邵守平	经管部	邱丹丹	20
3	掘进一部	5.22	980辅助运输大巷一根完好皮带机杠杆放在垃圾池内。	李德伟	经管部	邱丹丹	50
4	掘进一部	5.22	980辅助运输大巷多处随意丢弃4*300mm尼龙扎带。	李德伟	经管部	邱丹丹	100
5	掘进一部	5.22	980辅助运输大巷水泥撒在配件上。	李海军	经管部	邱丹丹	50
6	掘进一部	5.22	980辅助运输大巷掘进机胶管、配件码放混乱，未定置管理。	李海军	经管部	邱丹丹	100
7	掘进一部	5.22	980辅助运输大巷迎头矿车内丢弃约3米4*1.5电缆。	李德伟	经管部	邱丹丹	45
8	掘进一部	5.22	980辅助运输大巷700排锚杆处胶管、尼龙柱鞋混放，未定置管理。	李海军	经管部	邱丹丹	100
9	钻探事业部	5.22	980辅助运输大巷6#联巷对面硐室内，美固德、太阳能管混放，未定置管理。		经管部	邱丹丹	100
10	掘进一部	5.22	980带式输送机大巷166节风筒下方，一件51直通丢在风水管上。	李海军	经管部	邱丹丹	78
11	掘进一部	5.22	980带式输送机大巷5#联巷皮带机头沙箱内丢弃4*300mm尼龙扎带。	李德伟	经管部	邱丹丹	20
12	掘进一部	5.22	980辅助运输大巷165排锚杆处，三件钢丝绳卡丢在地上。	李海军	经管部	邱丹丹	20
13	掘进一部	5.22	980辅助运输大巷190排锚杆处，一件钢丝绳卡、一件连接环丢在地上。	李海军	经管部	邱丹丹	50
14	掘进一部	5.22	二采区辅助运输巷三岔门处K040矿车内一根新锚杆与杂物混放。	黄金	经管部	邱丹丹	100
15	掘进一部	5.22	二采区辅助运输巷斜巷下口硐室内，工具柜下配件及工具柜旁拉线螺丝、铁丝、配件未定置管理。	黄金	经管部	邱丹丹	100
16	钻探事业部	5.22	980回风大巷水泥未覆盖，有5袋已硬化，其它需及时转用。		经管部	邱丹丹	500
17	掘进一部	5.24	980辅助运输大巷K186矿车内两袋水泥、一件CKJ5-125A真空接触器、一件铲头、一桶3kg油漆与杂物混放，且部分水泥撒在车底。	程强	经管部	邱丹丹	100
18	掘进一部	5.24	北翼轨道斜巷上口车场内K005矿车内水泥未卸净。	杨会民	经管部	邱丹丹	100
19	掘进一部	5.24	北翼轨道斜巷上口车场内K052矿车内水泥未卸净。	闫兴彬	经管部	邱丹丹	100
20	掘进一部	5.24	北翼轨道斜巷上口车场内K219矿车内丢弃一只树脂锚固剂。	卢大岭	经管部	邱丹丹	10
21	钻探事业部	5.24	1303风巷60#H架处，临时水仓用两根新锚杆做护栏立柱。		经管部	邱丹丹	330
22	掘进二部	5.24	1303风巷锚索存放点，十余根锚索未上架，且被煤矸石覆盖。	赵先坤	经管部	邱丹丹	100
23	钻探事业部	5.24	1303机巷20#皮带机H架、59节、67节风水管路，三处有4根瓦斯抽放管丢在地上。		经管部	邱丹丹	300
24	钻探事业部	5.24	北翼带式输送机大巷1#硐室内，硬质PVC管码放较乱，需挂牌定置管理。		经管部	邱丹丹	100
25	通防部	5.24	北翼带式输送机大巷1#硐室内，风筒码放较乱，需定置码放。	黄皇	经管部	邱丹丹	100
26	修护部	5.24	北翼带式输送机大巷1#硐室内，丢弃两支树脂锚固剂。	蔡大标	经管部	邱丹丹	20
27	修护部	5.24	1305风联巷上口，排水管里侧梯子梁、梯子、麻花钻杆等混放，需定置管理。	闫晓兵	经管部	邱丹丹	100
28	机电部	5.25	地面翻矸房西侧，更换的旧螺栓丢在地上，未交到回收中心。	方钦华	经管部	邱丹丹	50
29	安徽春纪	5.26	地面装车站西北侧，把一根抽采管埋在水沟内。考核3063元，通防部联责考核100元。		经管部	邱丹丹	3163
合计							6056