招贤矿业6月份材料巡查通报（第20220603期）

序号	责任单位	巡查日期	巡查地点及存在问题	责任人	巡查单位	巡查人	绩效考核
1	掘进一部	6.11	980带式输送机巷256节风筒处，皮带机下方丢弃十余只螺母。	卢大岭	经管部	张辉	50
2	掘进一部	6.11	二采区集中运输巷36节风筒处一根锚杆托盘，开关后一根单轨吊链条。	黄金	经管部	张辉	100
3	掘进一部	6.11	二采区集中运输巷39节风筒对面两根直托辊、一根单轨吊链条散放在地上。	黄金	经管部	张辉	100
4	掘进二部	6.12	1303机巷料场，平钢带码放处。丢弃螺母、垫片、密封垫。	侯小磊	经管部	张辉	50
5	掘进二部	6.12	1303机巷料场9#瓦斯管处回收的小线没有挂牌。	彭增彬	经管部	张辉	50
6	运输部	6.16	北翼轨道斜巷下口，K242号矿车内丢弃4*2.5电缆约3米、φ3.18mm钢丝绳约10米、道压板一个。		经管部	邱丹丹	100
7	运输部	6.16	北翼轨道斜巷下口，K195号矿车内水泥未卸净，剩余约1/3袋。		经管部	邱丹丹	100
8	运输部	6.16	北翼轨道斜巷下口，K129号矿车内旧钢丝绳、油漆桶与矸石混装。		经管部	邱丹丹	100
9	修护部	6.16	1305机巷风门处，K023号矿车内水泥未卸净，剩余约1/2袋。	方大生	经管部	邱丹丹	100
10	钻探事业部	6.16	1305机巷原泵站硐室内，封孔剂牌板内容为钻杆，与实物不符。		经管部	邱丹丹	50
11	掘进二部	6.16	1303风巷85节风筒处钻场内，麻花钻杆、风锤钎子、平钢带、锚杆托盘、铁丝等码放较乱。	殷秀才	经管部	邱丹丹	100
12	掘进二部	6.16	1303风巷迎头临时材料箱内，两件锚具内锁片丢失。	殷秀才	经管部	邱丹丹	120
13	掘进二部	6.16	1303风巷16节风筒处，一件道夹板、一件皮带机杠杆、约1kg铁丝与锚索混放，单轨吊梁、管路、轨道、电缆槽钢等混放。	殷秀才	经管部	邱丹丹	100
14	掘进二部	6.16	1303机巷无极绳绞车前2个锚具锁片丢失，2个链板机连接环丢在地上，滚筒、皮带机加高腿等被黄沙覆盖。	王虎	经管部	邱丹丹	150
15	掘进二部	6.16	1303机巷14节风筒对面锚索、锚杆、钢带混放在一个材料架上，材料架里侧一件手拉葫芦在地上。	高宗博	经管部	邱丹丹	100
16	掘进二部	6.16	1303机巷3#钻场内两只树脂锚固剂破损，锚杆托盘、菱形网、麻花钻杆、胶管等材料混放，且材料牌板看不清字。	高宗博	经管部	邱丹丹	120
17	钻探事业部	6.16	1303机巷9#钻场内太阳能热水管、钻杆、水泥码放较乱，均未挂牌管理，且用托辊垫水泥。		经管部	邱丹丹	100
18	掘进二部	6.16	1303机巷9#钻场内掘进机二运连板及销轴、皮带机托辊放在地上，未挂牌管理，且托辊被用做垫水泥。	王虎	经管部	邱丹丹	100
19	修护部	6.16	1305提料斜巷下口，工具箱里侧各类小材料乱放，需分类上架、入箱定置管理。	李晓虎	经管部	邱丹丹	100
20	掘进一部	6.16	980皮带机巷5*联巷口沙箱内有丢弃的三通、直通。机巷料场铁箱后面有2个绳卡。	卢大岭	经管部	张辉	50
21	掘进一部	6.16	980机巷料场轻轨码放处下方有一根油管、迎头硐室有一根链条。及时回收。	卢大岭	经管部	张辉	50
22	机电部	6.16	980回风巷内皮未按定置化码放，且皮带浸泡水中，造成浪费。	吴发财	经管部	张辉	200
23	采煤部	6.16	1302风巷10#钻场内，护栏牌、管理托架需及时送交。	李晨	公司领导		
24	采煤部	6.16	1302回风联巷内一件护栏、一件漏斗需及时送交。	李晨	公司领导		
25	运输部	6.16	980斜巷一车场内瓦斯抽放管需转运到1303机风巷使用。	张焕杰	公司领导		
26	采煤部	6.16	980总回风巷K144矿车内遗失锚杆托盘一个。	赵小伍	经管部	张人杰	33
27	采煤部	6.16	980总回风巷108管路存放处，见一滩油渍，及时处理。	许树强	经管部	张人杰	100
28	通防部	6.16	980一号变电所旁风门内存放水泥直接放在地上，未采取垫高措施。	时光	经管部	张人杰	100
29	掘进一部	6.16	集中运输大巷料场锚杆、垫盘存放处与巷道帮部散落的锚杆、垫盘及时整理。	黄金	经管部	张人杰	
30	掘进一部	6.16	980输送机大巷6#联巷检查孔21处，遗失弯曲锚杆一杆，锚杆垫盘一个。	李海军	经管部	张人杰	50
合计							2373