招贤矿业公司 11 月份材料巡查通报（第 20211101 期）

序号	责任单位	巡查日期	巡查地点及存在问题	责任人	巡查单位	巡查人	绩效考核
1	安装工区	11.2	1302 风巷中断有一堆高压胶管、吊挂电缆钩、皮带卡子等材料乱丢乱放。		经管部	宋崇柏	200 元
2	安装工区	11.2	1302 风巷外段沉淀池对侧，有 4 根锚杆放在道边。		经管部	宋崇柏	200 元
3	掘进部	11.3	+980 辅助运输巷 5#联巷车皮内有 2 根锚杆。	闫兴彬	经管部	宋崇柏	100 元
4	掘进部	11.3	+980 回风巷黄沙池内有 1 根钎子	闫兴彬	经管部	宋崇柏	100 元
5	掘进部	11.3	+980 回风巷迎头后 50 米帮部有 4 根锚杆	闫兴彬	经管部	宋崇柏	200 元
6	安装工区	11.5	1307 集中组装硐室帮部有一根新的远距离供液管。		经管部	徐涛	600 元
7	掘进部	11.1	1302 风巷 2#联巷使用 18 根新锚杆扎临时风门	邵守平	技术部	邢立召	900 元
8	掘进部	11.1	980 回风大巷喷浆机附近两根锚杆随意丢弃，	闫兴彬	技术部	邢立召	100 元
9	掘进部	11.1	980 回风巷五联巷口几片钢筋网三根锚杆	闫兴彬	技术部	邢立召	200 元