

招贤矿业公司 10 月份材料巡查通报（第 20201005 期）

序号	巡查时间	责任单位	巡查地点及存在问题	整改期限	责任人	巡查人
1	10.28	采煤部	1、1304 机巷巷道口回收的工字钢，安排升井。 2、1304 机巷皮带机头卷带装置里的电缆两通未回收（第 20201001 期已通报），予以 200 元处罚。 3、1304 回收的巷道灯等小型电气 7 台，丢弃在地面待修的千斤顶里，予以 700 元处罚。（机电部电管队处罚）	1 天	郝虎	徐涛 刘永强
2	10.28	安装工区	1、1305 机巷安装材料乱丢乱放，在机头处锚杆、螺栓、防倒绳、方木、钢带等材料；巷道内有皮带机托辊、等材料，予以 2000 元处罚。 2、1305 工作面内有 3 盘钢丝绳安排回收。	3 天	胡正峰	徐涛
3	10.28	矿业公司	1、1304 机巷口回收轨道，尽快安排升井。	1 天	孟宁	徐涛

二〇二〇年十月二十九日