

3-1-3 23/1 2021

关于对 1304 机巷停止作业的通报

2021 年 1 月 23 日中班检查中发现：

1304 机巷早班回收支架现场无单位领导跟班，根据矿井停止作业相关规定，责令 1304 机巷停止作业。

按照《招贤矿业公司关于加强 2021 年安全生产工作的决定》、《招贤矿业公司开展岁末年初安全攻坚行动实施方案的通知》的规定，对责任单位及相关人员作出以下处罚：

- 1、给予矿业安装工区罚款 9600 元；
- 2、给予矿业安装工区区长余虎罚款 1800 元；
- 3、给予矿业安装工区书记王庆礼罚款 1800 元；
- 4、给予矿业安装工区副区长杜敬罚款 1800 元；



2021年1月23日