

# 安徽煤矿安全监察局传真

皖煤监传真〔2021〕4号

2021年2月26日



等级:

总页数: 3

## 安徽煤矿安全监察局 安徽省能源局关于 淮南矿业集团潘三煤矿“2·23” 运输事故的通报

各产煤市煤矿安全监管部門，淮南、淮北、皖南煤矿安全监察分局，淮南矿业集团、淮北矿业集团、皖北煤电集团、中煤新集公司：

2021年2月23日11时6分，淮南矿业集团安装工程分公司在潘三煤矿2131（1）运顺瓦斯综合治理巷（西段）回收运输胶带作业时，1名跟车监视工人全身多处受伤、颅脑严重损伤，被送往医院抢救。该回收运输胶带作业采用无极绳绞车梭车通

过钢丝绳连接牵引皮带方式分段进行，勘察事故现场发现，事故发生时牵引钢丝绳断裂，梭车掉道。事故原因正在调查。

为认真吸取事故教训，有效防范生产安全事故，提出如下要求，请结合实际贯彻落实：

## **一、立即开展回收作业和无极绳绞车运输风险隐患排查**

**一是**排查回收作业是否规范。无极绳绞车梭车一般用来牵引矿车、平板车、材料车等车列，应立即停止使用无极绳绞车梭车连接钢丝绳牵引回收胶带运输机等作业方式。**二是**排查是否严格执行规程制度。无极绳绞车使用应严格执行《煤矿安全规程》有关规定；严格执行“行车不行人、行人不行车”制度，机车运行时不得在司机室外安排人员跟随，应使用车载视频监控装置。**三是**排查作业规程措施编制是否有针对性。针对回收作业等随机性高的专项工程，作业规程应对作业方式选择、设施设备使用、人员操作站位等做出具体规定，制定安全防范措施应具体可操作，作业人员贯彻措施应到位。**四是**举一反三，排查其他方面存在的风险和隐患。近年来，全省煤矿运输事故多发，应真正吸取事故教训，从技术管理、制度措施、人员素质、“三违”治理等方面采取有效的防范同类事故措施。

## **二、切实加强“一井一制”和现场安全管理**

严格落实“一井一制”管理。对拆除、安装、大修等专业化队伍在矿井作业，必须签订安全管理协议，明确各自安全管理责任并统一指挥、监督落实。要明确负责人和责任单位，从

技术审批到现场安全监管全方位严格把关，不留死角，保证规程措施科学合理，现场施工作业规范有序。强化现场安全管理，要使用标准工具干标准活，对起吊、拖运、挪移等风险较高的井下回收作业要选择安全、规范的作业方式，使用可靠的施工工具，推广应用单轨吊等运输工具，规范使用无极绳绞车。

### **三、全力做好当前安全生产工作**

当前春节假期已过，全国“两会”即将召开，今年又是建党 100 周年，做好安全生产工作责任重大、意义重大。要学深悟透习近平总书记关于安全生产工作的重要指示批示精神，坚持“人民至上、生命至上”，牢固树立安全发展理念。要认真学习贯彻 2 月 19 日全国矿山安全生产工作视频会议、2 月 26 日全国“两会”安全防范工作视频会议精神，严格执行《国务院安委会办公室关于加强矿山安全生产工作的紧急通知》（安委办〔2021〕3 号）有关规定，深刻汲取近期多起矿山事故教训，切实转变工作作风，强化安全责任落实，有效管控煤矿安全风险，坚决遏制重特大事故。