

关于 1304 机巷无极绳停止作业的通报

2021 年 3 月 29 日夜班检查中发现：

1304 机巷无极绳机尾越位保护不起作用，根据矿井停止作业第 45 条规定，责令 1304 机巷无极绳停止作业。

按照《招贤矿业公司关于加强 2021 年安全生产工作的决定》、《招贤矿业公司开展岁末年初安全攻坚行动实施方案的通知》的规定，对责任单位及相关人员作出以下处罚：

- 1、给予综掘部罚款 6000 元；
- 2、给予综掘部经理孟宁罚款 1200 元；
- 3、给予综掘部书记殷秀才罚款 1200 元；
- 4、给予综掘部副经理季方罚款 1200 元；
- 5、给予综掘部机电队长郭红彦罚款 1200 元；



2021年3月29日