

文件名：  
2021.8.1  
1287

## 皖北煤电集团公司关于吸取青海柴达尔矿“8.14”透水事故教训的通知

各矿：

2021年8月14日，青海省西海煤炭开发有限公司柴达尔矿综放工作面发生透砂透水事故，造成1人死亡，19人被困，目前正在紧张救援中。初步了解，该矿为地方国有企业，生产能力90万吨/年，急倾斜煤层，采用综采放顶煤开采，煤层上覆基岩产生抽冒塌陷，导致地表积水携裹泥沙溃至采煤工作面，造成事故。事故发生时，该矿因重大隐患被煤矿安全监察机构责令停产整顿。为深刻吸取事故教训，举一反三，现提出如下要求，请各矿遵照执行。

一、各矿要深刻吸取事故教训，提高政治站位，坚持底线思维，增强忧患意识和风险意识，严格落实各项水害防治措施，杜绝各类水害事故发生。

二、按照皖北煤电秘发〔2021〕173号文件要求，各矿立即组织开展一次全覆盖的防治水大排查，制定问题隐患和制度措施“两个清单”，于8月20日前报公司安全监察局和地测防治水部备案。

三、对上提、近上限开采和准备开采工作面上覆含水层水文地质情况、安全煤（岩）柱留设、构造发育和顶板管理情况开展一次针对性的专项风险辨识评估，制定防范和整改措施，确保安全。

四、严格落实雨季“三防”相关工作，进一步强化应急处置，落实极端天气等重大水患停产撤人规定。

五、近期五沟煤矿 1010-1 提高上限工作面，做好“四含”注浆改造效果验证工作，确保施工安全；招贤煤矿 1305 回采工作面，严格执行离层水害防治措施及做好监测预警工作；朱集西煤矿做好 11503 和 11403 运输顺槽探放老空积水工作；恒源煤矿做好刘桥一矿老空水的监测预警工作。

皖北煤电集团公司

2021 年 8 月 16 日