

招贤矿业10月份材料巡查通报（第20211003期）

序号	责任单位	巡查日期	巡查地点及存在问题	整改期限	责任人	巡查人	绩效考核
1	掘进部	10.20	980运输大巷使用皮带机杠杆给矿车拿道。	1	李泽新	张明光	200
2	采煤部	10.21	1305风巷13*钻场有DW4.5M单体14根，柱鞋2个。请及时升井	2	李晨	张辉	
3	采煤部	10.21	1305机巷绕道硐室有DW4.5M单体16根，柱鞋22个。请及时升井	2	李晨	张辉	
4	安装工区	10.21	1302机巷无极绳绞车左帮有两根轨道，皮带机头里帮有两根轨道，均需回收升井。	3	余虎	张焕杰	
5	掘进部	10.21	10月21日中班查，1302风巷2#联巷皮带机头里测有两节半风筒未上架管理。根据一通三防管理规定，给予责任人邵守平扣除绩效考核50元。	1	邵守平	李东	50
6	防冲队	10.22	10月22日夜班查，1302机巷AB料使用风筒布盖，根据一通三防管理规定，给予责任人安军升扣除绩效考核50元。	2	安军升	李东	50
7	综掘部	10.22	1302工作面安装期间，巷道内各类材料乱，综掘部遗留的材料安排回收、移交。	3	孟宁	徐涛	
8	综掘部	10.22	1302机巷164#风水管路一袋处注浆材料破损，需做好防护并尽快使用。	1	孟宁	龙二鹏	100
9	安装工区	10.22	1302机巷无极绳机头移变处一袋水泥破损，需做好防护并尽快使用。	1	余虎	龙二鹏	100
合计							500

