

陕西省安全生产委员会办公室文件

陕安委办〔2022〕79号

陕西省安全生产委员会办公室 关于铜川市耀州区照金矿业有限公司 “6·30”较大事故的通报

各产煤市安委会，省煤矿专委会成员单位，中央驻陕和省属煤矿企业：

2022年6月30日11:30许，铜川市耀州区照金矿业有限公司井下306掘进工作面发生一起较大事故，造成3人死亡，2人受伤。该矿为正常生产矿井，核定能力180万吨/年。据初步了解，当班306回风绕道掘进下穿三采区回风上山巷道时，预先做好的风桥假顶垮塌，造成人员伤亡。事故暴露出该矿安全生产主体责任落实不到位、顶板管理措施落实不到位、现场安全管理不到位

等突出问题，社会影响极其恶劣。

事故发生后，国家矿山局局长黄玉治、省委书记刘国中、省长赵一德、常务副省长王晓第一时间分别作出批示，省应急厅、国家矿山局陕西局负责同志带领有关人员和专家立即赶赴现场指导救援处置工作，并向全省发出煤矿安全警示。

为认真落实国家矿山局、省委省政府领导批示精神，深刻汲取事故教训，坚决遏制煤矿重特大事故，现就加强当前煤矿安全生产工作提出以下要求：

一、提高政治站位，落实中省煤矿安全工作部署。今年以来，习近平总书记多次对安全生产作出重要指示，强调要为党的二十大胜利召开营造平稳健康的经济环境、国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境。省长赵一德在6月29日召开的省安委会工作例会上强调要始终紧绷安全生产之弦，更好统筹发展和安全，坚持问题导向与结果导向相结合，深入扎实开展安全生产各项工作。我们要深入学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，进一步提高政治站位，时刻保持清醒头脑，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，坚决克服轻视、无所谓、自以为是等思想，以“时时放心不下”的责任感，采取强有力措施，切实抓好煤矿安全工作。

二、深刻汲取事故教训，加强煤矿顶板管理工作。今年以来，煤矿顶板事故多发，我省煤矿共发生事故9起、死亡12人，其

中顶板事故 5 起，死亡 8 人，顶板事故分别占事故起数和死亡人数的 55.6%和 66.7%。煤矿企业要深刻汲取事故教训，举一反三，在顶板管理上下大功夫，结合煤矿安全大检查活动，立即组织开展自查自改，及时消除各类事故隐患。在构筑风桥等设施 and 沿空留巷施工时，要科学设计、精心组织，制定作业规程和安全技术措施，强化现场管理和施工质量，严格执行敲帮问顶及围岩观测制度，严禁空顶作业，发现有隐患后必须立即进行处置，在确保安全的情况下方可恢复施工；煤巷、半煤岩巷支护必须进行顶板离层监测，遇顶板破碎、淋水、过断层、老空区、高应力区等情况时要采取加强支护措施，严禁空顶作业或支护不到位作业，坚决做到不安全不生产。

三、进一步夯实安全责任，认真开展执法检查。各级煤矿安全监管部門要压紧压实安全监管责任，认真贯彻落实国务院安委会安全生产十五条措施、国家矿山安监局二十条措施和我省五十条措施，健全完善工作机制，落实责任措施，全面落实包保、盯守、巡查等措施，细化每处煤矿的包保、盯守、巡查工作责任和岗位职责内容，确保驻矿盯守真正发挥作用，严防漏管失控。扎实开展煤矿安全生产大检查，切实加强现场执法检查，依法查处煤矿企业违法违规行为，督促煤矿企业全面开展安全风险研判和隐患排查治理，坚决守住安全红线底线，有效防范各类事故发生。

四、严肃事故查处，严格责任追究。铜川市区相关部门要配合国家矿山局陕西局，按照“四不放过”原则，认真组织开展事

故调查，查明事故原因和责任，严肃追究有关责任人责任。责令照金矿业有限公司立即停产整顿，有关部门暂扣该矿相关证照。

陕西省安全生产委员会办公室
2022年6月30日



(信息公开形式：依申请公开)

陕西省安全生产委员会办公室

2022年6月30日印发

承办单位：煤矿灾防处

经办人：张华

电话：61166168

共印8份