

国家矿山安全监察局安徽局传真



国家矿山安全监察局安徽局

发送单位 安徽省能源局 签发盖章

等级

矿安皖传〔2022〕38号

国家矿山安全监察局安徽局 安徽省能源局 关于界沟煤矿“7.17”运输事故的通报

各产煤市煤矿安全监管部門，淮北矿业集团、淮河能源控股集团、皖北煤电集团、中煤新集公司：

2022年7月17日21时25分，界沟煤矿地面研石翻罐笼处发生一起运输事故，死亡1人。初步分析，一名作业人员在矿车未停稳时违章摘除车辆之间连接环，被运行中的矿车挤在翻罐笼边框与矿车之间，经抢救无效死亡。事故暴露出以下问题：一是违章行为是导致事故发生的直接原因。作业人员违规进入车辆运行区域内作业；二是现场安全管理和监督不到位。事故地点无视频监控装置，一人独自作业，操作不规范，安全管理人员监督检查不到位。三是安全技术措施、操作规程针对性不强。现场作业人员一人从事多工种、多工序作业，工作流程、安全防范措施

规定不具体。四是安全长周期下管理人员思想麻痹。界沟煤矿超过 12 年未发生事故。安全长周期的大好形势使煤矿管理人员产生麻痹松懈思想,加之受煤炭市场升温、煤炭价格上涨等因素刺激,放松了安全这根弦,安全生产标准化等基础工作管理滑坡。此外,存在着“看惯了、干惯了、习惯了”的思想认识,“工人违章干部反省”和视频反“三违”工作不实、不深,安全管理存在重井下、轻地面等问题。

今年以来,全省煤矿发生死亡事故 4 起、死亡 4 人,同比事故起数增加 4 起、死亡人数增加 4 人。为深刻汲取事故教训,坚决防范和遏制煤矿事故多发的势头,提出如下要求:

一、端正态度,切实开展安全生产大检查工作。各单位要持续、深入学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示精神,树牢红线意识,强化底线思维,始终把“人民至上、生命至上”作为做好安全工作的根本前提和检验标准。要充分认识安徽煤矿当前安全生产所面临的形势,锚定安全生产目标,切实增强“时时放心不下”的责任感,以极端负责的精神,认真落实国家及上级各项安全工作部署,认真开展安全生产大检查,全面落实国务院安委会十五条硬措施,用铁的决心、铁的手腕、铁的措施,狠抓落实,确保安徽煤矿安全生产大检查取得实效。

二、压实责任,强化安全生产全过程管控。要切实健全和落实全员安全生产岗位责任制,完善视频监控系统,推进智能技术应用,丰富安全生产过程管控的方式方法,提高安全生产过程管

控的质量效能，做实做好安全生产全员、全流程、全过程管控。认真落实全省煤矿“工人违章干部反省”和视频反“三违”现场会精神，深化“工人违章干部反省”活动，加大视频反“三违”力度，全面、系统、彻底地开展安全生产全过程风险辨识和隐患排查治理，坚决克服麻痹、松懈思想，认真排查每个作业地点、岗位、环节、工序上的风险和隐患。既要抓住重点，又要全面、细致，不留死角；既要重视井下重点采掘头面，人员集中、交叉配合作业区域，瓦斯、水害重大灾害治理过程，也不能忽视地面、单兵、零散作业地点。要狠抓安全技术措施、操作规程编制与落实。规程和措施编制前要进行实际调查研究，要开展风险辨识和隐患排查治理措施研判；实施前要加强贯彻学习，实施过程中要对其针对性、操作性进行考察和必要的操作示范，条件变化时要及时修改。

三、提高认识，持续推进安全生产标准化管理体系建设。各单位要把煤矿安全生产标准化管理体系建设当作关乎企业生存发展和职工群众安全利益的“生命工程”“民心工程”来抓。煤矿要将标准化管理体系建设与日常安全生产管理相结合，切实做到过程达标、岗位达标和动态达标。各煤矿企业要强化对标准化管理体系建设的管理与考核，定期和不定期地开展标准化管理体系建设复查，各产煤市煤矿安全监管部门要按规定开展标准化管理体系建设抽查，凡达不到原等级的，严格实施降级或撤销等级，确保标准化管理体系等级无水分。

四、举一反三，深刻吸取事故教训。今年发生的4起事故，国家矿山安全监察局安徽局会同安徽省能源局，均及时召开了事故现场分析和警示教育现场会。会后，及时下发了事故通报，剖析事故原因，就如何吸取事故教训、制定防范措施提出要求。各产煤市煤矿安全监管部门、煤矿企业，要认真落实事故矿井现场分析、警示教育会和通报精神，及时开展专项风险辨识与评估，有针对性开展职工教育培训，规范职工的作业行为；要深化事故警示教育，紧密结合本单位实际，进行系统性分析研究，深刻反思、研究规律，举一反三查找和补齐工作中的短板和不足，以事故为教训、以教训促警醒，坚决遏制煤矿事故的发生。

国家矿山安全监察局安徽局

安徽省能源局

2022年7月29日