

## 关于消防安全大检查问题通报


为深刻汲取恒源煤矿深部井“9.12”火灾事故教训，9月15日下午，由公司保卫科牵头，安全监察部、机电部配合对全矿区及东风井项目部，进行消防安全大排查，现将检查结果通报如下：

### 一、东风井项目部存在问题

宿舍使用大功率电器，人离开宿舍未断电



食堂油垢未清理



乙炔气瓶未挂牌，随意摆放，未装倾倒装置




 **Quark 夸克**  
高清扫描 还原文档



## 二、安装工区存在问题

违规在宿舍使用电热毯（查没三个），使用不合格插盘（查没二个）。插盘私拉乱扯现象严重，卧床吸烟现象严重。




## 三、钻探事业部存在问题

违规在宿舍使用电热毯（查没二个），使用不合格插盘（查没六个）。插盘私拉乱扯现象严重，卧床吸烟现象严重。



重。



根据公司《消防安全管理规定》及《宿舍管理规定》，  
做出如下处理结果：

扣除东风井项目部工程款 1000 元，扣除安装工区工程  
款 1000 元，扣除钻探事业部工程款 1000 元。并全矿通报批  
评。

陕西金源招贤矿业有限公司

2022年9月15日



 **Quark 夸克**  
高清扫描 还原文档