

国家矿山安全监察局安徽局传真



国家矿山安全监察局安徽局

发送单位 安徽省能源局 签发盖章

等级

矿安皖传〔2022〕53号

国家矿山安全监察局安徽局 安徽省能源局 关于淮北矿业股份有限公司桃园煤矿 “10·27”事故的通报

各产煤市煤矿安全监管部门，淮北矿业集团，淮河能源控股集团，皖北煤电集团，中煤新集公司，界沟煤矿：

2022年10月27日，淮北矿业股份有限公司桃园煤矿II1044采煤工作面发生一起事故，该工作面煤层平均厚度3.4m，平均倾角39°，作业人员在23号支架挡矸栏下方拆除注浆管路过程中，上方32号支架处矸石掉落，造成1名作业人员死亡，事故原因待查。初步分析，事故暴露出该矿安全意识不强、安全风险隐患排查治理和现场安全管理不到位、工作面顶帮加固和防漏顶防片帮安全防护措施不可靠等问题。事故发生后，国家矿山安监局安徽局、省能源局及时召开了事故现场警示教育分析会。为深

刻吸取事故教训，现就进一步加强煤矿安全生产工作提出如下要求。

一、提高政治站位，树牢“两个至上”理念

今年以来全省煤矿已发生死亡事故 7 起、死亡 8 人，2021 年同期未发生死亡事故，事故大幅反弹。各产煤市煤矿安全监管部门和煤矿企业要充分认识当前全省矿山安全生产的严峻形势，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记关于安全生产重要指示批示精神，提高政治站位，坚持“人民至上、生命至上”，把保护矿工生命安全作为最大的政治任务，切实摆正安全与生产、安全与效益、安全与保供的关系。要进一步增强忧患意识，坚持底线思维，时刻绷紧安全生产这根弦，努力遏制住事故大幅反弹的势头，坚决守住不发生重特大事故的底线。

二、坚持问题导向，全面加强采煤工作面安全管理

今年发生的 7 起事故中，采煤工作面事故 5 起、死亡 6 人，占比分别为 71.4%、75%。各煤矿企业要认真吸取事故教训，扎实开展采煤系统安全生产专项整治，坚持系统治理、综合施策、标本兼治。要全面排查整改采煤工作面顶板、机电运输管理中“人、管、物、环”各方面存在的风险和隐患。开展大倾角采煤工作面安全开采评估，对不具备安全条件的，要立即停止生产。对回采的，要保证合理推进速度，最大限度减少工作面支撑压力。要根据评估的情况，修改完善安全技术措施，优化顶、帮加固和防漏顶、防片帮施工方式、方法、工艺，做到主动治理和被动防护两重两有效，确保施工安全。

三、举一反三，全面加强安全生产管理

各煤矿企业，要举一反三，认真查摆思想认识上的不足和行动上的差距，在强化安全生产责任落实上下功夫，严查、严管、严落实。对照今年事故通报和警示分析会要求，对安全风险和隐患再排查、再分析、再整改，严格落实安全风险防控和隐患排查机制，提升矿井安全生产质量标准化水平，夯实安全生产基础，严防各类生产安全事故，真正做到不安全不生产。

四、采取有力措施，压实安全生产责任

各产煤市煤矿安全监管部门和煤矿企业要认真学习、严格落实 10 月 21 日全国矿山安全培训专项检查工作启动会和 10 月 28 日全国矿山安全防范视频会议精神，认真组织开展安全培训、机电设备、顶板管理等各类专项检查，扎实开展安全生产大检查“回头看”和事故隐患大起底大排查大整改“百日行动”。煤矿企业及其职能部门要落实“三管三必须”要求，加强对所属煤矿的安全风险研判，监督指导开展各类安全活动，确保取得实效。各煤矿要选优配强班队长，细化责任，强化监督，确保各项安全措施在现场落实到位。

国家矿山安全监察局安徽局

安徽省能源局

2022 年 11 月 1 日