

# 皖北煤电集团公司会议纪要

办纪〔2023〕9号

## 集团公司（恒源煤电） 2023年2月份安全办公会议纪要

2月6日上午，集团公司党委书记、董事长、总经理杨林在附三楼会议室主持召开集团公司（恒源煤电）2月份安全办公会议。现纪要如下：

### 一、会议专题学习了习近平总书记关于安全生产重要论述

会议要求，集团公司上下要认真领会习近平总书记关于安全生产重要论述和批示指示精神，坚持人民至上、生命至上，统筹好发展和安全，时刻绷紧安全生产这根弦，树牢红线意识，压实安全责任，全面排查整治各类风险隐患，深刻吸取安全事故教训，切实强化安全监管，持续抓紧抓实安全生产各项工作，全力保障集团公司安全形势稳定。

## 二、会议听取了集团公司 1 月份安全工作开展情况及 2 月份安全工作意见的汇报

### （一）会议听取了林青关于上级安全生产工作有关精神的汇报

会议传达了 1 月 5 日全国应急管理工作会议、1 月 11 日全国安全生产电视电话会议及全国矿山安全生产工作会议精神；传达了 1 月 13 日省政府召开的全省安全生产电视电话精神以及 1 月 31 日田学起局长在集团公司安全工作汇报会上的讲话精神；贯彻了国家矿山安全监察局印发的《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》、安徽省应急厅三部门印发的《安徽省矿山领域岁末年初安全生产重大隐患专项整治方案》及安徽省能源局、国家矿山安全监察局安徽局印发的《安徽省煤矿主要负责人安全履职考核记分办法（试行）》等文件精神。

### （二）会议听取了林青关于 1 月份问题整改闭环及安全工作开展情况的汇报

在隐患排查整改上，1 月份，集团公司排查重点风险隐患 22 条，整改销号 5 条。上月度安全办公会重点任务落实上，贯彻落实《安徽省安委会关于认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神切实做好年终岁尾安全生产工作的通知》要求，元月份安排对 9 对矿井实施驻矿现场督导，统筹安排春节放假及复工复产事宜，公司 6 个复工验收督导组开展了现场复工督查；组织政策宣讲团，元月份开展现场解读 10 场次；印发了《集团公司 2023 年重大安全风险管控方案》，确定全年重大安全风险清单 340 项；

印发了《生产“三个狠抓”专项行动方案》，明确了 26 项重点任务；下发了关于《修订集团公司(恒源公司)安全生产责任制的通知》，组织各单位开展修订工作，形成覆盖 21 个部门 445 岗位的安全生产责任体系；重点对恒源煤矿、祁东煤矿、任楼煤矿开展安全生产标准化管理体系检查考核，共检查问题 647 条；结合“改办优”15 项重点举措准条对照查找领导干部作风问题 33 条，针对恒源煤矿 II635 工作面停止作业问题对恒源煤矿及地测防治水部相关责任人进行了约谈；对祁东煤矿“开小灶”工作进行了现场督导总结；对 2022 年度机电运输专项整治工作落实情况进行检查，形成公司机电运输整治工作总结报告；春节假期，公司组织部牵头开展干部作风督查，并针对存在的问题进行公开通报。

### **(三) 会议听取了柏玉松关于干部作风督查情况的汇报**

会议要求，要结合《集团公司深化“改办优”推动集团公司高质量发展十五条举措》，持续加大干部作风督查力度，继续紧盯关键环节，按照“井下五必查、地面六必究”要求进行督查，加大现场督查、重点督查、节假日督查的频度，加大对工伤事故较多单位、不放心单位的聚焦督查；要提高作风督查质量，巩固作风督查成果，开展作风督查“回头看”，对督查组移交问题核查及处理执行情况进行跟踪落实，对敷衍应付、推而不动单位及典型问题进行责任倒查。

### **(四) 会议听取了安全生产处室及安全生产技术领导关于集团公司 1 月份安全生产重点的汇报**

会议同意有关隐患排查、安全重点工作、重点监控清单等工作安排和协调事项。会议指出，1月份，杜绝了重伤及以上人身伤害事故和二级及以上非人身事故，总体安全形势较为稳定，实现安全平稳开局的目标。但发生工伤事故6起，暴露出部分单位和管理人员节后收心归位不到位、安全工作精力不集中，思想认识上与构建新安全发展的格局要求存在较大差距，必须保持高度警惕、深入排查隐患，强化重大风险管控，压实安全生产主体责任，以更高的站位、更严格的标准、更严实的作风抓好安全生产，为实现首季开门红营造安全稳定环境。

### 三、会议就做好下一阶段的安全工作提出要求

会议议定，由邹军、王健等负责，组织到彬长矿区学习标准化、冲击地压防治等经验，组织到淮南矿区学习矿压治理、支护设计等经验；由安全生产部室负责，坚持正向示范引领，发掘安全生产管理、重大灾害治理等方面经验做法，组织召开现场会进行推广；由通防部、地测防治水部负责，分别在朱集西煤矿、任楼煤矿组织召开瓦斯抽采现场会、地质超前探查现场会；由相关责任部室负责，推进安全生产“三个狠抓”专项行动和岁末年初安全生产重大隐患专项整治实施；由生产技术部牵头负责，组织编制采掘接续和灾害治理中长期规划；由安全生产部室负责，持续采用“远程+”视频检查和现场核查验证的方式开展安全生产标准化管理体系考核，结合“改办优”15条举措，对履行安全职责不到位的实施问责，围绕专业管理重点强化预控管理，开展专业重点

督导检查，将省委巡视问题整改与年度安全生产制度体系文件修订相结合，按照“两个根本”的要求从制度顶层设计上进行规范；由安全监察局负责，优化调整每周标准化检查时间安排，落实周四“无会日”要求减少一次对接会，完善公司风险隐患突敏信息系统和“三违”举报信息系统并进行试运行，推进“剑指三违”行动实施，完成任楼煤矿、五沟煤矿申报国家一级安全生产标准化管理体系复核公司初验；由组织部负责，开展干部作风督查，重点督查安全履职、制度执行、工作质量等情况；由通防部、生产技术部负责，督查朱集西煤矿 13402 工作面初采期间的瓦斯管理及“110”工法沿空留巷顶板管理、防灭火措施落实，督查招贤矿业 1302 工作面拆除作业及自然发火防治；由地测防治水部、安全监察局负责，督查五沟煤矿 1010-1 工作面上提工作面防溃沙、顶板管理措施落实，初次来压期间实施驻矿督导；由通防部、地测防治水部、生产技术部负责，督查招贤矿业督查 1303 工作面瓦斯、顶板离层水、冲击地压等灾害防治；由生产技术部负责，绘制麻地梁煤矿 509 工作面过薄煤带推进图及朱集西煤矿 13402 工作面切眼留巷推进图，严格技术措施落实；由通防部负责，督查祁东煤矿 8238 风联巷揭 82 煤、恒源煤矿-960m 水平东翼 3 号区划巷揭 4 煤安全技术措施落实，绘制招贤煤矿 1302 工作面收作防灭火措施落实推进图，实施跟踪调度；由通防部、地测防治水部负责，督查黑龙沟煤矿 21318 工作面回采期间自然发火、溃水溃沙防治；由地测防治水部负责，督查五沟煤矿 1024 机巷、

1029 改造风巷、1029 改造机巷水害防治措施落实，督查恒源煤矿 II636 工作面、II637 机巷水害防治措施落实，督查朱集西煤矿 11403 运输顺槽探放 11402 老空水措施落实，绘制五沟煤矿 1010-1 工作面水害防治推进图，并实施现场驻矿督导；由机运部负责，督查恒源煤矿深部井更换主变，督导五沟煤矿电源进线电缆更换；由化工部、安全监察局负责，督查西北能化、宁夏润夏做好冬季“四防”相关措施落实，督查新淮化工做好江苏卫正复工协调督导工作，督导新淮化工开展外埠项目部安全检查，督查润夏公司做好锅炉拆除期间的现场安全监管，督查西北能化完成安全现状评价；由皖煤国贸负责，强化华江海运长年龄船舶主要设备检修维护，督查各轮做好进出江前安全专项检查；由销售公司负责，做好月度铁路安全检查，组织 2023 年度铁路管理人员安全培训；由武装保卫部负责，开展冬春火灾防控大检查。

**会议强调，要提高思想认识**，充分认识安全工作是发展的压舱石，抓好安全生产事关开局，必须准确把握当前企业的安全形势，认真贯彻落实《“紧思想、实作风、严管理”切实强化安全工作的紧急通知》精神，从思想上、作风上、管理机制上全面从严从紧，时刻绷紧安全弦，压实责任、强化管理，做到思想到位、工作到位。**要紧盯重点关键**，牢牢抓住安全管理的主要矛盾，对照月度重点风险隐患、重点监控事项，严格突敏信息管理，强化安全措施落实，有效防控风险隐患，要紧盯麻地梁过薄煤带、钱营孜新副井井壁裂纹、招贤煤矿 1302 工作面拆除等重点环节，

分管领导和机关部门要扛起责任，加强督促指导，强化安全技术措施落实，压实二级单位现场管理责任，消除各类风险隐患，确保安全生产。**要严实工作作风**，认真落实省委持续深化“一改两为”全面提升工作效能大会会议精神，深刻认识过硬的作风是推动安全发展的重要保障，各级领导干部要带头转变作风，身体力行，以上率下；要强化制度执行，敢于直面矛盾，坚持求真抓实，树立正确的思想观念，在安全文件制度执行过程中担起责任，做到严抓细管、精准研判，确保安全管控有力有效。

**参会人员：**杨 林、周 伟、吴玉华、陈稼轩、傅崑岚、朱四一、王 健、张家兵、李 建、罗 翔、林 青、王庆领、姚金林、张 磊、李 飞

**列席人员：**周增强、刘 瑜、胡云强、魏大勇、李晓晖、刘世忠、方 君、杨自军、孙茂林、李承军、鲁恒祥、杜 重、柏玉松、刘 振、邵中南、张光旭、王 永、李 伟、彭 炜、王佩剑、李 闯、李 杰、陈 明

