

陕西金源招贤矿业有限公司安全例会会议纪要

安全例会会议纪要

2023年3月10日,公司在三楼多功能会议室召开安全例会。公司领导及专业副总师、生产一二线及职能科室队长及以上管理人员、其他有关单位负责人参加了会议。

会上集中观看了皮带机摩擦起火有害气体中毒致五人死亡事故警示教育片。各职能部室分别汇报了一周工作开展情况(经营管理部汇报井下材料检查情况、机电部汇报机电设备管理情况、防治水办公室汇报水文地质情况、防治冲击地压办公室汇报采煤工作面及其它煤巷掘进巷道防冲微震及钻孔施工情况、生产技术部汇报技术管理重点、调度指挥中心通报生产任务完成情况)。安全监察部传达本周内各级安全监管部门下发的文件通知,汇报本周内“三违”及安全监管情况。各单位结合事故警示教育片对工作需吸取的经验教训进行发言,汇报下周安全工作重点,提出需要解决的问题。公司领导及各专业副总师对下周安全工作进行强调与安排,现纪要如下:

一、学习内容

1.《皖北煤电集团公司转发安徽省重点煤矿企业和煤矿安全生产督导工作方案的通知》（皖北煤电秘发〔2023〕28号）

2.《皖北煤电集团公司转发安徽省能源局 国家矿山安全监察局安徽局关于做好当前煤矿安全生产工作的通知》（皖北煤电秘发〔2023〕30号）

3.《集团公司2023年3月份安全工作例会会议纪要》

4.《皖北煤电集团公司关于2月份工伤事故分析总结》

5.《皖北煤电集团公司安全生产部室1-2月份视频反“三违”工作总结》

6.《关于国家矿山安全监察局安徽局对任楼煤矿现场监察隐患问责的通报》

7.《关于对祁东煤矿8₂38机巷停止作业的处理通报》

二、下周相关工作安排

1.为进一步加强井下皮带机管理，各相关单位按照规定对责任范围内的皮带机各类保护进行经常性检查、维护、保养，确保各类保护检修到位、安全运行。

责任单位：采煤部、掘进一部、掘进二部、运输部

2.为进一步加强井下机电设备管理，各相关单位按照规定加强电气设备防爆性能检查，确保电气设备安全运行，电缆检查记录、接地极摇测记录等各项检修记录真实有效。

责任单位：采煤部、掘进一部、掘进二部、机电部、运输部

3. 为有效管理人员定位系统，调度指挥中心将人员定位系统及相关资料按照正规交接手续交接给通防部，确保人员定位系统正常运行。

责任单位：调度指挥中心、通防部

4. 2306 机风巷两条巷道掘进过程中要对底煤留设进行控制、少留底煤，生产技术部加强监督。

责任单位：掘进一部、掘进二部、生产技术部

5. 机运、通防、防冲专业加强安全生产标准化建设，确保标准化达标创建取得实效，安全监察部编制安全生产标准化推进月报，并在内网公示。

责任单位：机电部、运输部、通防部、防冲办、安全监察部

6. 为确保 1304 机巷皮带机正常运行，对 1304 机巷皮带机提前进行检查、维护、保养，具备出货能力。

责任单位：掘进二部

7. 针对井下各头面局部区域人员超员问题，采掘分管领导采取针对性措施解决各头面超员问题，确保防冲限员符合规定。

责任领导：赵振中、苗现华

8. 对于 3 月 7 日宝鸡市、麟游县应急管理局联合抽考人员不及格的单位，督察办进行追责，并提出处理意见。

责任单位：督察办

9. 针对井下双翼复合钻头使用较短的问题，经营管理部及时

联系第三方检测检验机构对钻头质量进行检测。

责任单位：经营管理部

出席：纵峰、华海洋、赵振中、鲁绪旺、苗现华、田胜军、孙康、郝虎、单景新、马强、赵超、吴卫星。

列席：卓永峰、张光雷、徐涛、赵峰、张振杰、高峰、刘民、李强、苏凯、谢辉、王晓彬、刘传玉、李恒、谭翔、张磊、何磊、涂肖龙、刘文武、李晨、赵阳、方大生、林浩、黄威、张焕杰、王坤、方亚、余虎等相关部门人员。