

2023年3月份单位、队级考核情况通报

单位：（盖章）

时间：2023.2

序号	时间	被处罚人员所在单位	被处罚人员姓名	事由	金额	罚款单编号	开票人姓名	开票单位	备注
1	3月6日	掘进一部	机电队	井下所使用叉车返还时不完好，根据《车辆管理规定》第三条第九款给与责任单位绩效考核100	100.00	2002946	李红进	运输部	
2	3月10日	掘进一部	机电队	3月7日所下料车C05.C18.C19至今未卸，根据《车辆管理规定》第三条第三款给与责任单位绩效	300.00	2002947	李红进	运输部	
3	3月10日	掘进二部	七队	3月8日所下料车M02至今未卸，根据《车辆管理规定》第三条第三款给与责任单位绩效考核100	100.00	2002948	李红进	运输部	
4	3月10日	掘进一部	二队	3月7日所下料车Z05至今未卸，根据《车辆管理规定》第三条第三款给与责任单位绩效考核100	100.00	2002949	李红进	运输部	
5	3月11日	采煤部		3月8日夜班采煤部计划高帮花车一辆（45号）至今未使用，造成车辆积压，根据《车辆管理规定》第三条第三款给与责任单位绩效考核100元整	100.00	2002950	李红进	运输部	
6	3.29	采煤部		采煤部未按编号ZXTF2023-30联系单要求，于3月27完成1303工作面架后防灭火管路敷设任务。根据《招贤矿业一通三防专业处罚规定》（2023年）第十四章第二款规定。给予施工单位扣除绩	500	zx20022268	张智慧	通防部	
7	2023.3.3	掘进二部	八队	2306使用的天轨胶轮车因使用不当，后门脱落，根据《机电设备管理办法》第七条第一项考核	500	ZX2001719	设备队	机电部	
8	2023.3.4	掘进二部	六队	1304外风巷第三部皮带机承载梁段2个直托掉，2个缓冲三联托断；98#H架底皮带托辊掉，按《机电设备管理办法》第七项第一条考核300元。	300	ZX2003791	设备队	机电部	
9	2023.3.5	掘进二部	六队	1304外风巷第三部皮带机因操作不当造成撕皮带27米，按《机电设备管理办法》考核2700元。	2700	ZX2001720	设备队	机电部	
10	2023.3.7	掘进二部	七队	2306风巷第三部皮带机因使用不当造成皮带有一处300*200mm大洞，根据《皮带机管理办法》第六条第四项给予考核500元。	500	ZX2001722	设备队	机电部	
11	2023.3.8	掘进二部	七队	2306风巷使用的一台矿用履带运输车在升井后经鉴定发现发动机无法启动，散热水箱漏水，行走马达损坏，柱塞泵损坏等，根据《机电设备管理办法》损坏等，根据《机电设备管理办法》第七项第一条给予考核兑现壹万元整。	10000	ZX2003797	设备队	机电部	

12	2023.3.8	掘进二部	六队	升井30KW电滚筒经机厂鉴定电机烧，按《机电设备管理办法》第七条第三项考核3000元整。	3000	ZX200172 5	设备队	机电部	
13	2023.3.11	掘进一部	一队	980辅助运输巷里段迎头电缆喷浆未加防护，电缆有喷浆料未清理，根据《井下电气管理考核细则》第40条给予处罚500元。	500	ZX200357 6	电管队	机电部	
14	2023.3.11	掘进一部	机电队	980辅助运输巷综掘机电缆未加防护，根据《井下电气管理考核细则》第40条规定给予机电队	500	ZX200358 1	电管队	机电部	
15	2023.3.12	掘进一部	三队	980-2#变电所升井的一台JPS6I-L型喷浆机设备经县城检查设备拆解严重，根据《机电设备管理办法》第七项第一条，使用不当、维护不当造成设备损坏，给予考核掘进一部三队500元、掘进一部队长黄金200元整。	500	ZX200373 8	设备队	机电部	
16	2023.3.13	掘进一部	三队	-980 2#联巷使用的喷浆机经机厂鉴定小电机烧1.1KW外壳损坏严重，按《机电设备管理办法》第七项第一条考核400元。	400	ZX200379 4	设备队	机电部	
17	2023.3.18	掘进二部	七队	2306风巷局扇第3#风筒处一根杠杆未按规定码放，按《机电设备管理办法》第七条第一项考核	100	ZX200380 2	设备队	机电部	
18	2023.3.19	采煤部	准备队	1302风巷升井挖掘机设备号：ZX24-08挖齿丢失一个，根据《机电设备管理办法》第七项第一条	200	ZX200380 1	设备队	机电部	
19	2023.3.20	掘进二部	六队	3月20日掘进二部回收升井杂物车混装镀锌电缆钩8个，未及时上交，转运至料场造成浪费，根据《井下电气管理考核细则》第三十条，按原值处罚29.2×8=233.6元 共计：233.6元	233.6	ZX200358 5	电管队	机电部	
20	2023.3.21	掘进二部	六队	1304风巷车场平钢带处放一根杠杆，未按规定码放，按《机电设备管理办法》第七条第一项考核	100	ZX200376 1	设备队	机电部	
21	2023.3.21	掘进一部	五队	980辅助运输巷喷浆机（ZX22-15）使用不当，部分配件损坏，按《机电设备管理办法）第七项第一条考核200元。	200	ZX200174 8	设备队	机电部	
22	2023.3.23	掘进二部	八队	井下检查1302机联巷，一台闲置63#风煤钻不按规定码放，进气管没封堵，根据《招贤矿业风动工具管理办法》第七条第九项规定给予考核150	150	ZX200175 3	机修厂	机电部	
23	2023.3.24	掘进一部	五队	辅运巷升井主备滚筒经小组鉴定滚筒壁磨损严重，根据《机电设备管理办法》第七条 第一项给予考核500元。	500	ZX200376 4	设备队	机电部	

24	2023.3.25	掘进二部	六队	1302风巷风筒尾处闲置150机尾滚筒一个旁边矸石堆集较多, 根据《机电设备管理办法》第七条第一项给予考核100元。	100	ZX200376 5	设备队	机电部	
25	2023.3.26	掘进二部	机电队	1304风巷迎头三台电气设备未安装局部接地, 根据《井下电气管理考核细则》第28条规定给予责任单位200元处罚。	200	ZX200354 4	电管队	机电部	
26	2023.3.26	掘进一部	五队	980回风巷升井启动器8-19, 经小组鉴定换向开关损坏、连接线损坏六根, 根据《机电设备管理办法》第七项第一条给予考核共计748元。	748	ZX200376 7	设备队	机电部	
27	2023.3.26	掘进一部	五队	980回风巷升井软启动器40R-II, 经小组鉴定变压器损坏, 可控硅组件损坏, 根据《机电设备管理办法》第七项第一条给予考核共计6922元	6922	ZX200376 8	设备队	机电部	
28	2023.3.27	修护部	一队	1302风巷升井喷浆机电机经小组鉴定绝缘为零电机烧, 根据《机电设备管理办法》第七项第三条给予考核550元(5.5KV)。	550	ZX200380 0	设备队	机电部	
29	2023.3.28	掘进二部	机电队	2306风巷移变往皮带机巷处一根杠杆未按规定码放, 根据《机电设备管理办法》第七项第一条给予考核100元。	100	ZX200377 1	设备队	机电部	
30	3月4日	掘进一部	五队	3月4日夜班, 980辅助巷综掘机星轮螺栓断(3:30-10:00), 根据10#文19章180条规定, 给	1000	2002449	调度	调度	
31	3月15日	掘进一部	五队	15日夜班980辅助巷综掘机油管断(12:30-2:30、3:00-5:15)	500	2000851	调度	调度	
32	3月5日	掘进一部	掘进一部	根据《3月份第一周事故案例警示教育检查通报》, 绩效考核掘进一部50元;	50	3003257	安监部	安监	
33	3月12日	掘进二部	七队	3月12日, 根据《关于对掘进二部掘进七队2306风巷施工违反规章制度的处理意见》, 绩效考核扣除掘进二部8000元;	8000	3003333	安监部	安监	