

陕西金源招贤矿业有限公司安全例会会议纪要

安全例会会议纪要

2023年4月29日,公司在三楼多功能会议室召开安全例会。公司领导及各专业副总师、生产一二线及职能部室队长及以上管理人员、其他有关单位负责人参加了会议。

会上集中观看了恒昇煤业机电运输管理不到位警示教育片。各职能部室分别汇报了一周工作开展情况(经营管理部汇报井下材料检查情况、机电部汇报机电设备管理情况、防治水办公室汇报水文地质情况、防治冲击地压办公室汇报采煤工作面及其它煤巷掘进巷道防冲微震及钻孔施工情况、生产技术部汇报技术管理重点、调度指挥中心通报生产任务完成情况、督查办公室汇报了一周重点工作督办情况)。安全监察部传达本周内各级安全监管部门下发的文件通知,汇报本周内“三违”及安全监管情况。各单位结合事故警示教育片对工作中需吸取的经验教训进行发言,汇报下周安全工作重点,提出需要解决的问题。公司领导及各专业副总师对下周安全工作进行强调与安排,现纪要如下:

一、学习内容

1. 皖北煤电集团公司转发国家矿山安全监察局关于做好煤矿灾害情况发生重大变化及时报告和出现事故征兆等紧急情况

及时撤人工作的通知（皖北煤电秘发〔2023〕54号）

2. 皖北煤电集团公司2023年一季度煤矿重大安全风险和敏感信息管控考核评价报告

二、工作安排

1. 为做好+980m皮带机巷的主运系统改造工作，安装工区严格按照措施施工，各类基础浇筑前，联系相关职能部室进行验收，确保施工质量。

责任单位：安装工区

2. 为进一步规范管理井下各类检查台账，生产一二线单位及职能部室于4月30日前将井下在用台账报送至生产技术部。

责任单位：生产一二线单位、职能部室

3. 各单位按照《煤矿灾害一体化监管监察平台数据清单与接入标准（试行）》的通知要求，于5月5日前准备好相关资料，确保平台接入工作的顺利开展。

责任单位：采煤部、掘进一部、掘进二部、通防部、机电部、运输部、安全监察部、生产技术部、调度指挥中心、防冲办、防治水办公室、党群工作部、人力资源部、财务部

4. 针对1303工作面机巷注液态CO₂时出现泄露事件，组织召开追查会，深刻剖析原因，制定安全防范措施，通防部开展管技人员反思会。

责任单位：通防部

5. 生产技术部对1304（外）切眼部分锚索盘变形的原因进行分析，采取有效措施，掘进二部按照要求安装顶板离层仪进行监测，确保支护有效、监测到位。

责任单位：生产技术部、掘进二部

6. 做好+980m 皮带机巷的定置化管理工作，对于在用的材料（备件）按照定置化要求码放整齐、挂牌管理，对于不用的材料（备件）两天内升井。

责任单位：安装工区

7. 为确保贯通地点电缆及四小线的保护工作，调度指挥中心组织相关职能部室对投料井下口、+980m 辅助运输调车硐室的电缆及四小线进行检查，及时进行保护，确保顺利贯通。

责任单位：调度指挥中心

8. 合理规划相关单位的办公地点，安全监察部、通防部的办公地点由联建楼搬迁至老办公楼，综合办公室于下周二前制定出具体实施方案。

责任单位：综合办公室

9. 针对材料（设备）出现质量问题的，经营管理部、供应部持续做好跟踪落实，建立良好的物资供应链，确保物资供应安全；确认因质量问题给予绩效考核的，及时进行返还。

责任单位：经营管理部、供应部、安全监察部

10. 安全监察部组织相关职能部室对各类文件中的班队长“三违”界定标准进行修订，班队长除因个人违章、违章指挥界定为“三违”外，其他违章情况根据新的界定标准找出相关责任人。

责任单位：安全监察部

11. 持续做好高新技术企业研发费用归集工作，生产技术部、财务部按照要求提前做好研发费用的资料收集工作。

责任单位：生产技术部、财务部

12. 为进一步排查摸清井下隐蔽致灾因素，防治水办公室做好隐蔽致灾因素的普查工作，确保各类隐蔽致灾因素管控到位。

责任单位：防治水办公室

13. 为充分利用地面水力压裂技术治理冲击地压，防冲办做好水力压裂技术的招投标工作，确保冲击地压治理工作稳步推进。

责任单位：经营管理部、防治冲击地压办公室

出席：纵峰、赵振中、鲁绪旺、秦庆举、杨眷、田胜军、孙康、郝虎、赵超、王元满

列席：马飞翔、朱文博、卓永峰、张光雷、刘华金、王峰、孔献敏、王静诗、徐涛、李劲松、王晓彬、杜成忠、李恒、尹成强、曹卫、谭翔、王树友、周宇、赵阳、方大生、林浩、黄威、张焕杰、王坤、朱宝昌等相关部门人员