

# 麟游县应急管理局文件

麟应急发〔2023〕143号

## 麟游县应急管理局 转发《国家矿山安全监察局综合司关于转发 部分煤矿企业安全生产岗位清单“明白卡”的 通知》的通知

各煤矿企业：

现将《国家矿山安全监察局综合司关于转发部分煤矿企业安全生产岗位清单“明白卡”的通知》（矿安综函〔2023〕205号）转发你们，请按照国家矿山安全监察局陕西局和市应急管理局相关要求，认真学习借鉴，及时提炼总结，摸索出贴合本矿实际的管理模式，推动岗位标准化作业，切实提高安全管理水平。

麟游县应急管理局

2023年9月6日

# 宝鸡市应急管理局文件

宝市应急发〔2023〕173号

## 宝鸡市应急管理局 转发《国家矿山安全监察局综合司关于转发部分 煤矿企业安全生产岗位清单“明白卡”》的通知

麟游县应急管理局，江苏徐矿能源股份有限公司陕甘分公司、东岭集团股份有限公司：

现将《国家矿山安全监察局综合司关于转发部分煤矿企业安全生产岗位清单“明白卡”的通知》（矿安综函〔2023〕205号）转发给你们，请立即将文件精神传达至辖区内所有煤矿企业，督促煤矿企业认真学习借鉴，并结合各矿双重预防机制建设管理实际，进一步健全完善企业安全管理机制，及时总结提炼，摸索出一套符合自身实际、实用高效、各具特色的管理模式，推动岗位标准化作业，切实提高煤矿企业安全管理水平。



宝鸡市应急管理局  
2023年9月4日

---

宝鸡市应急管理局

2023年9月4日印发

承办单位：煤监科

经办人：刘刚

电话：3263606

共印5份

# 国家矿山安全监察局陕西局

---

---

## 国家矿山安全监察局陕西局办公室关于 转发《国家矿山安全监察局综合司关于转发 部分煤矿企业安全生产岗位清单“明白卡” 的通知》的通知

各业务指导处室，各监察执法处，各产煤市、县（区）煤矿安全监管部门，各煤矿企业及上级公司：

现将《国家矿山安全监察局综合司关于转发部分煤矿企业安全生产岗位清单“明白卡”的通知》（矿安综函〔2023〕205号）转发给你们，请认真学习借鉴，并按照以下要求抓好落实。

一、各煤矿企业及上级公司要坚持实事求是、简便好用、务实管用的原则，实行安全生产清单制管理，健全完善自下而上的全员岗位责任制，将安全生产作业流程标准和工作要求落实到岗、具体到人，提升从业人员安全素养，有效防范生产安全事故发生。

二、各煤矿安全监管部门要对各煤矿企业安全生产岗位清单建立及现场执行情况严格督促检查，推动煤矿企业岗位人员养成在岗按流程标准化作业的习惯。

三、各业务指导处室、各监察执法处要加强督促指导，在日常监察执法时，同步检查各产煤市、县（区）煤矿安全监管部门以及各煤矿企业和上级公司工作落实情况，推动矿山企业实行安全生产清单制管理。

附件：国家矿山安全监察局综合司关于转发部分煤矿企业安全生产岗位清单“明白卡”的通知



(依申请公开)

# 国家矿山安全监察局综合司

矿安综函〔2023〕205号

## 国家矿山安全监察局综合司关于 转发部分煤矿企业安全生产岗位清单 “明白卡”的通知

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团矿山安全监管部門，国家矿山安全监察局各省级局，有关中央企业：

开滦(集团)有限责任公司东欢坨矿业分公司(以下简称东欢坨煤矿)、四川省泸州市锦运煤业公司朱洞煤矿(以下简称朱洞煤矿)探索制定了安全生产岗位清单“明白卡”，明确了各岗位操作流程、操作标准、注意事项及风险清单等内容，员工随身携带、照单作业。实行岗位清单“明白卡”做法以来，东欢坨煤矿、朱洞煤矿有效杜绝了生产安全事故，员工习惯性违章大幅减少。

现将东欢坨煤矿、朱洞煤矿部分岗位清单“明白卡”转发给你们，请指导辖区矿山企业借鉴参考，坚持实事求是、简便好用、务实管用的原则，推动矿山企业实行安全生产清单制管理，健全完善自下而上的全员岗位责任制，将安全生产作业流程标准和工作要求落实到岗、具体到人，推动养成在岗按流程标准化作业的习惯，提升从业人员安全素养，有效防范生产安全事故发生。

东欢坨煤矿各工种岗位流程卡、朱洞煤矿各工种岗位操作清


单及风险清单,可从矿山安全生产综合信息系统内下载。



# 东欢坨煤矿 采煤机司机岗位清单“明白卡”

正面内容

## 一、操作流程图



## 反面内容

### 二、操作标准

1. 检查作业场所附近的支护无掉渣、冒顶、片帮危险，瓦斯浓度低于1.0%，机组前后5m无人。

2. 电缆、水管完好，内外喷雾完好，信号灵敏可靠，检查采煤机滚筒截齿是否齐全，手把闭锁装置是否完好。

3. 采煤机司机与刮板输送机司机、支架工、出口支护工配合作业，操作前需联系好。

4. 采煤机司机站位得当，严禁站在采煤机滚筒甩矸、机身滑矸或输送机窜矸的范围内。

5. 采煤机割煤时，附近5组支架范围内严禁移架作业。司机应随时观察机组、刮板输送机等设备运行状态。

6. 严格按照作业规程规定，切实掌握好采高，随时注意顶、底和煤层的变化情况，底板割平并随时注意滚筒前金属网的吊挂情况。

7. 采煤机割煤时司机要随时注意观察压力表、温度表、真空表以及其他各种指示信号，发现不正常指示时，要立即停机检查找出原因，严禁强行开机。

8. 采煤机必须在空载情况下停机。

9. 停机后，必须将隔离开关打在断开位置，截割部离合器手把打在脱离位置上。

10. 采煤机停靠在无淋水、支架支护完好的地点，机身无浮煤。

### 三、注意事项

1. 采煤机运行至刮板机机头、机尾时严禁出口支护工进行支护、掏窝等作业，必须派专人进行撤人工作。


2. 临时停机时，在电机隔离开关未停、滚筒离合器未脱离的情况下司机不得离开岗位。

3. 发现截齿短缺及时补齐，不准在少截齿的情况下工作。

# 东欢坨煤矿 带式输送机司机岗位清单“明白卡”

正面内容

## 一、操作流程图



## 反面内容

### 二、操作标准

1. 持证上岗。检查作业地点顶板，设备周围的支护情况及设备的运行环境。
2. 检查防护装置完好，皮带各类保护齐全，动作可靠，机头喷雾完好，信号灵敏 动力、信号、通信电缆吊挂整齐。
3. 检查输送机电机、减速器、液力耦合器、各滚筒等设施的完好情况。
4. 检查胶带输送机输送带接头完好，输送带无撕裂、伤痕，胶带无跑偏，松紧合适。
5. 启动后检查机头部位有无异响，传动系统是否平稳，滚筒转动是否灵活，有问题停机闭锁开关，挂停电牌处理。
6. 运行中严禁触摸转动部位，严禁清理机头机尾浮煤，集中精力密切注意设备运行状况。
7. 运行中发现胶带接头损坏、大块矸石、木料等杂物，立即停车处理。
8. 停机后，司机将隔离开关打在断开位置。
9. 停机后，方可清理责任区域内的浮煤。
10. 拉空皮带存煤（矸）。
11. 停电闭锁开关。

### 三、注意事项

1. 输送机司机相互配合作业，操作前需联系好信号，警示人员撤离输送机运行区域及机头正对区域。
2. 信号不清严禁开机，运行中发现不明信号立即停机。
3. 临时停机时，在未断电情况下司机不得离开岗位。
4. 缩胶带时，司机配合安装工在机头区域内的工作，完成后对储仓胶带滚筒进行检查；听从机尾的信号后试车，无问题后正式开车。

# 朱洞煤矿

## 爆破工（掘进）岗位清单“明白卡”

正面内容

### 岗位操作清单

1. 亲自运送雷管，监护运送炸药，避开人员高峰期，指定地点分箱分锁。
2. 装配起爆药卷：理顺脚线，拉住管体前端脚线抽出雷管，扭结短路，用竹棍从药卷顶部扎眼，插入电管。
3. 检查瓦斯——验孔——装药——封孔——连线。
4. 检查瓦斯，三人连锁。
5. 鸣号——一起爆。
6. 检查瓦斯、爆破情况及安全。
7. 收、锁好爆破器材，完善签字手续。

反面内容

岗位风险清单

岗位名称	危险因素	危害方式	风险等级	预控措施
爆破工（掘进）	瓦斯	瓦斯窒息、燃烧、爆炸	1	了解工作面通风、瓦斯状况，知晓作业点瓦斯浓度，在正常通风、瓦斯不超限的安全状况下方可进行放炮作业。无风、微风或瓦斯超限时停止作业并撤人；接到撤人通知时立即按规撤退。
	爆破	放炮事故、非正常爆破伤害	1	按规领退、运送、存放、使用、爆炸物品；严格执行“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度。按规定处理残爆、拒爆，不留隐患。
	顶板	冒顶、片帮	2	作业过程中坚持敲帮问顶及时处理危岩、活帮、伞檐；发现失效支护先修复后装药。
	煤尘	患职业病	2	加强个体防护。

# 朱洞煤矿

## 瓦检员岗位清单“明白卡”

### 正面内容

#### 岗位操作清单

1. 入井之前检查仪器完好性，带齐必要工具（检查棍、胶皮管、温度计、瓦斯检查手册、粉笔等）。
2. 井底车场新鲜风流中“对零”。
3. 检查瓦斯：在巷道上部距离顶板 20cm 处采气，捏气球 5—7 次再读数。
4. 读数：
  - （1）按动粗读数按钮，观看目镜，查看原来零位黑线移动位置，读出整数（当不到整数时，直接调到零位，读出小数值）。
  - （2）注视目镜，转动测微手轮，将零位黑线移动到整数位置，再查看刻度盘上的读数，即为小数位。
  - （3）整数和小数相加，即为该地点的瓦斯浓度。
5. 用温度计检查测点的温度。
6. 认真填写检查数据记录，做到“现场牌板、手册、班报、日报”四对口。
7. 对沿途的通风设施、防尘设施的使用情况进行检查，发现问题及时汇报处理。

反面内容

### 岗位风险清单

岗位名称	危险因素	危害方式	风险等级	预控措施
瓦检员	瓦斯	瓦斯窒息、燃烧、爆炸。	1	严格执行瓦斯管理、瓦斯检查制度、瓦斯检查操作规程，杜绝瓦斯超限及火源。
	煤尘	煤尘爆炸、患职业病。	1	加强个体防护、综合防尘，防止煤尘堆积、飞扬，杜绝火源。
	顶板	冒顶、片帮。	1	随时观察顶、帮情况，严禁进入冒落区。
	机械伤害	被矿车、溜子、皮带等机械伤害。	2	严格遵循“行车不行人”的规定；安全避让运行的机械设备，平巷行走时及时避让矿车。

(信息公开形式：主动公开)

---

国家矿山安全监察局综合司

2023年8月18日印发

---

承办单位：安全基础司 经办人：栾龙龙 电话：64463431 共印40份

