

招贤矿业公司2023年8月份各单位绩效考核汇总（内部）

汇总单位：经营管理部

汇总时间：2023.9.6

序号	时间	被处罚人员 所在单位	被处罚人员 姓名	事由	金额	罚款单 编号	开票人 姓名	开票单位	备注
1	2023.8.1	掘进一部	三队	掘进一部7月5日从设备库下井一台40T齿箱，旧齿箱15天未见升井，按照《机电设备管理办法》第6条第3项给予考核1500元。	1500	ZX2004240	设备队	机电部	
2	2023.8.1	掘进一部	三队	四采区皮带机巷升井37KW水泵，叶轮损坏，根据《机电设备管理办法》第七条第一项给予考核400元整。	400	ZX2004243	设备队	机电部	
3	2023.8.1	掘进一部	一队	四采区带式输送机巷迎头喷浆机开关电源线因使用维护不当，造成电缆破损一处，根据《招贤矿电气考核细则》第40条规定给予500元处罚。	500	ZX2004671	电管队	机电部	
4	2023.8.1	掘进一部	一队	四采区带式输送机迎头二运电机负荷线二处用铁丝吊挂，根据《招贤矿电气考核细则》第37条规定，给予400元处罚。	400	ZX2004195	电管队	机电部	
5	2023.8.1	掘进一部	三队	四采区回风巷迎头综掘机电缆落地未防护，根据《招贤矿电气考核细则》第37条规定，给予责任单位300元处罚。	300	ZX2004194	电管队	机电部	
6	2023.8.2	掘进二部	八队	投料井下口综掘机电源线及注浆泵开关电源线二处使用铁丝吊挂电缆，根据《招贤矿电气考核细则》第37条规定，一处处罚200元，计二处合并考核400元。	400	ZX2004675	电管队	机电部	
7	2023.8.6	修护部	一队	1307临时存放点内有两件电铃、一个巷道灯及小线未及时升井入座，根据《井下电气管理考核细则》第32条规定，给予责任单位200元考核。	200	ZX2004673	电管队	机电部	
8	2023.8.9	掘进一部	八队	投料井下口综掘机电源线落地未防护，电缆被矸石挤压，根据《招贤矿电气考核细则》第37条给予责任单位200元处罚。	200	ZX2004679	电管队	机电部	
9	2023.8.15	掘进一部	一队	980，3#联巷处3#电机车未做月度防爆性能检查，根据《井下电气管理考核细则》第17条给予处罚200元。	200	ZX2004683	电管队	机电部	
10	2023.8.15	掘进二部	六队	2306机巷闲置一台53#风炮机，不按规定码放，根据《招贤矿业风动工具管理办法》第七套第7项规定，给予考核100元。	100	ZX2001769	机修厂	机电部	
11	2023.8.17	掘进一部	三队	四采区回风巷迎头挖机电缆因维护不当，致破损一处，按《井下电气管理考核细则》第35条规定给予1000元处罚。	1000	ZX2004686	电管队	机电部	
12	2023.8.17	掘进二部	七队	2306风巷闲置2台136#、167#锚杆机进水近期没有封口，根据《招贤矿业风动工具管理办法》第七套第9项规定给予合计考核200元。	200	ZX2001770	机修厂	机电部	
13	2023.8.26	掘进一部	一队	回采区带式输送机巷迎头综掘机电缆盘架堆积杂物根据《井下电气管理考核细则》第40条给予责任单位500元处罚。	500	ZX2004692	电管队	机电部	
14	2023.8.26	掘进一部	二队	升井的排沙水泵装车未采取措施，电缆与喇叭口与车皮之间挤损坏，根据《设备管理规定》第七条第2项给予考核100元。	100	ZX2003413	设备队	机电部	
15	8月3日	运输部	保运队	8月2日，980东翼二部皮带机头液力耦合器漏水，皮带不能开（4:10-8:25）影响掘进进尺，按10#文19章180条规定给予考核	1000	2002893	调度	调度指挥中心	
16	8月3日	掘进二部	六队	8月1日，2306机巷综掘机二运滚筒坏（20:10-3:30）影响生产，按10#文19章180条规定给予考核	1000	2002901	调度	调度指挥中心	
17	8月4日	掘进一部	五队	8月4日四采区辅助运输巷综掘机右侧马达故障，影响生产（17:57-3:02），按10#文19章180条规定给予考核	2000	2004907	调度	调度指挥中心	
18	8月4日	运输部	保运队	8月4日主斜井主皮带托带滚筒落架，影响生产（20:21-4:26），按10#文19章180条规定给予考核	1000	2004913	调度	调度指挥中心	
19	8月13日	机电部	运转部	根据关于副井1#提升机电机电枢绝缘低追查报告考核	2000	2004879	调度	调度指挥中心	

20	8.24	运输部	运输部	运输部在980上口无极绳机尾使用工字钢加工保护机尾的过桥，共使用38根11#*9m新工字钢（大约9吨）加工了4个过桥。实际只使用1个过桥，其余3个过桥未使用。并且未使用的3个过桥在升井后，有1个未经过任何领导同意，私自拆解、破坏。加工3个过桥共使用工字钢29根（约6.8吨），均未使用，造成材料大量浪费。依据《材料管理办法》“四、材料现场管理（七）条”，责任单位发生材料较大浪费，按照材料原值扣减单位绩效工资（11#工字钢5805.31元/吨）。扣减运输部绩效工资39476.11元，扣减责任单位队长和负责人绩效工资各502元。	39476.11	0009156	李劲松、李大才	供应部	
21	8月31日	采煤部	采煤部	根据《关于集团公司近期风险防控工作机制落实情况检查通报问责的通报》处理决定，绩效考核采煤部1500元；	1500	2001565	安监部		
22	8月3日	掘进一部	二队	8月3日，根据《关于对1304外机巷无极绳绞车停止作业的通报》处理决定，绩效考核扣除掘进一部工资5000元；	5000	2001292	追查报告		
23	8月25日	掘进一部	一队	根据《关于对四采区皮带机巷皮带机停止使用的通报》处理决定，绩效考核掘进一部5000元；	5000	2001532	追查报告		
24	8月31日	掘进一部	掘进一部	根据《关于集团公司近期风险防控工作机制落实情况检查通报问责的通报》处理决定，绩效考核掘进一部1500元；	1500	2001561	安监部		
25	8月31日	掘进二部	掘进二部	根据《关于集团公司近期风险防控工作机制落实情况检查通报问责的通报》处理决定，绩效考核掘进二部2500元；	2500	2001563	安监部		
26	8月31日	机电部	机电部	根据《关于集团公司近期风险防控工作机制落实情况检查通报问责的通报》处理决定，绩效考核机电部500元；	500	2001567	安监部		
27	8月4日	修护部	三队	1304机巷GF47风管处一盘喷浆管捆扎未用绳卡	100	2002631	闫龙		
28	8月26日	修护部	二队	1304风巷回采帮108-2,109-2应力在线油管被钢带压在帮部	100	2101423	王树友		
29	总计				68676.11				

如有疑问，请及时向考核单位及经营管理部反馈。