

关于吸取山西永聚煤业“11.16”火灾事故教训进一步 加强火灾防控工作的通知

17/11

各单位：

11月16日，山西吕梁市永聚煤业联建楼发生火灾事故，截至目前，事故已造成26人死亡、38人受伤。事故发生后，党中央、国务院高度重视，习近平总书记立即作出重要指示，李强总理作出批示，国务院副总理张国清立即赶赴现场指导事故救援和应急处置工作。为深刻吸取事故教训，进一步加强火灾防控，现将相关事项通知如下：

一、立即传达贯彻，落实安全责任。各单位要高度重视，立即由主要负责人组织将事故及习近平总书记重要指示、李强总理批示传达贯彻到每一位员工，切实认清当前消防安全严峻形势，进一步增强做好消防安全工作的责任感、紧迫感。并认真贯彻执行国家矿山安全监察局关于山西永聚煤业“11.16”火灾事故警示信息要求和集团公司相关安排部署，落实安全主体责任。

二、立即开展排查，消除安全隐患。各单位要结合集团公司《关于进一步加强车间、厂房等地面场所安全管理的通知》《关于开展2023年消防宣传月活动的通知》及冬季“三防”相关要求，立即组织开展一次地面场所全覆盖消防隐患排查。一要紧盯“两堂一舍”、办公楼、车间、仓库等重要场所，重点排查消防安全设施、安全出口、消防通道、供电线路、规范用电、燃气使用、大功率电器使用、易燃易爆品管理等存在的问题隐患，并制定针对性措

施立即整改。二要全面排查浴室更衣柜，非阻燃更衣柜要全部更换，缺少部分由集团公司统一下达增补计划，完成更换之前要采取严格措施加强管控。阻燃的塑料材质更衣柜也要进行检测检验，确保阻燃性能合格。三要加强对火作业排查，尤其外委施工要加强对火作业要有经过审批的专项措施，动火作业期间安全措施要执行到位，并有安监员现场监管。四要加强对不安全行为排查，各单位要在更衣室设置吸烟安全专区，严禁在吸烟专区外、禁止吸烟场所吸烟，一旦发现，按照“三违”处理。

三、加强安全教育，开展应急演练。各单位要结合《关于开展2023年消防宣传月活动的通知》要求，深入开展消防主题宣传教育，提升全员消防安全意识，掌握消防应知应会知识。结合单位实际组织开展消防应急演练，提高职工自防自救能力。

四、紧盯消防重点，加强监督检查。各单位要进一步健全完善消防长效机制，明确消防责任，常态化开展监督检查。昌恒公司、恒昇煤业、恒泰公司要紧盯“两堂一舍”、联建楼管理，结合前期集团公司消防检查突出问题，开展消防安全专项整治，切实消除安全隐患。

各单位将本通知落实情况于11月底报集团公司安全监察局、武装保卫部，集团公司武装保卫部、工会、安全监察局对各单位落实情况进行督查。

皖北煤电集团公司

2023年11月17日