

招贤矿业公司2024年2月份各单位绩效考核汇总（内部）

汇总单位：经营管理部

汇总时间：2024.3.14

序号	时间	被处罚单位	被处罚单位	事由	金额	罚款单编号	开票人姓名	开票单位	备注
1	2024.1.25	掘进二部	六队	2307风巷领用的电铃（DL36-8）面盖破损，造成报废，根据《井下电气管理考核细则》第45条给予责任单位按原价索赔，共计239元。	239	ZX2100842	电管队	机电部	239
2	2024.1.27	运输区	保运队	980配电硐室使用一台矿用隔爆本质安全型永磁机构高压真空配电装置（ZX17-30）配件电压互感器丢失，依据《机电设备管理办法》第七项第三条索赔1970元	1970	ZX2102286	设备队	机电部	1970
3	2024.2.4	修护部	二队	1304风巷使用的喷浆机烧电机（YBK3-160M-6/7.5KW），依据《机电设备管理办法》第七条第三项考核1500元。	1500	ZX2102254	设备队	机电部	1500
4	2024.2.5	掘进一部	部室	2024年1月30日向贵单位下发的业务联系单，未按要求整改，依据《机电设备管理办法》第七条第六项考核500元。	500	ZX2102130	设备队	机电部	500
5	2024.2.5	掘进二部	部室	2024年1月30日向贵单位下发的业务联系单，未按要求整改，依据《机电设备管理办法》第七条第六项考核500元。	500	ZX2102132	设备队	机电部	500
6	2024.2.5	修护部		2024年1月30日向贵单位下发的业务联系单，未按要求整改，依据《机电设备管理办法》第七条第六项考核500元。	500	ZX2102131	设备队	机电部	500
7	2024.2.14	采煤部		1304机风巷转载机尾轮未交接且未挂牌管理，依据《机电设备管理办法》第七条第九项考核100元。	100	ZX2102135	设备队	机电部	100
8	2024.2.14	掘进一部	一队	四采区皮带机托辊断裂（第一部皮带编号28架外），依据《机电设备管理办法》第七条第四项考核200元。	200	ZX2102137	设备队	机电部	200
9	2024.2.14	掘进一部	三队	四采区回风巷第三部皮带机机尾罩变形严重，磨上皮带，依据《机电设备管理办法》第七条第四项考核200元。	200	ZX2102138	设备队	机电部	200
10	2024.2.14	掘进二部	七队	2302风巷摆放的溜槽依据《机电设备管理办法》未按定置化挂牌管理第七条第九项考核100元。	100	ZX2102133	设备队	机电部	100
11	2024.2.15	运输部	下料队	升井的设备配件未按设备组管理指定地点乱放，依据《机电设备管理办法》第六条第11项考核500元。	500	ZX2102253	设备队	机电部	500
12	2024.2.23	掘进二部	七队	2302风巷使用一台40T链板机一套升井后经鉴定齿箱齿轮损坏2、3组，根据《机电设备管理办法》第七条第1项考核400元。	400	ZX2102261	设备队	机电部	400
13	2024.2.24	掘进二部	六队	1307硐室皮带机H架联系多次未放指定地点，根据《机电设备管理办法》第七条第八项给予考核100元。	100	ZX2001023	设备队	机电部	100
14	2024.2.24	运输部	机电队	地面机修厂东侧轨道运输部使用的2台本安型信号控制开关，未采取防护措施，露天使用，根据《机电设备管理办法》第七条第一项考核200元。	200	ZX2001022	设备队	机电部	200
15	2024.2.24	掘进二部	七队	2302风巷编号26号H架托辊缠绕皮带机线毛，根据《机电设备管理办法》第七条第12项给予考核100元。	100	ZX2102140	设备队	机电部	100
16	2024.2.25	掘进一部	三队	在四采区回风巷现场检查中发现双机配件码放较乱，皮带机栏杆乱丢乱放；四采区南翼回风巷皮带机机头驱动部位卫生差；一台喷浆机未清理干净，卫生差。根据《机电设备管理办法》第七项第一条给予考核500元。	500	ZX2001896	设备队	机电部	500
17	1.31	掘进一部	一队	四采区皮带机巷巷口往里30米处，平钢带、皮带等配件胡乱码放，未进行定制化码放，给予责任人100元绩效考核	100		张人杰	经管部	
18	1.31	掘进一部	一队	四采区皮带机巷巷修机存放处，丢弃数个牌板，给予责任人100元绩效考核	100		张人杰	经管部	
19	1.31	掘进一部	一队	四采区皮带机巷料场，使用新钢筋网片做护网，限三日内整改，给予责任人100元绩效考核	100		张人杰	经管部	

20	1.31	掘进一部	一队	四采区皮带机巷自移机尾处，数根锚索没入底板中，给予责任人300元绩效考核	300		张人杰	经管部	
21	2.16	采煤部	采煤部	二采区集中运输巷上口远距离供液管堆放混乱，未挂牌管理，根据《材料管理办法》材料现场管理第四款第三条考核责任人40元。	40		杨晓宏	经管部	
22	2.16	采煤部	采煤部	2306机巷6-7#风水管理处电缆槽钢、单轨道梁、木垫板、皮带机护栏、单体未挂牌管理，根据《材料管理办法》材料现场管理第四款第三条考核责任人100元。	100		杨晓宏	经管部	
23	2.16	掘进二部	六队	二采区集中运输巷67#风水管理处平钢带未上架、挂牌管理，根据《材料管理办法》材料现场管理第四款第三条考核责任人40元。	40		杨晓宏	经管部	
24	2.16	掘进二部	六队	二采区集中运输巷72#风水管理处锚索未上架、挂牌管理，根据《材料管理办法》材料现场管理第四款第三条考核责任人40元。	40		杨晓宏	经管部	
25	2.16	掘进二部	六队	2307风巷5#风水管路处丢有一个电缆钩、一节钢丝绳，根据《材料管理办法》材料现场管理第四款第十一条考核责任人40元。	40		杨晓宏	经管部	
26	2.16	掘进二部	六队	二采区集中运输巷料场两处牌板材料名称与实物不符，根据《材料管理办法》材料现场管理第四款第三条考核责任人40元。	40		杨晓宏	经管部	
27	2.16	采煤部	采煤部	2306风巷一处牌板未回收，根据《材料管理办法》材料现场管理第四款第三条考核责任人20元。	20		杨晓宏	经管部	
28	2.16	通防部	综合队	2306机巷两处牌板未回收，根据《材料管理办法》材料现场管理第四款第三条考核责任人40元。	40		杨晓宏	经管部	
29	2.16	掘进二部	六队	2306风巷53#风水管路处一袋水泥破损、水泥洒落在底板上，造成材料浪费，根据《材料管理办法》材料现场管理第四款第十一条考核责任人100元。	100		杨晓宏	经管部	
30	2.16	运输部	运输队	980皮带机巷512皮带架下丢有一副脚手架未回收，限三日内回收完毕，根据《材料管理办法》材料现场管理第四款第十一条考核责任人50元。	50		杨晓宏	经管部	
31	2.16	运输部	运输队	980辅助运输大巷-2302运输联巷口硐室内管托未回收，限运输部5日内回收至供应回收队，根据《材料管理办法》材料现场管理第四款第十一条考核责任人100元。	100		杨晓宏	经管部	
32	2.16	掘进二部	七队	2302运输联巷喷浆段水泥未挂牌，切有7袋水泥破损，根据《材料管理办法》材料现场管理第四款第三条、第十一条考核责任人370元。	370		杨晓宏	经管部	
33	2.17	采煤部	采煤部	1304机联巷内有锚索、平钢带、w钢带、油脂等材料没有及时转运。依据《材料管理办法》材料现场管理考核标准第四条，考核责任人100元。限5日内回收完毕	100		张辉	经管部	
34	2.17	采煤部	采煤部	2306机风联巷内铁丝、锚固剂、电缆钩没有挂牌码放整齐。依据《材料管理办法》材料现场管理考核标准第三条，考核责任人100元。	100		张辉	经管部	
35	2.17	掘进二部	六队	2307风巷2#排水管路处三联托未按定置化码放整齐且未挂牌管理，考核责任人	100		潘昊	经管部	
36	2.18	掘进一部	一队	四采区带式输送机大巷往980皮带机巷处，管托、刮板槽子等码放乱，未进行定置化管理，给予责任人100元绩效考核	100		张人杰	经管部	
37	2.18	掘进一部	一队	980带式输送机大巷8#联巷往外，各类支护材料码放乱，未上架管理，已通报未整改彻底。锚固剂下压数根平钢带，丢弃一根高压胶管，给予责任人200元绩效考核	200		张人杰	经管部	
38	2.18	掘进一部	一队	980带式输送机大巷8#联巷往里，单体未回柱，高压胶管未回收，管路乱码放，给予责任人100元绩效考核	100		张人杰	经管部	
39	2.18	掘进一部	二队	四采区水仓第二处拐弯处，丢弃一根管缝锚杆及一根梯子梁，及时整改，给予责任人200元绩效考核	200		张人杰	经管部	
40	2.18	掘进一部	五队	四采区辅助运输巷1#联巷，水泥埋在黄沙中，及时整改，给予责任人200元绩效考核	200		张人杰	经管部	
41	2.20	采煤部	采煤部	1304机巷回风联巷半圆木未回收，2月7日已通报，仍未回收，根据《材料管理办法》材料现场管理考核标准第四款第十一条考核责任人400元。	200		公司领导	经管部	
42	2.20	通防部	综合队	1304机巷回风联巷瓦斯管路未回收，限5日内回收完毕，根据《材料管理办法》材料现场管理考核标准第四款第十一条考核责任人200元。	200		公司领导	经管部	

43	2.20	机电部	设备队	投料井下口丢有一堆刮板链，1304联巷丢有一堆单轨吊链条、加工件一件，限5日内回收完毕，根据《材料管理办法》材料现场管理考核标准第四款第十一条考	200		杨晓宏	经管部	
44	2.20	通防部	综合队	1304机巷回风联巷风筒、监控线未回收，其中两节未拆封的新风筒，限5日内回收完毕，根据《材料管理办法》材料现场管理考核标准第四款第十一条考核责任	200		杨晓宏	经管部	
45	2.25	掘进一部	五队	四采区辅助运输巷皮带机架46#，丢弃一个加工件三通，给予责任人50元绩效考核	50		张人杰	经管部	
46	2.25	掘进一部	五队	四采区辅助运输巷皮带机架279#对面煤帮内，丢弃一根梯子梁，给予责任人50元	50		张人杰	经管部	
47	2.25	掘进一部	五队	四采区辅助运输巷迎头丢弃数根链条埋入地板煤中，给予责任人50元绩效考核	50		张人杰	经管部	
48	2.25	掘进一部	一队	四采区皮带机巷与980皮带机巷三岔门往里，各类配件、支护材料码放乱，未进行定制化管理，给予责任人100元绩效考核	100		张人杰	经管部	
49	2.25	掘进一部	一队	980皮带机巷8#联巷往外，丢弃一根管缝锚杆，给予责任人50元绩效考核	50		张人杰	经管部	
50	2.25	掘进二部	七队	2302风联巷料场处，锚索托盘未挂牌管理，依据《材料管理办法》材料现场管理考核标准第三条，考核责任人20元。	20		潘昊	经管部	
51	2.25	掘进二部	七队	2302风巷28#H架对面丢弃小线未挂牌管理，依据《材料管理办法》材料现场管理考核标准第三条，考核责任人20元。	20		潘昊	经管部	
52	2.26	采煤部	采煤部	2306机巷回风巷内塑料电缆沟、金属电缆沟没有挂牌码放整齐。依据《材料管理办法》材料现场管理考核标准第三条，考核责任人20。	20		张辉	经管部	
53	2.26	采煤部	采煤部	2306机巷回风巷内的U型螺栓、螺旋保护套二散乱堆放，处没有挂牌码放整齐。依据《材料管理办法》材料现场管理考核标准第三条，考核责任人40元。	40		张辉	经管部	
54	2.27	掘进一部	五队	四采区辅助运输巷速凝剂未挂牌管理，依据《材料管理办法》材料现场管理考核标准第三条，考核责任人20元。	20		潘昊	经管部	
55	2.27	掘进一部	一队	四采区带式输送机大巷161#H架处轨道拉杆埋入煤里造成浪费，依据《材料管理办法》材料现场管理考核标准第一条，考核责任人50元。	50		潘昊	经管部	
56	2.27	掘进一部	一队	四采区带式输送机大巷171#H架左侧平钢带、锚杆托盘、锚杆混放且未挂牌管理，依据《材料管理办法》材料现场管理考核标准第三条，给予责任人60元。	60		潘昊	经管部	
57	2.27	掘进一部	一队	四采区带式输送机大巷257#H架处丢弃胶管，依据《材料管理办法》材料现场管理考核标准第十一条，给予责任人100元。	100		潘昊	经管部	
58	45351	掘进一部	二队	根据《关于对四采区水仓停止作业的通报》处理决定，绩效考核扣除掘进一部	8000	2302059	刘长玉	安监部	
	总计				19719				

如有疑问，请及时向考核单位及经营管理部反馈。