

陕西金源招贤矿业有限公司安全例会会议纪要

安全例会会议纪要

2024年8月22日,公司在三楼多功能会议室召开安全例会。公司领导及各专业副总师、生产一二线及职能部门队长及以上管理人员、其他有关单位负责人参加了会议。

会上集中观看了陕西新泰 8.21 瓦斯爆炸事故警示片。各职能部门分别汇报了一周工作开展情况(经营管理部汇报井下材料检查情况、机电部汇报机电设备管理情况、防治水办公室汇报水文地质情况、防治冲击地压办公室汇报采煤工作面及其它煤巷掘进巷道防冲微震及钻孔施工情况、生产技术部汇报技术管理重点、调度指挥中心通报生产任务完成情况)。安全监察部传达本周内各级安全监管部门下发的文件通知,汇报本周内“三违”及安全监管情况。钻探事业部单位负责人进行了“三违”反思发言,运输部职工进行了“四描述一操作”现场演示。

公司领导及各专业副总师对下周安全工作进行强调与安排,现纪要如下:

一、学习内容

1.学习陕西新泰 8.21 瓦斯事故警示教育,各单位负责人就警示教育片结合自身工作进行发言。

2.2024年8月21日，四川乐山四合煤业四合煤矿在封闭风井井口过程中发生瓦斯爆炸，初步核实，造成7人遇难、1人受伤、1人被困。各地各矿山企业要深刻汲取事故教训，采取切实管用措施，有力有效遏制事故发生。

3.2024年8月18日，云南昭通威信县沟头矿业有限公司沟头煤矿采煤工作面发生一起煤与瓦斯突出事故，造成5人遇难，最后1名失联者正在搜救中。

4.各单位利用班前会对《中华人民共和国安全生产法》《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》《国务院安委会关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》《煤矿安全生产条例》《省安委会关于矿山安全生产治本攻坚三年行动方案》等关于矿山领域重大安全生产方针、政策、法律法规、规章制度、规程标准等进行培训学习。

二、工作安排

1.各单位利用班前会观看陕西新泰“8.21”瓦斯事故警示教育片，针对四川乐山四合煤矿“8.21”在封闭风井井口过程中发生瓦斯爆炸事故教训进行宣贯，落实陕西省应急管理厅“警示教育周”活动内容。

责任单位：各单位

2.加强西安院电气设备管理，对存在问题如拒不整改，采取停止作业或向西安院发告知函。

责任单位：防治冲击地压办公室

3.宝鸡市应急管理局 8 月 13-8 月 15 日检查问题中 5 条追责问题，责任单位准备好问题闭合证明材料，8 月 23 日上午市局到矿录笔录。

责任单位：掘进二部、采煤部、运输部

4.近期皖北煤电集团公司将到矿开展皮带机专项检查，各单位提前开展自查，并及时闭合存在问题。

责任单位：各单位

5.生产技术部及时下达业务联系单，4306 机巷进入煤巷后及时变更断面。

责任单位：生产技术部、掘进一部

出席：赵振中、王文生、苗现华、杨眷、杨鹞、赵超、王元满、王晓彬

列席：李恒、曹卫、张光雷、杨晓红、张乾龙、涂肖龙、梁启敬、何磊、李晨、蔡雷、孟宁、林浩、黄威、邵红斌、孟凡振、孙晓伟等相关部门人员。