



# 关于对+980m 带式输送机大巷东段二部皮带机 停止运行的通报

## 一、事故经过

2024年9月8日中班巡查发现：+980m 带式输送机大巷东段二部皮带机撕裂保护失效，违反《皖北煤电集团公司安全管理制度体系（2024版）》（皖北煤电安〔2024〕10号）《矿井停止作业规定》共性部分第十三条规定，责令+980m 带式输送机大巷东段二部皮带机停止运行。

## 二、处理意见

根据《关于加强2024年安全生产工作的决定》（陕招安全〔2024〕1号），对责任单位及相关人员作出如下绩效考核：

1. 扣除运输部绩效工资5000元。
2. 扣除运输部部长邵红斌、支部书记尹成强绩效工资各1000元。
3. 扣除运输部机电负责人方小涛绩效工资1000元。

陕西金源招贤矿业有限公司

2024年9月9日