

招贤矿业公司2024年8月份各单位绩效考核汇总（内部）

| 汇总单位：经营管理部 | | | | 汇总时间：2024.9.12 | | | | | |
|------------|-----------|-------|-------|---|------|-----------|--------|-------|----|
| 序号 | 时间 | 被处罚单位 | 被处罚单位 | 事由 | 金额 | 罚款单编号 | 开票人姓名 | 开票单位 | 备注 |
| 1 | 8月19日 | 掘进一部 | 一队 | 8月19日夜班四采区回风大巷迎头顶板管理不到位，出现掉顶宽×高×深=1.2×0.8×1.6m，依据《生产技术管理规定》第457条，给予掘进一部一队2000元绩效考核。 | 2000 | 2402298 | | 生产技术部 | |
| 2 | 2024.7.15 | 掘进一部 | 五队 | 2024年7月14日，四采区辅运巷；闲置一台锚杆机，不按规定码放，根据《招贤矿业风动工具管理办法》第七条 第7项规定：给予考核100元整； | 100 | ZX2400764 | 机修厂李从远 | 机电部 | |
| 3 | 2024.7.18 | 运输部 | 运输队 | 2024年7月18日，井下巡查运输大巷；闲置一台39#隔膜泵（350型），进气孔、出水孔没封口，根据《招贤矿业风动工具管理办法》第七条 第9项规定：给予考核100元整； | 100 | ZX2400765 | 机修厂李从远 | 机电部 | |
| 4 | 2024.7.18 | 修护部 | 二队 | 2024年7月18日，井下巡查运输大巷；闲置一台104#隔膜泵（350型），进气孔没封口，根据《招贤矿业风动工具管理办法》第七条 第9项规定：给予考核50元整； | 50 | ZX2400766 | 机修厂李从远 | 机电部 | |
| 5 | 2024.7.19 | 采煤部 | | 2024年7月19日，井下巡查2306机巷液压站处；闲置一台63#隔膜泵（350型），出水孔没封口、消音器丢失，根据《招贤矿业风动工具管理办法》第七条 第9项、第五条 第6项规定：给予合计考核360元整； | 360 | ZX2400767 | 机修厂李从远 | 机电部 | |
| 6 | 2024.7.19 | 掘进二部 | 七队 | 2024年7月19日，井下巡查2307风口巷处；闲置一台80#隔膜泵（150型），进水孔没封口，根据《招贤矿业风动工具管理办法》第七条 第9项规定：给予考核50元整； | 50 | ZX2400768 | 机修厂李从远 | 机电部 | |
| 7 | 2024.7.20 | 掘进二部 | 六队 | 2024年7月20、23日，上交维修二台06#、19#张拉机具，不按规定正确使用，造成马达总成、压力表、气阀开关、油雾器严重损坏，整机待报废。根据《招贤矿业风动工具管理办法》第五条 第3项规定：给予原价合计考核4050元整； | 4050 | ZX2402445 | 机修厂李从远 | 机电部 | |
| 8 | 2024.7.29 | 运输部 | 运输队 | 2024年7月29日，井下巡查北翼轨道无极绳上口；闲置一台25#隔膜泵（350型），进气孔、进水孔、出水孔没封口，根据《招贤矿业风动工具管理办法》第七条 第9项规定：给予合计考核150元整； | 150 | ZX2400771 | 机修厂李从远 | 机电部 | |
| 9 | 2024.7.29 | 掘进二部 | 七队 | 2024年7月29日，井下巡查2302风联巷口处；闲置一台80#隔膜泵（150型），进水孔、出水孔没封口、不按规定码放，此泵已在本月19日考核过一次，仍未整改。根据《招贤矿业风动工具管理办法》第七条 第9、7、1项规定：给予合计考核1200元整； | 1200 | ZX2402447 | 机修厂李从远 | 机电部 | |
| 10 | 2024.7.29 | 采煤部 | | 2024年7月29日，上交一台20#风炮机；经鉴定发现擅自拆机组合、互换主要配件、以次充好。根据《招贤矿业风动工具管理办法》第五条 第3项规定：给予原值合计考核830元 | 830 | ZX2400773 | 机修厂李从远 | 机电部 | |
| 11 | 2024.7.11 | 掘进二部 | 七队 | 7月6日回收综采设备库的挖机破碎头销子锁环丢失，根据《机电设备管理规定》第42条给予考核500元。 | 500 | ZX2400759 | 设备队罗顺奎 | 机电部 | |
| 12 | 2024.8.1 | 掘进二部 | 七队 | 2307安装110皮带机丢失站销800个，按原价2元/个计算，根据《机电设备管理规定》第49条给予考核1600元。 | 1600 | ZX2400760 | 设备队陈涛 | 机电部 | |
| 13 | 2024.8.1 | 掘进二部 | 七队 | 2307安装110皮带机丢失杠杆6根，按原件每根200元计算，根据《机电设备管理规定》第49条给予 | 1200 | ZX2001620 | 设备队陈涛 | 机电部 | |
| 14 | 2024.8.1 | 采煤部 | | 2306工作面回收的中部支架大立柱进液口变形严重，根据《机电设备管理规定》第39条给予考核200元。 | 200 | ZX2001622 | 设备队李国蛟 | 机电部 | |
| 15 | 2024.8.1 | 运输部 | 保运队 | 东翼皮带使用的320滚筒损坏，根据《机电设备管理规定》第42条按原值索赔，给予考核 | 1091 | ZX2001623 | 设备队刘 | 机电部 | |
| 16 | 2024.8.1 | 运输部 | 保运队 | 西翼皮带使用的200滚筒损坏，根据《机电设备管理规定》第42条给予考核500元。 | 500 | ZX2001624 | 设备队刘 | 机电部 | |
| 17 | 2024.7.21 | 掘进一部 | 三队 | 4306回风巷回收升井的zx9-32（22千瓦）电滚筒烧电机，根据《招贤机电管理办法》第43条给予考核2200元。 | 2200 | ZX2402441 | 设备队李国蛟 | 机电部 | |
| 18 | 2024.8.2 | 修护部 | 一队 | 北翼轨道斜巷升井的7.5KW喷浆机电机烧坏，根据《机电设备管理规定》第43条给予考核750元。 | 750 | ZX2402443 | 设备队李国蛟 | 机电部 | |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|------|-----|--|------|-----------|--------|-----|--|
| 19 | 2024.8.7 | 掘进一部 | 一队 | 四采区皮带机巷第一部皮带机跑偏洒货，底皮带上矸石未清理。H号24-28架长度15米。依据《机电设备管理规定》第三十九条给予考核1000元 | 1000 | ZX2402446 | 设备队赵振华 | 机电部 | |
| 20 | 2024.8.7 | 掘进一部 | 三队 | 四采区1号联巷备用30kw电滚筒未上架，联系未处理。依据机电设备管理规定第四十四条给予考核500元。 | 500 | ZX2402450 | 设备队赵振华 | 机电部 | |
| 21 | 2024.8.7 | 掘进一部 | 一队 | 四采区皮带机巷回收的两件320*1150滚筒两端轴承落架一侧盖板丢失，根据《机电设备管理规定》第54条给予考核800元 | 800 | ZX2402426 | 设备队赵振华 | 机电部 | |
| 22 | 2024.8.7 | 掘进一部 | 五队 | 四采区回风巷里段回收的7.5KW喷浆机电机烧坏，根据《机电设备管理规定》第43条给予考核750元 | 750 | ZX2402427 | 设备队赵振华 | 机电部 | |
| 23 | 2024.8.12 | 掘进一部 | 一队 | 四采区皮带机巷升井的张紧绞车5.5KW电机丢失.根据《机电设备管理规定》第42条按原值索赔给予考核4100元 | 4100 | ZX2402434 | 设备队李国蛟 | 机电部 | |
| 24 | 2024.8.12 | 掘进一部 | 一队 | 四采区回风大巷迎头综掘机随即电缆落地15米未防护，根据《井下电气管理考核细则》第37条，给予责任单位300元处罚。 | 300 | ZX2402435 | 刘显玉 | 机电部 | |
| 25 | 2024.08.13 | 运输部 | 保运队 | 2024年8月13日，主斜井上口处；闲置一台89#隔膜泵（350型），消音器丢失。根据《招贤矿业风动工具管理办法》第五条第3项规定：给予原值考核318元整。 | 318 | ZX2402436 | 李从远 | 机电部 | |
| 26 | 2024.8.13 | 掘进一部 | 三队 | 四采区回风联巷闲置的双机配件至今未回收完毕，依据《机电设备管理规定》第44条按原值索赔给予考核1000元 | 1000 | ZX2402432 | 设备队赵振华 | 机电部 | |
| 27 | 2024.8.13 | 掘进一部 | 三队 | 四采区回风巷闲置的80皮带机配件至今未回收完毕，依据《机电设备管理规定》第四十四条给予考核1000元 | 1000 | ZX2001914 | 设备队赵振华 | 机电部 | |
| 28 | 2024.8.13 | 掘进一部 | 三队 | 四采区辅助运输巷加工件、双机配件未定置化码放，管理不到位。依据《机电设备管理规定》第三十九条给予考核200元 | 200 | ZX2001915 | 设备队赵振华 | 机电部 | |
| 29 | 2024.8.13 | 掘进一部 | 三队 | 四采区辅助运输巷第一部皮带机机尾罩安装不规范且未固定牢固，依据《机电设备管理规定》第三十九条给予考核500元 | 500 | ZX2001916 | 设备队赵振华 | 机电部 | |
| 30 | 2024.8.13 | 掘进一部 | 一队 | 四采区皮带机第三部皮带机头吐煤板挡煤板安装位置不当洒货、嗜机尾、磨皮带。依据《机电设备管理规定》第三十九条给予考核500元 | 500 | ZX2001917 | 设备队赵振华 | 机电部 | |
| 31 | 2024.8.13 | 掘进一部 | 五队 | 四采区2号联巷皮带机30KW电滚筒支撑架变形，滚筒调斜、别劲。维护不到位。依据《机电设备管理规定》第三十九条给予考核500元 | 500 | ZX2001918 | 设备队赵振华 | 机电部 | |
| 32 | 2024.8.13 | 掘进一部 | 一队 | 四采区皮带机巷第二部皮带机头备用电机未上架，电机上的杂物未清理。依据《机电设备管理规定》第四十四条给予考核1000元 | 1000 | ZX2001920 | 设备队赵振华 | 机电部 | |
| 33 | 2024.8.13 | 掘进二部 | 八队 | 四采区皮带机巷8月10日验收提出的问题未整改（烟雾保护距离顶板 > 300mm，机尾无刮煤器，未加杠杆）。依据《机电设备管理规定》第四十四条给予考核500元 | 500 | ZX2001921 | 设备队赵振华 | 机电部 | |
| 34 | 2024.8.13 | 掘进一部 | 二队 | 四采区4306机巷皮带机头刮煤器不起作用，磨皮带。依据《机电设备管理规定》第三十九条给予考核200元 | 200 | ZX2001922 | 设备队赵振华 | 机电部 | |
| 35 | 2024.8.14 | 修护部 | 一队 | 查北翼轨道巷修护刷帮出高压电缆未防护表面喷浆料未清理，联系后未整改，根据《井下电气管理考核细则》第40条给予责任单位修护一队1000元罚款 | 1000 | ZX2001926 | 电管队姚国强 | 机电部 | |
| 36 | 2024.8.16 | 掘进一部 | 一队 | 四采区皮带机巷升井的75KW电机风叶丢失.依据《机电设备管理规定》第42条给予考核100元 | 100 | ZX2001901 | 设备队李国蛟 | 机电部 | |
| 37 | 2024.8.16 | 掘进一部 | 五队 | 四采区辅助运输巷回收的40KW电机风叶破损.护罩丢失.依据《机电设备管理规定》第42条给予考核400元 | 400 | ZX2001902 | 设备队李国蛟 | 机电部 | |
| 38 | 2024.8.17 | 掘进一部 | 五队 | 掘进一部五队于2023.12.20领用的ZX22-023喷浆机定位卡丢失，根据《机电设备管理规定》第55条按原值索赔900元。 | 900 | ZX2001908 | 李娟 | 机电部 | |
| 39 | 2024.8.17 | 掘进二部 | 七队 | 掘进二部七队于2023.12.20领用的ZX24-016液压挖掘机定位卡丢失，根据《机电设备管理规定》第55条按原值索赔900元。 | 900 | ZX2001911 | 李娟 | 机电部 | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----------|------|-------------|--|-------|-----------|-----|--------|--|
| 40 | 2024.8.17 | 掘进二部 | 六队 | 掘进二部六队于2023.12.20领用的ZX22-017喷浆机定位卡丢失, 根据《机电设备管理规定》第55条按原值索赔900元。 | 900 | ZX2001913 | 李娟 | 机电部 | |
| 41 | 2024.8.17 | 掘进一部 | 一队 | 17日查四采区回风大巷迎头综掘机电缆落地没有防护电缆上压有杂物, 根据招贤矿业(井下电气管理考核细则)第40条规定给予500处罚。 | 500 | ZX2004928 | 李洋 | 机电部 | |
| 42 | 8月6日 | 掘进一部 | 五队 | 根据《关于对四采区辅助巷5#硐室配电点馈电开关停止运行的通报》, 给予掘进一部扣减安全绩效工资5000元。 | 5000 | 2401942 | 安监部 | 安全监察部 | |
| 43 | 8月15日 | 修护部 | 三队 | 根据8月12日《关于对主斜井施工柱窝停止作业的通报》, 给予修护部绩效考核扣除5000 | 5000 | 2402106 | 安监部 | 安全监察部 | |
| 44 | 8月15日 | 运输部 | 保运队 | 根据8月12日《关于对主斜井施工柱窝停止作业的通报》, 给予运输部绩效考核扣除5000 | 5000 | 2402107 | 安监部 | 安全监察部 | |
| 45 | 8月19日 | 掘进一部 | 一队 | 8月19日夜班查, 四采区回风大巷迎头第八十排前中间位置掉项长1.5米高1米。根据《技术管理规定》第457条, 绩效考核扣除责任单位掘进一部2000元; | 2000 | 2402199 | 张殿举 | 安全监察部 | |
| 46 | 8月31日 | 采煤部 | | 当日铁器杂物进系统, 按杂物进系统管理规定考核 | 200 | 2402747 | 调度 | 调度指挥中心 | |
| 47 | 8月31日 | 掘进一部 | 一队、二队、三队、五队 | 当日铁器杂物进系统, 按杂物进系统管理规定考核, 一队、二队、三队、五队每队考核50元 | 200 | 2402748 | 调度 | 调度指挥中心 | |
| 48 | 8月31日 | 掘进二部 | 六队、七队 | 当日铁器杂物进系统, 按杂物进系统管理规定考核, 六队、七队每队考核100元 | 200 | 2402749 | 调度 | 调度指挥中心 | |
| 合计: | | | | | 52399 | | | | |