

陕西金源招贤矿业有限公司安全例会会议纪要

安全例会会议纪要

2023年3月3日，公司在三楼多功能会议室召开安全例会。公司领导及各专业副总师、生产一二线及职能部室队长及以上管理人员、其他有关单位负责人参加了会议。

会上集中观看了钱营孜煤矿“11.11”顶板（涉险）事故警示教育片。各职能部室分别汇报了一周工作开展情况（经营管理部汇报井下材料检查情况、机电部汇报机电设备管理情况、防治水办公室汇报水文地质情况、防治冲击地压办公室汇报采煤工作面及其它煤巷掘进巷道防冲微震及钻孔施工情况、生产技术部汇报技术管理重点、调度指挥中心通报生产任务完成情况）。安全监察部传达本周内各级安全监管部门下发的文件通知，汇报本周内“三违”及安全监管情况。各单位结合事故警示教育片对工作中需吸取的经验教训进行发言，汇报下周安全工作重点，提出需要解决的问题。公司领导及各专业副总师对下周安全工作进行强调与安排，现纪要如下：

一、学习内容

- 1、《陕西省安全生产委员会关于印发 2023 年工作要点的通知》
- 2、《皖北煤电集团公司关于印发“一通三防”技术管理规定（2023 版）的通知》（皖北煤电通防〔2023〕72 号）
- 3、《皖北煤电集团公司关于印发地测防治水管理规定（2023 版）的通知》（皖北煤电地测〔2023〕78 号）
- 4、《各矿 2 月份重大风险分析报告 3 月份重大风险管控清单》
- 5、《3 月份安全工作例会各单位汇报材料》
- 6、《关于近期发生多起职工因身体不适造成突发情况的通报》

二、工作安排

1、做好《招贤矿业公司关于印发班队长“三奖一返”政策实施办法的通知》（陕招人力〔2023〕51 号）文件贯彻、学习，确保班队长了解政策具体内容，激发班队长干事创业热情。

责任单位：各单位

2、吸取钱营孜煤矿“11.11”顶板（涉险）事故经验教训，完善各掘进巷道风水管路、应急广播等应急救援系统。

责任单位：掘进一部、掘进二部、调度指挥中心

3、学习《关于近期发生多起职工因身体不适造成突发情况的通报》文件要求，高度重视，严格规范各类“隐患人”的排查。

责任单位：各单位

4、严格执行《关于规范北翼辅助运输巷、+980m 辅助运输巷安全管理的通知》文件要求，除必要人员外其他人员严禁通行；调度指挥中心在+980m 辅助运输大巷二号联巷处安装摄像头，发现违反规定的，按“三违”论处。

责任单位：各单位、调度指挥中心

5、合理组织、超前准备，保证 1302 风巷封闭施工按期完成。

责任单位：修护部

6、1302 工作面拆除回收接近尾声，职能部室专项跟班人员要加强措施学习，做好现场安全监督，确保收尾工作安全有序。

责任单位：各职能部室、安装工区

7、生产技术部尽快推进投料井工程施工，机电部统计所需电缆，供应部尽快给予落实。

责任单位：生产技术部、机电部、供应部

8、根据安全生产需要，制定风动葫芦购买计划，逐步淘汰现有的手拉葫芦。

责任单位：经营管理部

9、由党群工作部、纪委组织，在掘进一部机电队召开安全反思会，相关人员要深刻反思“2.28”群体性违章可能带来的后果，采取针对性措施，杜绝类似情况重复发生。

责任单位：党群工作部、纪委、掘进一部

出席：纵峰、王文生、赵振中、孙康、王元满

列席：卓永峰、朱文博、张光雷、赵峰、王峰、刘民、孔献敏、谢辉、徐涛、李劲松、王晓彬、杜成忠、谭翔、张磊、何磊、涂肖龙、刘文武、李晨、赵阳、方大生、梁坤柱、黄威、张焕杰、王坤、苏凯、方亚、余虎等相关部门人员