

关于 2023 年 3 月 9 日人员定位系统上传中断报警追查报告

一、事件概况

由于精确定位系统上传软件需要升级更新，通防部职工张峰于 3 月 9 日按计划进行维检信息报备，报备维检时间 18:50-22:00；信息报备后，精确定位系统厂家技术人员刘应君于 18:50 分开始进行更换上传软件，20:39 分更换软件结束，精确定位系统恢复上传。上传软件更换期间，陕西矿山安全生产综合信息平台显示人员定位系统上传中断，时长：1 小时 46 分 12 秒。

二、中断原因分析

（一）通防部监控人员按计划进行维检信息报备，由精确定位系统厂家刘应君更换人员定位上传软件，维护期间造成上传软件中断。

（二）更换上传软件前，已咨询厂家技术人员刘应君，刘应君回复更换软件期间，不会出现上传中断现象。

三、整改措施

（一）安全监控系统作业前，提前向国家安全生产监督管理局陕西局及麟游县应急管理局报备维检信息，并及时跟踪落实。

（二）人员定位系统维护前，多方面咨询人员定位系统相关技术人员，预知风险，提前采取技术措施，确保风险可控。

（三）施工过程中及作业结束及时填写处置措施，检查系

统运行情况，确保安全监控系统、人员定位系统运行正常。

四、处理意见

（一）根据公司一通三防文件规定：系统维护人员未尽到巡检义务，导致系统故障，不能正常运行，扣减责任人陈成绩效工资 100 元。

（二）通防部部长王坤负有管理责任，扣除绩效工资 100 元。

（三）依据《招贤矿业公司党委关于印发管技人员作风建设考核办法的通知》规定，因工作不细致，造成影响，给予通防部部长王坤作风考核 1 分。