

安徽省安全生产委员会办公室

皖安办函〔2023〕50号

关于宿州煤电集团界沟煤矿“4·23” 顶板事故的通报

各有关市安委会，淮北矿业集团，淮河能源控股集团，皖北煤电集团，中煤新集公司，界沟煤矿：

2023年4月23日1时14分，宿州煤电（集团）有限公司界沟煤矿7132综采工作面76#液压综采支架前方超前棚（工字钢梁+单体液压支柱）上方顶板突然来压，漏顶、超前棚垮落，1名职工被推倒、埋压，后经送医抢救无效于4时36分死亡。事故原因待查，初步分析，事故暴露出以下问题：事故工作面受构造影响停采时间达4个月，事故地点顶板破碎、托煤顶施工，未采取超前注浆加固措施；新架设的超前棚，工字钢梁与液压综采支架顶梁搭接长度不足，支架与顶部未塞紧、背实，空顶等。

事故发生后，省长王清宪、常务副省长费高云分别作出批示，要求做好事故调查和善后处置工作，尽快查明事故原因，依法定性追责，督促各煤矿企业吸取事故教训，严格落实各项措施，同时要持续做好煤矿领域安全隐患排查整治，坚决防范遏制煤矿安全事故发生。

接到事故报告后，国家矿山安监局安徽局、省能源局、淮北市应急管理局等部门第一时间赶赴现场。4月24日，国家矿山安监局安徽局联合省能源局在界沟煤矿召开了事故现场警示教育分析会，共同剖析事故原因，接受警示教育，对下一步煤矿安全生产重点工作提出具体工作要求。相关部门依法暂扣了界沟煤矿安全生产许可证，责令该矿停止生产进行整改。由淮北煤矿安全监管部门组织对界沟煤矿“开小灶”，进行督导帮扶。

为深刻吸取事故教训，举一反三，全力抓好煤矿安全生产工作，现提出以下要求：

一、切实提高政治站位

我省煤矿灾害重、开采深、井型大、条件复杂，发生较大以上事故的风险依然存在。今年以来，全省煤矿已发生生产安全死亡事故2起、死亡2人，同比分别增加1起、1人。各产煤市煤矿安全监管部门和企业要进一步提高认识，深入学习和贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记关于安全生产重要论述，坚持人民至上、生命至上，认真贯彻落实党中央、国务院及国家矿山安全监察局、省委、省政府决策部署，统筹好经济发展和安全生产工作。按照《安徽能源局 国家矿山安全监察局安徽局关于印发安徽省煤矿领域安全生产“三个狠抓”专项行动方案的通知》(皖能源煤监〔2022〕86号)要求，紧紧围绕“坚决遏制较大事故、努力减少一般事故”的工作目标，狠抓责任落实，着力提升矿山安全基础，全力谱写安徽矿山安全高质量发展新篇章。

二、扎实开展煤矿安全生产综合整治

各产煤市煤矿安全监管部门和煤矿企业要认真落实《国家矿山安全监察局关于开展矿山安全生产综合整治的通知》(矿安〔2023〕17号)和《安徽能源局 国家矿山安全监察局安徽局关于印发安徽省煤矿安全生产综合整治方案的通知》(皖能源煤监〔2023〕18号)要求，扎实推进煤矿安全生产综合整治工作。围绕控大风险、除大隐患、治大灾害、防大事故的目标，聚焦煤矿重大风险管控、重大灾害治理等重点工作，举一反三吸取事故教训，狠抓安全防范，全面系统深入排查整改问题隐患。各产煤市煤矿安全监管部门要督促企业抓好整改，深入分析问题和隐患产生的深层次、根本性原因，制定落实治本之策，全面提升煤矿企业安全生产管理水平。

三、认真开展顶板管理专项排查

各煤矿企业要组织对《国家矿山安全监察局关于印发〈强化煤矿炮采（高档普采）工作面顶板管理规定〉等3项煤矿顶板管理规定的通知》(矿安〔2022〕135号)再学习，再落实。强化地质预测预报，科学合理确定采煤工作面的停采收作线，增强规程措施的针对性、可靠性。对在断层、破碎带等特殊地点施工的要超前注浆加固，增大煤岩体强度，科学合理地选择支护方式、支架型号、施工工艺，增强支护密度、强度、可靠性，确保固得住、支得牢。要认真落实事故现场警示教育会精神，对照顶板管

理相关规定和要求，结合本企业、本矿井安全生产实际开展扎实顶板管理专项隐患排查检查，从地质构造探查和预测预报、采掘设计和规程措施编制、工程施工的过程管控和质量验收等方面，全面排查顶板安全管理存在的风险和隐患，制定有力、有效的措施予以整改。煤矿的上级公司要对各矿开展顶板管理专项检查发现的问题进行汇总，对发现问题的整改和专项检查活动开展的情况进行督促检查。

四、加强重点时段煤矿安全生产工作

各产煤市煤矿安全监管部门和煤矿企业要切实做好“五一”期间煤矿安全稳定工作。各煤炭企业和煤矿要严格落实安全生产主体责任，科学组织生产；要全面压实各级主要负责人等“关键少数”人安全责任，层层传递压力，全方位打造“人人有责、各负其责、人人尽责”的企业安全管理共同体；各煤矿企业要加强“五一”期间安全生产管理，做好假期安全生产风险研判工作，关键工序、关键地点、关键时段严格执行领导干部到岗带班、关键岗位 24 小时值班值守和事故信息报告制度，坚决杜绝空岗、脱岗和迟报、瞒报、漏报现象。

各产煤市煤矿安全监管部门要全面落实属地安全监管责任，坚持用铁的标准抓安全生产，敢于动真碰硬解决突出问题，坚决防止漏管失控，要加大节日期间煤矿安全生产监督检查力度，严厉查处重大隐患和违法、违规违章行为。

各产煤市煤矿安全监管部门和煤矿企业要加强汛期安全管理，超前谋划部署，加强风险研判，做好应急值守和应急处置，全面开展汛前风险辨识评估、应急救援演练活动，严防因暴雨、洪水、泥石流等引发淹井事故，做好极端天气第一时间撤离井下受威胁人员工作。



(信息公开形式：主动公开)

抄送：省政府办公厅，国家矿山安全监察局安徽局，省国资委，省能源局，
各有关市安委会办公室。

安徽省应急管理厅办公室

2023年4月27日印发

共印6份