

招贤矿业公司干部作风督查通报

近期，党群工作部、纪委、人力资源部、安全监察部、调度指挥中心、综合办公室等部门联合对公司干部作风进行了督查，现将有关情况通报如下：

一、8月份管技人员下井情况

8月份各单位管技人员除采煤部助理工程师王伟伟、通防部副部长王鑫达、生产技术部副部长刘传玉、工程师龙二鹏、防治水办公室副主任（主持工作）梁启敬、主管技术员陈一铭、助理工程师马飞外，均已按规定完成下井数。

1. 王伟伟应完成下井数 13 个，实际完成 12 个，因 8 月 18 日至 21 日参加集团公司矿压治理培训，少完成 1 个，不予考核；

2. 王鑫达应完成下井数 13 个，实际完成 12 个，因 8 月 26 日-29 日陪同国家矿山安全监察局陕西局执法五处前往山东能源正通煤矿检查，在正通煤矿下井 1 个，不予考核；

3. 刘传玉应完成下井数 9 个，实际完成 7 个，因 8 月 10 日-16 日到集团公司汇报 2025 年生产建议计划，少完成 1 个，不予考核；

4. 龙二鹏应完成下井数 9 个，实际完成 5 个，因 8 月 25 日-30 日请事假，少完成 4 个，不予考核；

5. 梁启敬应完成下井数 11 个，实际完成 9 个，因 8 月 5 日-11 日参加陕西省应急管理局防治水技术与实务专题培训，8 月 29 日-31 日参加河北省应急管理局煤矿重大事故隐患判定标准及解读（防治水）修订研讨会，少完成 2 个，不予考核。

6. 陈一铭应完成下井数 11 个，实际完成 9 个，因 8 月 22 日

-28 日生病，少完成 2 个，不予考核；

7. 马飞应完成下井数 11 个，实际完成 9 个，因 8 月野外现场监督监管四采区地面水文地质补勘孔施工，少完成 2 个，不予考核；

新招录大学生除采煤部罗军波外均已按规定完成下井数。罗军波应完成下井数 12 个，实际完成 6 个，因收集整理智能化比赛资料等原因未完成规定下井数，不予考核。

二、8 月份各单位跟值带班、跟夜班情况

8 月份各单位负责人均已按要求跟值带班、跟夜班。

三、8 月份各单位主要负责人刷脸情况

8 月份各单位主要负责人已按规定完成刷脸数。

四、8 月份参加晨会、兑现会执行情况

8 月份晨会、兑现会安排工作均已按照要求落实。

五、8 月份安全办公会、生产会和调度会安排工作落实情况

（一）8 月生产会、调度会安排工作均已按照要求落实。

（二）8 月份安全办公会共安排 4 项工作，4 项持续落实。

1. 采掘工作面要加强防冲限员管理工作，严格执行防冲限员管理制度，其他单位人员需要进入采掘工作面时提前在调度会进行申请，经责任单位值班人员和矿值班领导审批同意后根据现场情况进入，严禁出现超员、超时等情况。

责任单位：掘进一部、掘进二部、采煤部

整改情况：持续落实

2. 根据“八项硬措施”文件要求，矿井烧焊作业前要有分管领导提前组织进行风险辨识，对未按要求组织开展风险辨识的责

任单位，严禁审批烧焊措施。

责任单位：各单位

整改情况：持续落实

3. +980 运输大巷 5#联巷至四采区位置的积水责任单位要积极抽排，不能影响巷道环境卫生，防止巷道底鼓变形。

责任单位：运输部、掘进一部

整改情况：持续落实

4. 加强井下各巷道顶板离层仪和围岩观测站的规范管理工作，采煤部针对围岩观测站设置不规范的问题积极整改，到期复查。

责任单位：通防部、生产技术部、采煤部、掘进一部、掘进二部、修护部

整改情况：持续落实

六、走动巡查情况

8 月份各单位管技人员均按照管理规定完成日常巡查任务。

七、井下隐患排查情况

8 月份共计开展专项隐患排查 12 次。每次检查都提前制定检查预案，排好路线，所有检查人员均按照规定完成检查任务。

八、反“三违”完成情况

8 月份各单位管技人员均已按照要求完成反“三违”指标。

九、生产影响情况

1. 8 月 22 日，通防部因选煤厂更换监控分站主板后导致 101 皮带无法开动（16:27-17:48）影响生产，孟凡振、陈成调度指挥中心已处罚，不予考核。

2. 8月22日,运输部因东翼一部皮带急停故障(16:10-16:52)影响四采区进尺,邵红斌、尹成强、桑清明调度指挥中心已处罚,不予考核。

3. 8月22日,运输部因开胶轮车在8#联巷处碰烂电缆(17:01-17:44)影响4303机巷、4306风巷回风联巷,杨少智、殷秀才、豆允健调度指挥中心已处罚,不予考核。

2024年9月10日